


# Introduction to Auto CAD and Interface

इस पुस्तक में हम ऑटोकेड 2015 के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको कम्प्यूटर में ऑटोकेड 2015 लोड करना होगा एवं ऑटोकेड रन करने के लिए ऑटोकेड के आईकन पर डबल क्लिक करेंगे। इससे हमारी स्क्रीन पर ऑटोकेड खुल जायेगा एवं इस प्रकार कि ऑटोकेड स्क्रीन आयेगी। ऑटोकेड इंटरफ़ेस के विभिन्न ऐलिमेंट्स को नीचे दिये गये चित्र में दर्शाया गया है।



उपरोक्त स्क्रीन में आप देखेंगे कि एक वर्टिकल हरे रंग की लाईन है और दूसरी हॉरिजान्टल लाईन लाल रंग की हैं ये दोनो लाईनें एकिसस लाईन कहलाती हैं। जहां ये लाल और हरी लाईन मिलती है उस पॉर्टिंग को ओरिजिन कहते हैं एवं इसका ड्रॉइंग ऐरिया 12 x 9 का होता है। इसको ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा किया जा सकता है क्रॉस हेयर कर्सर

कहाँ पर है इसके निर्देशांक (कॉर्डिनेट्स) सबसे नीचे स्टेटस बार पर प्रदर्शित होते हैं।

यदि हम ऑटोकेड की कोई कमाण्ड देना चाहें तो कमाण्ड ऐरिया में टाईप कर सकते हैं। या फिर उपर मेन्यू बार से कमाण्ड सलेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा रिबन से भी कमाण्ड को सलेक्ट कर सकते हैं किन्तु कमाण्ड ऐरिया में टाईप करके कमाण्ड देने से आप अधिक तीव्र गति से ड्रॉइंग बना सकते हैं।


आइये अब हम शुरूआत करते हैं ऑटोकेड की कमाण्ड से इसमें सबसे पहले हम पॉइंट कमाण्ड के बारे में सीखेंगे। ड्रॉइंग में सबसे छोटा ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है एवं नीचे पॉइंट लगाने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की गयी है।

## How to Project a Point

### Point

पॉइंट कमाण्ड ऑटोकेड में कोई भी पॉइंट प्रोजेक्ट करने के लिए आप चार तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं।

(1) एप्रॉक्सीमेट मैथड (Approximate Method) :- इस विधि में पॉइंट लगाने के लिए हम PO लिखकर एंटर करेंगे एवं वांछित जगह जहां पॉइंट चाहिए वहां पर सीधे ही विलक करेंगे। जहां पर हम विलक करेंगे उस जगह पर एक पॉइंट आ जाएगा। क्योंकि माउस पॉइंटर बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। अतः इस विधि से पॉइंट एक दम सही जगह पर नहीं लगाया जा सकता है।




Command: po ↵

POINT

Current point modes: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000

### Specify a point:

**एव्हसल्यूट** मैथड (Absolute Method) :- उपरोक्त विधि से पॉइंट लगाने पर आप सीधे ही किसी भी जगह पर विलक कर सकते हैं किन्तु यदि हम चाहते हैं कि पॉइंट एकदम सही जगह पर आए तो इसके लिए हमें **एबरल्यूट** मैथड काम में लेना होगा। इसके लिए हमें उस जगह के कॉर्डिनेट लिखने होंगे जहां पर पॉइंट चाहिये। उदाहरण के लिए यदि हम 6,3 पर पॉइंट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हम कमाण्ड प्रॉम्प्ट पर **PO** कमाण्ड लिखेंगे। फिर 6,3 लिख कर एंटर करेंगे। इससे 6,3 पर पॉइंट आ जाएगा।



Command: po□


POINT

Current point modes: PDMODE=36 PDSIZE=0.1000


Specify a point: 6,3

### 3. Relative Method :-

पॉइंट लगाने का तीसरा मैथड है, रिलेटिव मैथड। इस मैथड में किसी पॉइंट को रेफरेन्स मानकर दूसरा पॉइंट लगाया जाता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गये चित्र में एक पॉइंट **A** लगाया गया है। यदि हम **A** को बेस मानते हुए 1,1 पर एक दूसरा पॉइंट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम **@** का प्रयोग करेंगे। यहां **@** का मतलब लास्ट पॉइंट के रेफरेन्स से है।



Command: po<sub>↙</sub>  
POINT  
Current point modes: PDMODE=36 PDSIZE=0.1000  
Specify a point: @1,1



अगले उदाहरण में । एक पॉइंट दिया गया है एवं इसको बेस मानते हुए हमने चित्रानुसार B, C, D पॉइंट लगाये हैं। इन पॉईंट्स को लगाने का तरीका नीचे दिए गए एवं कमाण्ड में दर्शाया गया है।

Command:  
POINT


Current point modes: PDMODE=36 PDSIZE=0.0500  
Specify a point: @4,0

Command:  
POINT

Current point modes: PDMODE=36 PDSIZE=0.0500  
Specify a point: @0,3

Command:  
POINT

Current point modes: PDMODE=36 PDSIZE=0.0500  
Specify a point: @-4,0




@=with respect to last point

(4) पोलर मैथड :- यदि हमारे पास पहले से ही कोई पॉइंट A है व किसी खास दूरी एवं एंगल पर कोई दूसरा पॉइंट लगाना चाहते हैं। तो पोलर मैथड का प्रयोग करेंगे।

Command: po.  
POINT


Current point modes: PDMODE=3 PDSIZE=0.0000  
Specify a point: @3<0



माना कि A एक पॉइंट है अब हम A से तीन यूनिट की दूरी पर 0 डिग्री कोण पर कोई दूसरा पॉइंट लगाना चाहते हैं तो कमाण्ड इस प्रकार देंगे।

Command: po ↵  
POINT  
Current point modes: PDMODE=3 PDSIZE=0.0000  
Specify a point: @3<0

इससे चित्रानुसार A से तीन यूनिट की दूरी पर 0 डिग्री कोण पर 1 पॉइंट B आ जाएगा।




अब यदि हमें तीसरा पॉइंट C लगाना है जो कि B के सापेक्ष तीन यूनिट की दूरी पर 60 डिग्री के उंगल पर हो तो हम निम्न प्रकार का कमाण्ड देंगे।

Command: ↵

POINT

Current point modes: PDMODE=3 PDSIZE=0.1000

Specify a point: @3<60




इस प्रकार C पॉइंट आ जायेगा। अब यदि हम एक अन्य पॉइंट D लगाना चाहें जो C के सापेक्ष तीन यूनिट की दूरी पर एवं 120 डिग्री के कोण पर हो तो निम्न प्रकार से कमाण्ड देंगे।

Command: ↵

POINT

Current point modes: PDMODE=3 PDSIZE=0.1000

Specify a point: @3<120




इस प्रकार D पॉईंट आ जायेगा। अब हमे एक E पॉईंट लगाना है जो कि D के सापेक्ष 180 डिग्री पर हो तो कमाण्ड इस प्रकार रहेगी।

Command:  
POINT

Current point modes: PDMODE=3 PDSIZE=0.1000

Specify a point: @3<180



अब इस प्रकार E पॉईंट आ जायेगा। अब हमे एक F पॉईंट लगाना है जो कि E के सापेक्ष 240 डिग्री पर हो तो कमाण्ड इस प्रकार से रहेगी।


Command:  
POINT

## POINT

Current point modes: PDMODE=3 PDSIZE=0.1000

Specify a point: @3<240

इस प्रकार हमने एक 3 इंच के हेक्सागन (समष्टि भुज) के वर्टेक्स पॉइंट मार्क कर दिये हैं।



आपको इन चारों मैथड का अच्छी तरह से अभ्यास करना है क्योंकि ये चारों मैथड अन्य बहुत सारे कमाण्ड्स के साथ भी काम आयेंगे।

पॉइंट कमाण्ड के बाद आपकों लाईन कमाण्ड प्रयोग में लेना सीखना है। नीचे लाईन को बनाने के विभिन्न मैथड समझाये गये हैं।

Line :-

अब हम देखेंगे की लाईन को किस-किस तरीके से बनाया जा सकता है।

लाईन बनाने के लिए कमाण्ड पर L करके एंटर करेंगे।

अब हमें ये फर्स्ट पॉइंट के लिए पूछेगा जहां से हमें लाईन शुरू करनी है एवं फर्स्ट पॉइंट हम पॉइंट कमाण्ड में बताये गये चारों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिये गये उदाहरण में हमने 4,2 को फर्स्ट पॉइंट माना है।

यहां पर A पॉइंट जो कि 4,2 पर है। क्रॉस हेयर कर्सर से जुड़ जायेगा इसे **रबरबैंड इफेक्ट** कहते हैं। यदि हमें चार यूनिट की सीधी लाईन खींचनी है तो हम पोलर मैथड का प्रयोग निम्न प्रकार से कर सकते हैं।


Command: L ↵

## LINE

Specify first point: 4,2

Specify next point or [Undo]: @4<0

Specify next point or [Undo]:



इतना करने से B पॉइंट तक चार यूनिट की लाईन खिंच जायेगी एवं अब पॉइंट B क्रॉस हेयर कर्सर से रबरबैंड से जुड़ा रहेगा।

इस प्रकार यदि तीन यूनिट का हेक्सागन बनाना चाहें तो कमाण्ड निम्न प्रकार से दिये जायेंगे –

Command: line ↵

Specify first point: 5,2 ↵

Specify next point or [Undo]: @3<0 ↵


Specify next point or [Undo]: @3<60 ↵

Specify next point or [Close/Undo]: @3<120 ↵

Specify next point or [Close/Undo]: @3<180 ↵


Specify next point or [Close/Undo]: @3<240 ↵

Specify next point or [Close/Undo]: c




इस प्रकार आप लाईन कमाण्ड का प्रयोग कर फँईग बना सकते हैं।

Erase कमाण्ड :- यदि आप कोई लाईन या ड्रॉइंग का अन्य कोई ऑब्जेक्ट हटाना (Remove) चाहते हैं, उसके लिए Erase कमाण्ड का प्रयोग करेंगे। इसके लिए पहले E लिखकर एंटर करेंगे। जिससे स्क्रीन पर एक छोटा सा वर्गाकार बॉक्स आ जाएगा। जिसे पिक बॉक्स बोलते हैं। इस पिक बॉक्स के द्वारा हम उन ऑब्जेक्ट्स को सलेक्ट करेंगे जिन्हे Erase करना है। नीचे दिए गए चित्र में कुछ लाईनें A, B, C, D वी गयी हैं। यदि इनमें A व C को हटाना चाहते हैं तो इस पिक बॉक्स द्वारा पहले लाईन A पर क्लिक करेंगे फिर लाईन C पर जिससे यह दोनों लाईनें हाइलाईट हो जायेंगी एवं अब एंटर करने से दोनों सलेक्टेड लाईनें Erase (Remove) हो जायेगी।




अब यदि हम Erase कमाण्ड देकर चित्रानुसार पहले पॉर्ट A पर फिर पॉर्ट B पर क्लिक करेंगे तो एक नीले रंग की विन्डो बनेगी एवं इस विन्डो में पूरे-पूरे आने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स सलेक्ट हो जाएंगे।





उपरोक्त उदाहरण में लाईन A, B, C, D, E, F सलेक्ट हो जायेंगी व G, H, I, J, K, L सलेक्ट नहीं होंगी। क्योंकि यहां हम विन्डो X से Y (बायी से दायी तरफ) की तरफ बना रहे हैं। इस मैथड को विन्डो सलेक्शन मैथड बोलते हैं। जिसमें केवल वही ऑब्जेक्ट सलेक्ट होगा जो विन्डो के अन्दर पूरा-पूरा आ रहा है।

किन्तु नीचे दिए गए उदाहरण में यदि हम Erase कमाण्ड देकर पहले M फिर N पर क्लिक करते हैं तो एक हरे रंग की क्रॉसिंग विन्डो बनेगी। इस मैथड को क्रॉसिंग सलेक्शन मैथड बोलते हैं अर्थात् दायी से बायी तरफ सलेक्ट करने पर जो क्रॉसिंग विन्डो बनती है उसमें आने वाले व उसको क्रॉस करने वाले सभी ऑब्जेक्ट सलेक्ट होंगे अर्थात् नीचे दिए गये उदाहरण में सभी लाईनें सलेक्ट हो जायेगी।



यदि आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स सलेक्ट कर दिये हैं एवं अब आप उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट का सलेक्शन नहीं चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ वापस क्लिक करने से उस ऑब्जेक्ट का सलेक्शन हट जायेगा।





## Circle


यदि आप कोई सर्कल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कमाण्ड प्रॉम्प्ट पर C लिखकर ऐंटर करना होगा।

किसी सर्कल को नीचे दिए गये विभिन्न तरीकों से बनाया जा सकता है।


- (1) सेन्टर पॉइंट के साथ rad या dia देकर
- (2) 3 point method द्वारा
- (3) 2 point method द्वारा
- (4) TTR (Tangent Tangent rad) द्वारा

## (1) सेन्टर पॉर्ट के साथ rad या dia देकर

इस मैथड से सर्कल बनाने के लिए पहले C लिखकर एंटर करेंगे फिर यह सेन्टर पॉर्ट पूछेगा। हमें सेन्टर पॉर्ट देना है यहाँ हम 6, 5 को सेन्टर पॉर्ट मानकर चलते हैं फिर रेडियस पूछेगा, यदि हमारे पास रेडियस की वेल्यू उपलब्ध है तो वह वेल्यू दे देंगे।




किन्तु यदि रेडियस की जगह diameter देना चाहते हैं तो d press करेंगे व फिर diameter की वेल्यू देंगे। इससे सर्कल निम्न प्रकार बन जायेगा।



इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण में 6 डायामीटर का सर्कल बन जाएगा एवं इसका सेन्टर पॉर्ट 6,5 पर होगा।

## (2) 3 POINT Method


नीचे दिये गये फिगर को देखिए



इसमें तीन पॉईंट A, B, C दिए गये हैं और हमें एक सर्कल इन तीनों पॉईंट्स से गुज़रता हुआ बनाना है।

इसके लिए 3P मैथड का उपयोग करेंगे

1. पहले C कमाण्ड देंगे
2. ऑप्शन में 3P लिखेंगे
3. इसके बाद यह 3 पॉईंट पूछेगा आप तीनों पॉईंट पर एक के बाद एक क्लिक करें या फिर तीनों पॉईंट्स के कॉर्डिनेट्स लिख दें। इस प्रकार से इन तीनों पॉईंट्स A, B, C से पास होता हुआ सर्कल बन जाएगा।



(नोट : यदि तीनों पॉइंट एक ही जगह पर होंगे या तीनों पॉइंट कोलीनियर होंगे। यानि एक ही रेखा में होंगे तो सर्कल नहीं बनेगा)

### (3)2 POINT Method


यदि आपके पास दो पॉइंट A, B हैं एवं इन दोनों पॉइंट्स से पास होता हुआ एक सर्कल बनाना चाहते हैं तो 2 point method काम में आयेगा।



इन दोनों पॉइंट से सर्कल बनाना चाहते हैं पहले C कमाण्ड देंगे


1. ऑप्शन में **2P** लिखकर ऐन्टर करेंगे
2. पहले पॉइंट A पर विलक करेंगे
3. फिर पॉइंट B पर विलक करेंगे
4. इस प्रकार A व B से पास होता हुआ सर्कल बन जायेगा।

(नोट : A व B केवल सर्कल के डायामीटर के दोनों विपरीत साईड ही होंगे)



#### (4) TTR (Tangent Tangent rad)

TT R का पूरा नाम Tangent Tangent radius है



यहां पर दो लाईने A व B दी गई हैं हमें एक सर्कल इस प्रकार बनाना है कि दोनों लाईनों को स्पर्श करें एवं उसकी रेडियस 2 चूनिट हो।

इसके लिए कमाण्ड इस प्रकार रहेगा।

1. पहले C कमाण्ड दीजिए।
2. ऑप्शन में जाकर T कर दीजिए।
3. अब यह पहली स्पर्श रेखा सलेक्ट करने के लिए कहेगा आप लाईन A पर कर्सर ले जाकर कहीं भी विलक कर दीजिए।
4. अब दूसरी स्पर्श रेखा सलेक्ट करने के लिए दूसरी लाईन B पर कर्सर ले जाकर विलक कर दीजिए।

5. दोनो स्पर्श रेखा हम सलेक्ट कर चुके हैं अब हमें रेडियस देनी है। रेडियस देते ही दोनो लाईनों को स्पर्श करता हुआ सर्कल बन जायेगा।

Fig Command: c



CIRCLE

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: t


Specify point on object for first tangent of circle:

Specify point on object for second tangent of circle:


Specify radius of circle: 2




अब इस चित्र को देखिए इसमें A व B के बीच की व्यूनतम दूरी 1 है व अधिकतम दूरी 4 है यदि हम TTR ऑप्शन में रेडियस .2 दें जो कि इनकी व्यूनतम दूरी से भी कम है ऐसी स्थिति में यह दोनो लाईनों को एक्सटेंशन कर सर्कल को बनायेगा। अर्थात् A व B को बढ़ाने पर दोनो लाईनें सर्कल की स्पर्श रेखा बन सकती हैं।




किन्तु यदि हम ऐडियस 4 दे जो कि दोनों लाईनों की बीच की अधिकतम दूरी से ज्यादा है। उस स्थिति में अलग-अलग प्रकार सर्कल बन सकते हैं इसमें महत्वपूर्ण यह रहेंगा कि आपने लाईन A व B को किस जगह से सलेक्ट किया है यदि R व S सिरे से लाईन को सलेक्ट करेंगे तो ..... . P व S सिरे के एक्सटेंशन की तरफ बनेगा।



एवं सर्कल ऐसे भी बन सकते हैं।





यदि दोनों लाईनों A व B के स्थान पर दो सर्कल A व B हो उनको भी टैंजेंट मानकर सर्कल बनाया जा सकता है।



1. C एंटर
2. ऑप्शन में से T सलेक्ट करेंगे
3. सर्कल A पर विलक करेंगे
4. सर्कल B पर विलक करेंगे
5. रेडियस ढेंगे

(नोट : सर्कल C की स्थिति A व B पर विलक किये गये पॉइंट की लोकेशन पर निर्भर करेंगी)



यदि इस चित्र की भाँति A व B को टैंजेंट मानकर रेडियस 2 दें तो यह सर्कल नहीं बनेगा क्योंकि A व B सर्कल के बीच की दूरी सर्कल C के डायामीटर से ज्यादा है।

(नोट : समानान्तर लाईनों के केस में TTR ऑप्शन काम नहीं करता है।)

### Trick

आपकों एक सर्कल बनाना है जिसके रेडियस  $\sqrt{2}$  है

कमांड सिक्वेंस इस प्रकार रहेगा

### CIRCLE

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 5,4

Specify radius of circle or [Diameter] <2.4510>: 'cal

>>> Expression: sqrt(2)

Resuming CIRCLE command.

Specify radius of circle or [Diameter] <2.4510>: 1.4142135623731

इसी प्रकार यदि 2.15 के स्क्वायर के बराबर रेडियस वाला सर्कल बनाना है तो

Command: c

CIRCLE

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 5,4


Specify radius of circle or [Diameter] <4.0000>: 'cal

>>> Expression:  $\text{sqr}(2.15)$

Resuming CIRCLE command.

Specify radius of circle or [Diameter] <4.0000>: 4.6225

मान लीजिए आपके पास एक सर्कल A है



आपको दूसरा सर्कल B बनाना है जिसकी RAD सर्कल A की RAD से 1.25 गुना अधिक है। तो इसके लिए कमाण्ड सिक्वेंस B प्रकार रहेगा :-

Command:

CIRCLE

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 8,4

Specify radius of circle or [Diameter] <1.3564>: 'cal


>>> Expression:  $1.25*\text{rad}$

>>> Select circle, arc or polyline segment for RAD function:

(सर्कल A पर क्लिक करें।)

Resuming CIRCLE command.

Specify radius of circle or [Diameter] <1.3564>: 1.695472911221



## Rectangle

आयताकार आकृति बनाने के लिए रेकटेंगल कमाण्ड काम में लेते हैं।

हमें एक आयत बनाना है जिसकी लम्बाई 5 व चौड़ाई 4 है।

इसमें पहले Rec कमाण्ड देंगे।

अब ये फर्ट कॉर्नर पूछेगा यहाँ पर आयत के पहले कॉर्नर A पर विलक किजिए।

अब दूसरा कॉर्नर पूछेगा यहाँ पर आप @ 5,4 लिखे

इससे  $5 \times 4$  की आयत बन जायेगी।

Command: rec

RECTANG


Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:

>>Enter new value for ORTHOMODE <0>:

Resuming RECTANG command.

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @5,4



अन्य ऑप्शन्स

Chamfer :

इस ऑप्शन में दो Chamfer Distance देनी होगी फिर आयत Chamfer किया हुआ बनेगा।

Command: rec

RECTANG


Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: c

Specify first chamfer distance for rectangles <0.0000>: 1

Specify second chamfer distance for rectangles <1.0000>: 1


Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @5,4




### Elevation

इस ऑप्शन में ऐलिवेशन हाईट पूछेगा जो भी हाईट देंगे रेकर्टेंगल वर्किंग प्लेन से उसी ऊंचाई पर बनेगा किन्तु 2 D व्यू में यह पता नहीं चलेगा कि REC हाईट पर बने हैं या नहीं इसको समझने के लिए पहले एक रेकर्टेंगल बनायेंगे अब दूसरे रेकर्टेंगल के लिए ऐलिवेशन हाईट 5 दीजिए एवं इसी रेकर्टेंगल के बिल्कुल उपर दूसरा रेकर्टेंगल बनाइये। नया वाला रेकर्टेंगल पहले वाले रेकर्टेंगल से उपर 5 थूनिट की दूरी पर बना है। इसको ठीक से देखने के लिए Vpoint कमाण्ड देंगे व वहां पर 1,1,1 लिख देंगे। यह थ्रीडी व्यू में आ जाएगा व दोनो रेकर्टेंगल की हाईट में फर्क नज़र आएगा।




## Fillet

यदि आप चाहते हैं कि बनने वाले रेक्टेंगल के कोने गोलाई लिये हुए हो तो फिलेट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। फिलेट ऑप्शन लेने पर यह रेडियस पूछेगा उस समय रेडियस देनी है। अब जो भी रेक्टेंगल बनायेंगे उसके कोने गोलाई लिए हुए होंगे।



## Thickness

ऐक्टेंगल का यह ऑप्शन भी 3 D में काम आता है। Thickness देने पर ऐक्टेंगल की ऊंचाई दिखाई देगी। यह भी आप V पॉर्फिट करके देख सकते हैं।



## Width :

यदि आप चाहते हैं कि REC की सभी लाईनों में मोठाई आये तो विड्थ ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। जितनी विड्थ देंगे आयत की लाईनें उतनी ही मोटी दिखाई देंगी।




## Donut

डोनट शेप बनाने के लिए डोनट कमाण्ड का प्रयोग करते हैं एवं इसका शॉर्टकट है DO


```
Command: do.  
DONUT  
Specify inside diameter of donut <0.5000>: 1
```

```
Specify outside diameter of donut <1.0000>: 2
```

```
Specify center of donut or <exit>:  
Specify center of donut or <exit>:  
Specify center of donut or <exit>:  
Specify center of donut or <exit>:
```




Command: do.  
DONUT  
Specify inside diameter of donut <1.0000>: 1  
Specify outside diameter of donut <2.0000>: 1  
Specify center of donut or <exit>:  
Specify center of donut or <exit>:  
Specify center of donut or <exit>:  
Specify center of donut or <exit>:



और यदि हम inside diameter 0 वाले diameter कुछ अन्य वेल्यू देंगे तो  
ये डोनट पूरी तरह से कलर से भरे हुए सर्कल जैसा दिखाई देगा।

Command: do.  
DONUT  
Specify inside diameter of donut <1.0000>: 0  
Specify outside diameter of donut <1.0000>: 2  
Specify center of donut or <exit>:  
Specify center of donut or <exit>:  
Specify center of donut or <exit>:  
Specify center of donut or <exit>:




यदि हम inside diameter 2 व outside diameter 1 ढेंगे तो यह दोनो वेल्यू को आपस में परिवर्तित कर देगा एवं वेल्यू वापस से अपने आप ही inside diameter 1 व outside diameter 2 हो जायेगी।

# **Unit and Limit Setup**

## **Units**


किसी भी ड्रॉइंग को नापने के लिए उसकी नाप के साथ उसकी यूनिट की आवश्यकता पड़ती है नीचे एक लाईन दी गई है।



जिसकी नाप 15 दी गई है यह नाप 15 इंच भी हो सकती है 15 फीट भी और 15 MM भी।

अतः किसी भी ड्रॉइंग को बनाने से पहले उसकी यूनिट को सेट करना आवश्यक है।

यूनिट सेट करने के लिए यूनिट कमाण्ड दीजिए या un लिख कर एंटर कीजिए। यूनिट करने पर एक डायलॉग बॉक्स आयेगा



अन्य ऑप्शन

### Length ->Type

यहां पर किसी ड्रॉइंग को नापने की करंट फोरमेट को सेट कर सकते हैं इसके द्वारा आप पांच तरह की यूनिट दे सकते हैं।

इनमें से **आर्किटेक्चरल** व इंजिनियरिंग यूनिट के द्वारा फीट व इंच में ड्रॉइंग बनाई जा सकती है व एक यूनिट एक इंच को प्रजेट करता है। इनमें फीट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल कोट का उपयोग करते हैं व इंच को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोट का उपयोग करते हैं। यदि हमें  $3'4\frac{1}{2}"$  लिखना है तो हमें 3 के बाद ' व 4 के बाद - का साइन लगाना होगा व  $3'4-1/2"$  इस प्रकार लिखा जाएगा।

### Angle:

इस ऑप्शन के द्वारा एंगल नापने के फोरमेट को सेट करते हैं। बाई डीफॉल्ट ये डेसिमल डिग्री में एंगल को नापता है यदि हमें कोई अन्य एंगल

मेजरमेंट यूनिट चाहिए तो इस लिस्ट में से सलेक्ट कर सकते हैं एंगल नापने की अन्य यूनिट इस प्रकार है।

Deg/ min/sec

Grads

Radians

Surveyor

डिग्री/मिनट/सैकण्ड सिस्टम में एंगल लिखने के लिए डिग्री को D द्वारा मिनट को ' सैकण्ड को " द्वारा लिखा जाता है। यदि हमें 30 डिग्री 40 मिनट 20 सैकण्ड लिखना है तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे।

**30D40'20"**

### Grads :

किसी सर्कल को पूरे 400 Grad. में बांटा जाता है, एक चौथाई सर्कल में 100 Grad. होते हैं। अतः यदि हमें 5 यूनिट लम्बाई की 100 Grad. एंगल पर लाईन खींचनी है तो इस प्रकार लिखेंगे

**Command:**

**LINE**

**Specify first point: 3,2**

**Specify next point or [Undo]: @5<100g**

**Specify next point or [Undo]:**

यदि हमने एंगल सिस्टम घोड़ लिया हुआ है तो फिर 100 के आगे G की आवश्यकता नहीं है।


### Radian:

ज्योमेट्री में एंगल नापने की एक यूनिट रेडियन भी होती है। रेडियन  $180/\pi$  के बराबर होता है।

### Surveyor's Units :

यह यूनिट सर्वेयर द्वारा प्रयोग में लिया जाता है।

बाईं डिफाल्ट एंगल को काउंटर क्लॉक वाईज (घड़ी की विपरीत दिशा) में नापा जाता है यदि आप एंगल को क्लॉक वाईज दिशा में चेक कर देंगे तो यह एंगल को क्लॉक वाईज नापेंगे।



### Insertion scale :

यदि आपने कोई ब्लॉक या ड्रॉइंग किसी अन्य यूनिट में बनाई है और आप दूसरी फाईल में किसी अन्य यूनिट में इन्सर्ट करना चाहते हैं तो इन्सर्शन स्केल ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसको आप आगे दिए गये उदाहरण से समझ सकते हैं।

1. सबसे पहले एक नई फाईल लीजिए। उसमें यूनिट इंजीनियरिंग सेट कीजिए।
2. अब उस ड्रॉइंग में 6" x 3" का आयत बनाईये।
3. अब इस ऑब्जेक्ट का ब्लॉक बनायें व Wblock में परिवर्तित करें एवं फाईल नेम try.dwg दें।  
(नोट : ब्लॉक व Wblock बनाने के तरीके पर आगे के चेप्टर में चर्चा की गई है।)
4. अब एक नई फाईल बनाईये और यूनिट कमाण्ड द्वारा इन्सर्शन स्केल में मिलीमीटर सेट किजिए।
5. अब इन्सर्ट कमाण्ड द्वारा Wblock को यहां पर इन्सर्ट करें।
6. आयत अब नई फाईल में आ गया है अब इस आयत की हॉरिजान्टल लाईन का नाप Dist कमाण्ड द्वारा चैक करें।
7. यहां हॉरिजान्टल नाप आयेगा 152.4mm. व वर्टिकल लाईन का नाप आयेगा 76.2mm.
8. यानि कि हमने सोर्स फाईल में नाप इंच में ही दी थी। किन्तु टार्गेट फाईल में इन्सर्ट करते समय हमने उसकी नाप mm. में कर दी।


9. इस प्रकार इन्सर्शन स्केल में बहुत सारी मेजरमेंट यूनिट दी गई हैं, जिनमें आप नाप को कनवर्ट कर फ़ाईल, Xref, ब्लॉक आदि इन्सर्ट कर सकते हैं।

(नोट : इस ऑप्शन का उपयोग डायरेक्टली ड्रॉइंग में mm. या cm. में काम करने के लिए नहीं किया जाता है। अक्सर देखा गया है कि यदि किसी से कहे कि 10 cm. की लाईन खींचनी है तो वह यूनिट में इन्सर्शन स्केल में जाकर cm. करके लाईन खींचना शुरू कर देता है। जबकि यह इन्सर्शन स्केल के लिए ही है।)

### सेन्टीमीटर में ड्रॉइंग कैसे बनाएं

नीचे एक आयत दिखाया गया है। जिसकी लम्बाई 6 cm. है व चौड़ाई 4 cm. है हमें इस आयत को ऑटोकेड में ड्रॉ करना है।

- 1 इसके लिए नई फ़ाईल लीजिए व टेम्प्लेट acad सलेक्ट करें।
- 2 अब लाईन या Rec कमाण्ड द्वारा  $6 \times 4$  का आयत ड्रॉ करें।
- 3 डेसीमल यूनिट के अनुसार  $6 \times 4$  का मतलब  $6'' \times 4''$  रहेगा।
- 4 अब स्केल कमाण्ड दें और आयत को सलेक्ट करें।
- 5 बेस पॉइंट पूछने पर  $<0,0>$  को बेस पॉइंट लें।
- 6 अब स्केल फेक्टर पूछने पर स्केल फेक्टर .3937 दें। ( $1\text{cm.} = .3937''$ )
- 7 अब ड्रॉइंग सेन्टीमीटर में कनवर्ट हो गई है।
- 8 किन्तु डायरेक्शन करने पर भी यह इंच में ही डायरेक्शन दिखाएगा।



- 9 इस डायरेक्शन की भी लेंथ फेक्टर चेंज करने के लिए डायरेक्शन मोड में जाकर Ifac Variable की वेल्यू 2.54 कर दें

Command: dim

Dim: Ifac

Enter new value for dimension variable <1.0000>: 2.54


Dim: up

Select objects: all

3 found

Select objects:

- 10 अब डायर्मेंशन मोड में ही अपडेट कमाण्ड देकर सारी डायर्मेंशन को सलेक्ट कर लें।
- 11 अब आपकी ड्रॉइंग cm. में डायर्मेंशन के साथ है।



इसी प्रकार आप किसी भी अन्य चूनिट में ड्रॉइंग बना सकते हैं।

# Inquiry Commands

## दो बिन्दुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना

इसे हम किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्ट कमाण्ड का प्रयोग करेंगे। डिस्ट कमाण्ड देने के बाद हम उन बिन्दुओं पर विलक करेंगे जिनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है एवं उन दोनों बिन्दुओं पर विलक करते ही दूरी एवं एंगल आदि प्राप्त हो जायेगा।

A \_\_\_\_\_ B

Command: dist.↵

Specify first point: (A प्वाइंट पर विलक कीजिये)

Specify second point or [Multiple points]: (B प्वाइंट पर विलक कीजिये)

Distance = 5.3881, Angle in XY Plane = 0, Angle from XY Plane = 0

Delta X = 5.3881, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000

## List

किसी ऑब्जेक्ट की ज्यामितिय प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले करने के लिए लिस्ट कमाण्ड का प्रयोग करेंगे। लिस्ट कमाण्ड देने के बाद हम उस ऑब्जेक्ट को सलेक्ट करेंगे जिसकी ज्यामितिय प्रॉपर्टीज़ हमें प्राप्त करनी हैं।

उदाहरण : यदि हमें किसी सर्कल की ज्यामितिय प्रॉपर्टीज़ पता करनी हैं तो हम लिस्ट कमाण्ड देकर सर्कल पर विलक करेंगे जिससे उस सर्कल की सभी प्रॉपर्टीज़ जैसे उसका सेंटर प्वाइंट, रेडियस, क्षेत्रफल आदि मालूम पड़ जायेगा।

Command: list.↵

Select objects: 1 found ( सर्कल को सलेक्ट कीजिये )

Select objects:

```
CIRCLE Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 1bd
center point, X= 4.1553 Y= 3.9686 Z= 0.0000
radius 3.0000
circumference 18.8496
area 28.2743
```

## D.B. List

डेटा बेस लिस्ट : डीबी लिस्ट कमाण्ड देकर हम ड्रॉइंग में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स की ज्यामितिय प्रॉपर्टीज़ मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हम dblist टाईप करके एंटर करेंगे। एंटर करते ही ड्रॉइंग में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ उस क्रम में दिखाई देगी जिसमें उसे बनाया गया है।

Command: dblist ↵

```
CIRCLE Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 1bd
center point, X= 4.1553 Y= 3.9686 Z= 0.0000
radius 3.0000
circumference 18.8496
area 28.2743
```

```
ARC Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 1be
center point, X= 11.4119 Y= 4.9618 Z= 0.0000
radius 2.1303
start angle 41
end angle 176
length 5.0409
```

```
LINE Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 1bf
from point, X= 8.0506 Y= 2.5802 Z= 0.0000
to point, X= 12.4091 Y= 2.5802 Z= 0.0000
Length = 4.3585, Angle in XY Plane = 0
Delta X = 4.3585, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000
```

```
LWPOLYLINE Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 1c0
Closed
Constant width 0.0000
area 4.9707
perimeter 9.2281
```

```
at point X= -2.8114 Y= 2.9916 Z= 0.0000
at point X= 0.0885 Y= 2.9916 Z= 0.0000
at point X= 0.0885 Y= 1.2776 Z= 0.0000
at point X= -2.8114 Y= 1.2776 Z= 0.0000
```

## I.D.

किसी पॉर्ट के निर्देशांक मालूम करना :


किसी पॉर्ट के निर्देशांक मालूम करने के लिए ID कमाण्ड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए **ID** कमाण्ड देकर कर्सर उस जगह पर या उस पॉर्ट पर विलक्षण करेंगे जिसके निर्देशांक हमें मालूम करने हैं।

```
Command: ID.]
Specify point: X = 3.4417    Y = 2.4950    Z = 0.0000
```

## Option

ऑटोकेड को कर्टमार्झ करने के लिए ऑप्शन काम में आता है। इससे हम ऑटोकेड अपने अनुसार कर्टमार्झ कर सकते हैं, जिससे हमें कार्य करने में सुविधा रहती है।

इसके लिए हमें दूल्स मेन्यू में सबसे नीचे ऑप्शन पर विलक करना होता है। ऑप्शन पर विलक करने पर ऑप्शन डायलॉग बॉक्स नीचे दिये गये चित्र जैसा दिखाई देगा।



## **File Tab**

इस टेब में हम देख सकते हैं कि अनेक विकल्प हैं, ये सारे विकल्प फाईल से संबंधित हैं। आईये इनमें से कुछ विकल्प को समझते हैं।

### **Support file search path**

सबसे पहले सपोर्ट फाईल सर्च पाथ के आगे दिये गये (+) प्लस के निशान पर क्लिक कीजिए। इससे आपकों कुछ फाईलों की लोकेशन दिखाई देगी। इसके द्वारा हम निर्धारण कर सकते हैं कि ऑटोकेड, फॉन्ट, कर्टमाईज़ेशन फ़ाईल, Plugins, ड्रॉइंग टू इन्स्टर्ट, लाईन टाईप # पेटर्न किस फोल्डर में हूँके, यदि वे करंट फोल्डर में नहीं हैं।


### **Device driver file search path**

**No description here...**


# Grip Editing

## Grip editing

जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर बिना कोई कमाण्ड दिये ही विलक करते हैं तो उस पर वर्गाकार ग्रिप्स आ जाती हैं।




यह ग्रिप्स ऑब्जेक्ट के द्रांसफॉर्मेशन (move, stretch, copy, rotate) के लिए उपयोग में ली जा सकती हैं। यदि हम किसी लाइन पर विलक करते हैं तो उस पर तीन ग्रिप्स आ जाती हैं एवं सर्कल पर विलक करने पर पांच ग्रिप्स आती हैं।




सर्कल या लाइन पर बीच गाली ग्रिप्स का उपयोग कर ऑब्जेक्ट को मूव किया जा सकता है। आउटर ग्रिप्स से ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच किया जा सकता है। जैसे कि हम

उदाहरण के लिए नीचे दिये गये चित्र में



ग्रिप **A** पर क्लिक करते हैं तो ग्रिप सलेक्ट हो जाती है एवं दूसरी जगह **B** पर क्लिक करने पर ऑब्जेक्ट वहां तक स्ट्रेच हो जायेगा।

यदि हम कंट्रोल के साथ ग्रिप्स द्वारा स्ट्रेच करें तो वह कॉपी हो जायेगा।




ग्रिप को एनेबल या डिसेबल करने के लिए ग्रिप कमाण्ड का प्रयोग करेंगे। **Grip** कमांड देकर एंटर करें फिर 0 या 1 वेल्यू देकर यदि हम ग्रिप की वेल्यू 0 सेट करें तो ग्रिप डिसेबल हो जायेगी और ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने से ग्रिप नहीं आयेगी। ग्रिप का साईज बदलने के लिए **Gripsize** कमाण्ड का प्रयोग करेंगे। इसके लिए ग्रिप साईज लिखकर एंटर करेंगे एवं जिस साईज की ग्रिप चाहिए एंटर कर देंगे।

ग्रिप का कलर बदलने के लिए **Gripcolor** कमाण्ड काम में लेंगे। इसके लिए **Gripcolor** लिखकर एंटर करेंगे एवं 1 से 255 के बीच कोई भी कलर की वेल्यू दे देंगे। इससे दी गई वेल्यू के अनुसार ग्रिप का कलर सेट हो जायेगा।

## Modification of the Objects

### Break

किसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करने के लिए ब्रेक कमाण्ड का उपयोग करते हैं।



br कमाण्ड देने के बाद दो अलग-अलग पॉर्फट पर विलक करके लाईन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके लिए पहले break कमाण्ड देंगे फिर पॉर्फट A पर विलक करेंगे फिर पॉर्फट B पर विलक करेंगे।



इससे चित्र 2 की तरह A व B पॉर्फट के बीच से ब्रेक हो जाएगा।

हम दी गई नाप के अनुसार भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नीचे दिये गये चित्र में यदि हम पॉर्फट A से 2 यूनिट की दूरी पर 3 यूनिट का ब्रेक लगाना चाहते हैं तो हम निम्न प्रकार कमाण्ड देंगे।



Command: BR

BREAK

Select object: end

of

Specify second break point or [First point]: f

Specify first break point: @2<0

Specify second break point: 3<0

Command: BR

BREAK

Select object: end

of


Specify second break point or [First point]: f

Specify first break point: @2<0


Specify second break point: 3<0



यदि किसी सर्कल को ब्रेक करना चाहें तो



यदि हम दिये गये सर्कल में पहले पॉर्ट A पर फिर पॉर्ट B पर विलक करेंगे तो यह निम्न प्रकार ब्रेक हो जायेगा।



उपरोक्त चित्रानुसार हमने देखा कि छोटा वाला पार्ट ब्रेक हुआ है यदि हम बड़ा वाला पार्ट ब्रेक करना चाहें तो हम पहले B पर एवं फिर A बिन्दु पर विलक करेंगे अर्थात पहले से दूसरे पॉर्ट की तरफ एंटीक्लॉक वाईज़ ब्रेक होगा।

### Join command

किन्हीं दो **कोलीनियर** ऑब्जेक्ट्स या किनारों से जुड़ी हुई लाइन या आर्क के कोम्बिनेशन को जॉइन करने के लिए जॉइन कमाण्ड का प्रयोग करते हैं।

(X)



उदाहरण के लिए यदि X चित्र के ऑब्जेक्ट A व ऑब्जेक्ट B को जॉइन करना चाहें तो J कमाण्ड लिख कर एंटर करेंगे।

Command: j ↴

JOIN

Select source object or multiple objects to join at once: 1 found

Select objects to join: 1 found, 2 total


Select objects to join:





इस प्रकार यह **A** व **B** ऑब्जेक्ट को मिला देगा । इसके लिए जरूरी है कि **A** व **B** दोनों ऑब्जेक्ट एकदम आमने सामने हो यदि ऑब्जेक्ट निम्नानुसार आमने सामने नहीं होंगे तो उनको जॉइन नहीं किया जा सकता है ।





नीचे दिये गये चित्र के अनुसार जिसमें अलग-अलग लाईने एक दूसरे से जुड़ी हुई है । तो इनको भी Join कमाण्ड द्वारा एक साथ स्लेक्ट कर Join किया जा सकता है ।



इस प्रकार नीचे दिये गये चित्र में एक सर्कल के अलग टुकड़े किये गये हैं। उसमें हम यदि पहले A फिर B पर विलक करते हैं तो ऑब्जेक्ट C व D की तरफ से जॉइन हो जायेगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट A से B की तरफ एंटीक्लॉक वाईज जॉइन होता है।



यदि हम चाहते हैं कि A व B वाली साईड से जॉइन हो तो हम पहले B पर फिर A पर विलक करेंगे।



X

y

यदि y चित्र मे दिये गये आर्क को जोईन कमाण्ड देकर सलेक्ट करे तो एक क्लोज ऑप्शन आयेगा इस ऑप्शन के द्वारा ये आर्क सर्कल मे परिवर्तित हो जायेगी।

Command: j

JOIN

Select source object or multiple objects to join at once: 1 found

Select objects to join:

Select arcs to join to source or [cLose]: L

Arc converted to a circle.



## Offset

किसी ऑब्जेक्ट को **समान्तर रूप से** कॉपी करने के लिए ऑफसेट कमाण्ड का प्रयोग करेंगे। इसका शोटकर्ट है 0

नीचे चित्र में एक लाइन दी गई है

---

A

उसे समान्तर रूप से 2 यूनिट की दूरी पर कॉपी करना है। सबसे पहले आपको यह डिस्टेंस देनी होगी जिस डिस्टेंस पर आपको ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है उस ऑब्जेक्ट को सलेक्ट करना होगा फिर दिशा बतानी होगी। जिस दिशा में ऑब्जेक्ट कॉपी करना है। उस दिशा में विलक करेंगे, उस दिशा में ऑब्जेक्ट समान्तर रूप से कॉपी हो जायेगा।

Command: o ↴

OFFSET

Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: 1

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:


Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:

---


---

A

यदि हम किसी आयताकार पोलीगन द्वारा बने ऑब्जेक्ट को ऑफ़सेट करेंगे तो वह निम्न प्रकार से ऑफ़सेट होगा।



इस प्रकार यदि किसी सर्कल को ऑफ़सेट करेंगे तो वह निम्न प्रकार से (concentric) संकेन्द्रीय सर्कल बनायेगा।



यदि हमें ऑफ़सेट करने की दूरी ज्ञात नहीं है व हम किसी खास जगह पर ऑब्जेक्ट को ऑफ़सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑफ़सेट कमाण्ड में डिस्टेंस नहीं देकर थू ऑप्शन का प्रयोग करेंगे।

O (Enter)

Offset distance : T (Enter)

Select object :

Through :

इस प्रकार हम जिस जगह पर विलक करेंगे उसी जगह पर ऑफ्सेट हो जायेगा।

अन्य आप्शंस :-

ERASE इस आप्शंस को उपयोग में लेकर यदि हम ऑफ्सेट करते हैं तो मूल ऑब्जेक्ट हट जायेगा एवं नया ऑब्जेक्ट ऑफ्सेट होकर आ जायेगा।

## LAYER

---

A

यहां पर A एक लाईन दी गई है। जो कि Layer 0 में है। अब यदि हम सीधे ही इसे ऑफ्सेट करेंगे तो यह 0 Layer में ही ऑफ्सेट होगी। बिन्तु यदि हम इसे किसी दूसरी Layer में ऑफ्सेट करना चाहे तो Layer आप्शंस का प्रयोग करना होगा इसके लिए जिस Layer में ऑफ्सेट करना है पहले उस Layer को करंट Layer बनाएंगे। फिर ऑफ्सेट के Layer आप्शंन का प्रयोग निम्न प्रकार से कर ऑफ्सेट करेंगे।

Command: O

OFFSET

Current settings: Erase source=No Layer=Current OFFSETGAPTYPE=0

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <1.0000>: L

Enter layer option for offset objects [Current/Source] <Current>: C

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <1.0000>:

## Copy

किसी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट बनाने के लिए कॉपी कमाण्ड का प्रयोग करेंगे। कॉपी कमाण्ड का शॉर्टकट है cp या co।

यदि हम चाहते हैं कि नीचे दिये गये ऑब्जेक्ट को 5 यूनिट की दूरी पर कॉपी कर दिया जाये तो हम निम्न प्रकार से करमाण्ड देंगे।

Command: cp ↵

COPY

Select objects: Specify opposite corner: 1 found

Select objects:

Current settings: Copy mode = Multiple

Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:

Specify second point or [Array] <use first point as displacement>: @5<0

Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>:



Command: cp ↵

COPY

Select objects: Specify opposite corner: 1 found

Select objects:

Current settings: Copy mode = Multiple

Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:

Specify second point or [Array] <use first point as displacement>: @5<0

Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>:



उक्त करमाण्ड से यह ऑब्जेक्ट बेस पॉइंट से 5 यूनिट की दूरी पर 0 डिग्री एंगल पर कॉपी हो जायेगी।

## Move

किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए Move कमाण्ड का प्रयोग करेंगे। Move कमाण्ड का शॉर्टकट है M यदि हम नीचे दिये गये ऑब्जेक्ट को 4 यूनिट की दूरी पर 0 डिग्री कोण पर मूव करना चाहते हैं।

m (enter)

Select object :


Select object : (enter)

Base point :




## Trim

नीचे दिये गये चित्र को ध्यान से देखिए।



इसमें दो लाइनें दी गई हैं यदि हम चाहते हैं कि लाइन A को 4 नम्बर सार्फिंड से नीचे दिये गये चित्र की भाँति काटना है।



4

यदि हम A लाइन को इरेज़ करते हैं तो पूरी लाइन ही हट जायेगी। अतः इसके लिये हम Trim कमाण्ड का प्रयोग करेंगे। Trim कमाण्ड का प्रयोग ऑब्जेक्ट के किसी पार्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की सहायता से काटने के लिए किया जाता है। अतः दिये चित्र में हमें लाइन B को कटिंग लाइन बनाना पड़ेगा।

Command: tr ↵

**TRIM**

Current settings: Projection=UCS, Edge=None

Select cutting edges ...

Select objects or <select all>: (लाइन A पर क्लिक करें)

Select objects : (Enter करें)


Select object to trim or shift-select to extend or

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: (लाईन B पर साइड 4 पर विलक करें)


Select object to trim or shift-select to extend or

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: (Enter करें)

यदि हमें चित्र 1 को ट्रिम करके चित्र 2 की भाँति बनाना है तो हम कटिंग एजेज में लाईन A व C को सलेक्ट करेंगे।



(Fig : 1)




(Fig : 2)

सलेक्ट ऑब्जेक्ट दू ट्रिम में भाग X पर विलक करेंगे तो यह चित्र 2 की भाँति ट्रिम कर देगा।

इसी प्रकार जब कटिंग एजेज सलेक्ट करने के लिए पूछा जाता है तो उस समय यदि हम एक भी ऑब्जेक्ट सलेक्ट नहीं करें व ऐसे ही एंटर कर दें तो ड्रॉइंग में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट को कटिंग एजेज मान लेगा अर्थात् सभी लाईनें कटिंग एजेज बन जायेगी।

इसी प्रकार यदि हम उपरोक्त चित्र 2 में से A लाईन को कटिंग एजेज मान कर B लाईन को ट्रिम करना चाहें तो यह ट्रिम नहीं होगी। क्योंकि B लाईन A लाईन को क्रॉस नहीं कर रही हैं।

## Extend



ऊपर दिये गये चित्र में यदि हम **A** लाईन को लाइन **B** तक बढ़ाना चाहते हैं तो एक्सटेण्ड कमाण्ड का प्रयोग करेंगे। इसमें लाईन **B** को बॉउंडरी **EX** मारेंगे। एक्सटेण्ड कमाण्ड का शोर्टकट है **EX**।

**Command:** **EX** ↵

**EXTEND**

Current settings: Projection=UCS, Edge=None

Select boundary edges ...

Select objects or <select all>: 1 found (select line B)

Select objects: (Press Enter)


Select object to extend or shift-select to trim or

[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]: (select line A)



Select object to extend or shift-select to trim or

[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]: (Press Enter)

यह ऑब्जेक्ट नीचे दिये गये चित्र की भाँति एक्सटेण्ड हो जायेगा।



यदि हम किसी आर्क को एक्सटेण्ड करें तो यह सर्कुलर पाथ में ही एक्सटेण्ड होगा।



यदि हम नीचे दिये गये आर्क को एक्सटेंड करना चाहें तो यह एक्सटेंड नहीं होगा।




क्योंकि लाईन **A** आर्क **B** के पाथ में नहीं आ रहा है।

इसी प्रकार जब बाउन्ड्री **एजेज** का पूछा जाता है उस समय यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सलेक्ट नहीं करके ऐसे ही एंटर कर दें तो ड्रॉइंग में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट को बाउन्ड्री **एजेज** मान लेगा।

## Fillet

यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के कोनों को राउंड करना चाहें तो इसके लिए फिलेट कमाण्ड का प्रयोग कर सकते हैं। फिलेट कमाण्ड का शॉर्टकट है **F**।

**F** कमाण्ड देने पर सबसे पहले हम फिलेट की रेडियस लिखेंगे फिर दोनों लाईनों को सलेक्ट करेंगे जिनके बीच राउंड करना है।



Command: F ↴

**FILLET**



Current settings: Mode = TRIM, Radius = 1.0000

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: R

Specify fillet radius <1.0000>: 1

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:

Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]:



ऊपर दिये गये चित्र 3 में एक REC कमाण्ड से बना आयत है एवं यदि हम चाहते हैं कि चारों कोर्नरें एक साथ ही फिलेट हो जायें तो हमें फिलेट कमाण्ड के पोलीलाइन ऑप्शन का उपयोग करना होगा।

Command: F ↴

**FILLET**

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: R

Specify fillet radius <0.0000>: 1

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: P  
Select 2D polyline or [Radius]:  
4 lines were filleted:



यदि हम चाहते हैं कि कोर्नर में राउंड तो हो जाये किन्तु कोर्नर वैसी ही रहे चित्र **x** की भाँति



इसके लिए फिलेट में Trim ऑप्शन मौजूद है। वहां पर N करने से उपरोक्त प्रकार से फिलेट होगा।

Command: F ↴



FILLET

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 1.0000

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: T

Enter Trim mode option [Trim/No trim] <Trim>: N

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:  
Select second object or shift-select to apply corner or [Radius]:




ऊपर दिये गये चित्र Y में एक अलग-2 लाईनों से बना हुआ आयत है व उसकी सभी लाईनों को अंदर की तरफ़ किसी ख़ास दूरी पर ऑफ़सेट किया गया है एवं हम इस Y चित्र को चित्र Z की भाँति करना चाहते हैं अर्थात् B में अतिरिक्त कोनों को Trim करना चाहते हैं। इन्हें हम Trim से भी हटा सकते हैं एवं फिलेट् कमाण्ड की सहायता से भी हटा सकते हैं। इसके लिए हमें पहले ऐडियस जीरों सेट करना होगा।


अब यदि लाईन P व Q को फिलेट् करेंगे तो लाईनों का अतिरिक्त भाग हट जायेगा।

( ध्यान रहे फिलेट् कमाण्ड से इस प्रकार ट्रिम करना चाहें तो फिलेट् के trim mode को trim पर सेट करना होगा यदि mode no trim पर सेट है तो यह काम नहीं करेगा। )


इस प्रकार ?



यहाँ भी फिलेट् कमाण्ड का प्रयोग कर मिला सकते हैं इसके लिए भी ऐडियस ज़ीरो पर सेट करेंगे।



हमने देखा कि A व B लाईन एक्सटेण्ड होकर मिल गई हैं इसी प्रकार अन्य लाईनों को भी मिला सकते हैं।



(यहां भी ट्रिम मोड को ट्रिम पर सेट करना होगा, यदि ट्रिम मोड नो ट्रिम पर सेट होगा तो लाईन एक्सटेण्ड नहीं होगी।)



उपर दिये गये चित्र में दो पेरेलल लाईने दी गई हैं। यदि फिलेट कमाण्ड देकर बिना कोई रेडियस दिये दोनों लाईनों को एक ही साईड से सलेक्ट करे तो यह नीचे दिये गये चित्र के अनुसार फिलेट हो जायेगा।




## Chamfer

यदि हम कॉर्नर को राउण्ड करने की बजाये काटना चाहें तो **Chamfer** कमाण्ड का प्रयोग करेंगे। चैम्फर कमाण्ड का शॉर्टकट है **cha**



उपरोक्त चित्र में एक अलग-अलग लाईनों से बना हुआ आयत दिया गया है। हमें इसको नीचे दिये गये चित्र के अनुसार चैम्फर करना है।



इसके लिये पहले cha कमाण्ड देकर एन्टर करेगे इसके पश्चात् D ऑप्शन के द्वारा डिस्टेन्स 1 व डिस्टेन्स 2 देंगे। फिर A व B लाईनों को सलेक्ट करेंगे। इससे यह दिखाये गये अनुसार चैम्फर हो जायेगा।

Command: cha.↵

CHAMFER

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: d


Specify first chamfer distance <0.0000>: 1

Specify second chamfer distance <1.0000>: 1

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:

Select second line or shift-select to apply corner or [Distance/Angle/Method]:

Command: Specify opposite corner or [Fence/WPolygon/CPolygon]:



REC

उपरोक्त चित्र में एक **ऐक्टैगंल** कमाण्ड द्वारा आयत बनाया गया है। जो कि एक पोलिनाईन होती है। यदि हम चाहते हैं कि इसके सभी सिरों को एक बार में ही चैम्फर कर दिया जाये तो इसके लिए हमें चैम्फर में **P** ऑप्शन प्रयोग में लेना होगा। नीचे दिये गये कमाण्ड सिक्वेस के अनुसार आयत को सलेक्ट करते ही एक बार में चैम्फर हो जायेगा।

Command: cha<sub>←</sub>

**CHAMFER**

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 1.0000, Dist2 = 1.0000

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mETHOD/Multiple]: d


Specify first chamfer distance <1.0000>: 1

Specify second chamfer distance <1.0000>: 1

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mETHOD/Multiple]: p

Select 2D polyline or [Distance/Angle/Method]:

4 lines were chamfered



यदि हम दो डिस्टेंस न लेकर किसी एंगल पर चैम्फर करना चाहें तो एंगल ऑप्शन नीचे दिये गये अनुसार प्रयोग करेंगे। जिसमें पहले प्रथम लाईन पर लैंथ पूछेगा फिर एंगल पूछेगा इसके बारे दिये गये चित्र के अनुसार चैम्फर हो जायेगा।

Command: CHA

CHAMFER

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: a


Specify chamfer length on the first line <0.0000>: 1

Specify chamfer angle from the first line <0>: 30




## Stretch

किसी ऑब्जेक्ट को Stretch या Shrink करने के लिए स्ट्रेच कमाण्ड काम में लेते हैं। मान लीजिए आपको नीचे दिये गये आयताकार ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कमाण्ड देकर स्ट्रेच करना है तो इस ऑब्जेक्ट को इस प्रकार सलेक्ट करेंगे कि एक ही बार में तीन लाईनें सलेक्ट हो जाये अर्थात् क्रॉसिंग ऑप्शन का उपयोग करेंगे फिर बेस पॉइंट देकर उसके बाद जहां तक स्ट्रेच करना है, वहाँ पर विलक कर देंगे इससे जिस लाईन को सलेक्ट नहीं किया है वह फिक्स रहेगी बाकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो जायेगा।



यदि किसी नाप के अनुसार स्ट्रेच करना हो तो बेस पॉइंट सलेक्ट करने के बाद जिस दिशा में स्ट्रेच करना है उस दिशा में माऊस को ड्रेग करके जितना स्ट्रेच करना है उतनी नाप देकर एन्टर करेंगे। उदाहरण के लिए किसी आयताकार ऑब्जेक्ट की लम्बाई 3 यूनिट बढ़ानी है तो पहले चित्र 1 की तरह आयत की 3 लाइनों को क्रॉसिंग छारा सलेक्ट करेंगे एवं फिर बेस पॉइंट देकर माऊस को **X** दिशा में ड्रेग करके 3 लिखकर एंटर कर देंगे।



( नोट : ध्यान रहे आपकों ऑब्जेक्ट एक ही बार में सलेक्ट करना है एवं किसी सर्कल या इलिप्स को स्ट्रेच नहीं किया जा सकता है।)

## Dimensions

किसी ड्राईंग को बनाने के बाद उसकी नाप कोण आदि मार्क करने की प्रक्रिया को डाइमेशनिंग कहते हैं। डाइमेशन को नीचे चित्र में समझाया जा सकता है। किसी ऑब्जेक्ट की डाइमेशन करने के लिए सबसे पहले डाइमेशन मोड में जाना पड़ेगा इसके लिए कमाण्ड प्रॉम्प्ट पर डिम लिख कर एंटर करेंगे। अब जहाँ पर कमाण्ड लिखा हुआ आ रहा है या वहाँ पर डिम लिखा हुआ आयेगा व यहाँ पर अब डाइमेशन से संबंधित कमाण्ड ही चलेंगी।

आइये अब डाइमेशन के अलग-अलग तरीके देखते हैं।

(1) नीचे चित्र में एक हॉरिजेनल लाईन दी गई है और यदि हमें इसकी डाइमेशन करनी है। डिम प्रॉम्प्ट पर hor लिखकर एंटर करेंगे। इससे यह पहले फर्स्ट ऐक्सटेंशन लाइन ऑरिजिन पूछता है फिर सेकण्ड ऐक्सटेंशन लाइन ऑरिजिन पूछता है। दोनों पॉइंट सलेक्ट करने के बाद डाइमेशन लाईन की लोकेशन पूछेगा। अंत में टेक्स्ट पूछेगा। यदि टेक्स्ट में हम बिना कुछ दिये एंटर करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की डाइमेशनस निम्न प्रकार से हो जाएगी।

Command: DIM


Dim: hor

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

Enter dimension text <6.9987>:



**Vertical Dimension :** किसी Vertical Line को Dimension करने के लिये Dimension Mode में जाकर VER लिखकर एंटर करेंगे, फिर पहले वर्टिकल लाईन का एक End Point स्लेक्ट करेंगे फिर दूसरा End Point स्लेक्ट करेंगे। इसके बाद Dimension Line Location देंगे। अंत में Dimension Text पूछेगा तब हम Dimension Text की Value देंगे या फिर ऐसे ही एंटर कर देंगे। बिना कुछ लिखे एंटर करने पर Vertical Line की वास्तविक Dimension आ जाएगी।

Command: DIM


Dim: ver

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

Enter dimension text <6.9987>:



**Aligned Dimension :-** हॉरिजेन्टल व वर्टिकल की तरह ही Aligned Dimension की जाएगी। इसके लिये कमाण्ड मोड में जाकर ALI लिखना होगा।

Command: DIM


Dim: ali

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

Enter dimension text <6.9987>:




**Diameter** :— किसी Circle की Diameter (व्यास) लेने के लिये Dimension Mode में जाकर DIA लिखेंगे। फिर ARC या Circle को स्लेक्ट करेंगे। फिर Dimension Text देंगे। इसके बाद Dimension Line Location स्लेक्ट करने पर Circle की Diameter चित्र अनुसार आ जाएगी।

Dim: dia

Select arc or circle:

Enter dimension text <6.0000>:

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:



**Radius** :— किसी Circle की Radius (व्यास) लेने के लिये Dimension Mode में जाकर RAD लिखेंगे। फिर ARC या Circle को स्लेक्ट करेंगे। फिर Dimension Text


ਦੇਂਗੇ। ਇਸਕੇ ਬਾਦ Dimension Line Location ਸਲੋਕਟ ਕਰਨੇ ਪਰ Circle Radius ਚਿਤ੍ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ।

Dim: rad


Select arc or circle:

Enter dimension text <3.0000>:

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:



Base Line ਯਾ Continuous Dimension :-ਨੀਚੇ ਚਿਤ੍ਰ ਮੈਂ 6 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਦਿ ਇਨਕੀ Dimension ਕਰਨੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੇ ਇਸਕੇ ਦੋ Method ਹੋਣਗੇ ਪਹਲਾ Base Line Method ਦੂਜਾ Continuous Method.



**Base Line Method** :- इस Method से Dimension करने के लिये पहले Dimension Mode में जाकर HOR देकर A व B पॉइन्ट के बीच एक HOR करेंगे।


Dim: hor

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

Enter dimension text <2.0000>:




Dim Prompt पर Base लिखकर Enter करेंगे। फिर यह Second Extension Line Origin पूछेगा। फिर C Point पर Click कर Enter करेंगे। इससे चित्रानुसार Dimension आ जाएगी।

Dim: bas

Specify a second extension line origin or [Select] <Select>:

Enter dimension text <4.0000>:




Dim Prompt पर Base लिखकर Enter करेंगे। फिर यह Second Extension Line Origin पूछेगा। फिर D Point पर Click कर Enter करेंगे। इससे चित्रानुसार Dimension आ जाएगी।

**Dim:**

**BASELINE**

Specify a second extension line origin or [Select] <Select>:

Enter dimension text <6.0000>:




Dim Prompt पर Base लिखकर Enter करेंगे। फिर यह Second Extension Line Origin पूछेगा। फिर E Point पर Click कर Enter करेंगे। इससे चित्रानुसार Dimension आ जाएगी।

**Dim:**

**BASELINE**

Specify a second extension line origin or [Select] <Select>:

Enter dimension text <8.0000>:




Dim Prompt पर Base लिखकर Enter करेंगे । फिर यह Second Extension Line Origin पूछेगा । फिर F Point पर Click कर Enter करेंगे । इससे चित्रानुसार Dimension आ जाएगी ।

Dim:


**BASELINE**

Specify a second extension line origin or [Select] <Select>:

Enter dimension text <10.0000>:



Contuinus Dimension व (Chain) :- नीचे दी गई लाईनों में यदि Chain Dimension करनी हो तो पहले Dimension Mode में जाकर A Point व B Point के बीच HOR Dimension करेंगे ।




Dim: hor

Specify first extension line origin or <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

Enter dimension text <2.0000>:




पहली HOR Dimension करने के बाद Dim Prompt पर Cont लिखकर Enter करेंगे। फिर यह Second Extension Line Origin पूछेगा। फिर C Point पर Click कर Enter करेंगे। इससे चित्रानुसार Dimension आ जाएगी।

इसके बाद Dim Prompt पर Cont लिखकर Enter करेंगे। फिर यह Second Extension Line Origin पूछेगा। फिर D Point पर Click कर Enter करेंगे। इससे चित्रानुसार Dimension आ जाएगी।

Dim: cont

Specify a second extension line origin or [Select] <Select>:

Enter dimension text <2.0000>:




Dim:

CONTINUE

Specify a second extension line origin or [Select] <Select>:

Enter dimension text <2.0000>:




इसके बाद Dim Prompt पर Cont लिखकर Enter करेंगे। फिर यह Second Extension Line Origin पूछेगा। फिर E Point पर Click कर Enter करेंगे। इससे चित्रानुसार Dimension आ जाएगी।

Dim:

CONTINUE

Specify a second extension line origin or [Select] <Select>:

Enter dimension text <2.0000>:




Dim:

CONTINUE

Specify a second extension line origin or [Select] <Select>:

Enter dimension text <2.0000>:



### **Angular Dimensioning**

किन्हीं दो लाईनों के बीच Angular Dimensioning करने के लिये Dimension Mode में जाकर ANG लिखकर Enter करेंगे एवं पहले First Line को फिर Second Line को स्लेकट करेंगे। इसके बाद Dimension Text यानि Angle देंगे। या फिर सिर्फ Enter करेंगे। सिर्फ Enter करने से इन दोनों लाईनों के बीच का सही Angle दर्शाएगा। अंत में Text की Location भी देनी होगी।

Dim: ang


Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

Select second line:


Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]:

Enter dimension text <29>:

Enter text location (or press ENTER):



इसी प्रकार किसी ARC या Circle का भी Angle लिखा जा सकता है।





Dim: ang

Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]:

Enter dimension text <119>:

Enter text location (or press ENTER):



## Dimensioning Variables

1. alt (alternate Unit)
2. altd (alternate unit decimal places)
3. aso (association)
- 4.asz (arrow size)
5. apost (alternate unit post)
6. blk (block)
7. blk1 (block on side 1)
8. blk2 (block on side 2)
9. cen (cen)
10. clrd (color for dimension line)
11. clre (color for extension line)
12. clrt (coolr for text)
13. dle (dimension line increment)

14. dli (dimension line extension)
15. exe (Extension line extension)
16. exo (Extension line offset)
17. gap (gap between text and dimension line)
18. rnd (round off)
19. lim (use limits in dimensions)
20. lfac (length factor)
21. post (use post after the dimension generally used for units)
22. sah (separate arrow heads)
23. scale (to change the dimension scale)
24. sd1 (suppress dimension line 1)
25. sd2 (suppress dimension line 2)
26. se1
27. se2
28. soxd
29. tad
30. tofl
31. tih
32. tix
33. tm
34. tp
35. tvp
36. txt
37. zin

## **Block**

यदि आपने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया है एवं आप चाहते हैं कि भविष्य के लिए यह ऑब्जेक्ट सेव हो जाये एवं जब भी जरूरत पड़े तो आप इसको वापस से रिकॉल कर सकते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्ट का ब्लॉक बना सकते हैं। ब्लॉक कमाण्ड का शोर्टकट -b है

Command: -b


-BLOCK

Enter block name or [?]: handle

Specify insertion base point or [Annotative]:

Select objects: Specify opposite corner: 23 found

Select objects:



उक्त कमाण्ड में सबसे पहले ब्लॉक का नाम बताना पड़ेगा फिर **इन्सर्ट** पॉर्ट एवं फिर ऑब्जेक्ट को सलेक्ट करना पड़ेगा फिर ऑब्जेक्ट सलेक्ट होते ही स्क्रीन से गायब हो जायेगा अर्थात् अब ऑब्जेक्ट ब्लॉक ऑब्जेक्ट ब्लॉक में कनवर्ट हो चुका है। एवं जब भी हमें ब्लॉक को वापस इन्सर्ट करना होगा तो उसके लिए इन्सर्ट कमाण्ड का प्रयोग करेंगे।

## Insert

किसी ब्लॉक को वापस इन्सर्ट करने के लिए

किसी ब्लॉक को वापस से इन्सर्ट करना हो तो उसके लिए इन्सर्ट कमाण्ड का उपयोग करेंगे एवं शॉर्टकट रहेगा – I

Command: -i

-INSERT Enter block name or [?] <>: handle


Units: Inches Conversion: 1.0000

Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate]:

Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>:

Enter Y scale factor <use X scale factor>:

Specify rotation angle <0>:



उक्त कमाण्ड में हम पहले ब्लॉक का नाम देंगे फिर इन्सर्शन पॉइंट बतायेंगे फिर **X** दिशा में स्केल फ़ेक्टर व **Y** दिशा में स्केल फ़ेक्टर देंगे अंत में रोटेशन एंगल देंगे।




मान लीजिए आपने उक्त सोफ़ा 6' का बनाया है व वापस इनर्स्ट करते समय 12' का सोफ़ा इनर्स्ट करना है तब हम X स्केल फ़ेक्टर 2 दे देंगे व Y स्केल फ़ेक्टर 1 ही रखें इससे इनर्स्ट करते समय सोफे की सिर्फ लम्बाई ही परिवर्तित होगी। चौड़ाई नहीं एक बात और ध्यान देने योग्य है कि वह इन्सर्शन सिर्फ उसी फाईल में ही होगा जिस फाईल में आपने ब्लॉक को बनाया है। यदि आप चाहते हैं कि आप द्वारा बनाये गये ब्लॉक को अन्य फाईल में भी इनर्स्ट किया जा सके तो उसके लिए **wblock** कमाण्ड का प्रयोग करना होगा।

## WBlock

किसी ब्लॉक को ड्रॉइंग फाईल में परिवर्तित करने के लिए इस कमाण्ड का प्रयोग करते हैं।

ये कमाण्ड देते ही एक डायलॉग बॉक्स आयेगा एवं उसमें फाईल का नाम देना होगा



एवं फिर उसके बाद उस ब्लॉक का नाम देना होगा जिसको ड्रॉइंग फाईल में कनवर्ट करना है। ब्लॉक का नाम देते ही ब्लॉक एक फाईल में परिवर्तित हो जायेगा एवं उस फाईल को भी इन्स्टर्ट कमाण्ड की सहायता से किसी भी फाईल में इन्स्टर्ट किया जा सकता है।

Command: -w ↵

-WBLOCK

Enter name of existing block or

[= (block=output file)/\* (whole drawing)] <define new drawing>: angel


## Slide बनाना

यदि किसी ड्रॉइंग की रॉलाईड बनानी हो तो उसके लिए **mslide** कमाण्ड काम में लेंगे।

उसके लिए पहले आप ड्रॉइंग को ओपन करें बाद में जितने हिस्से की रॉलाईड बनानी है उसको जूम कर दीजिए। क्योंकि रॉलाईड उतने ही भाग की बनेगी जितना स्क्रीन पर नजर आ रहा है फिर **mslide** कमाण्ड देंगे। **mslide**

कमाण्ड देने पर यह स्लाईड फाइल का नाम पूछेगा। उस समय स्लाईड फाइल का नाम देना है। नाम देते ही इस नाम से एक स्लाईड फाइल बन जायेगी जिसका एक्सटेंशन .sld रहेगा।

Command: MSLIDE ↵




इस प्रकार हम कई फाइल्स को अलग-अलग स्थिति में जूँ कर स्लाईड्स बना कर रख सकते हैं।

## V Slide

जब भी आप अपनी स्लाईड फाइल को देखना चाहें तो आप **vslide** कमाण्ड देंगे। **vslide** देते ही यह स्लाईड फाइल का नाम पूछेगा उस समय नाम देने से वह स्लाईड फाइल आपकी स्क्रीन पर आ जायेगी।


Command: vslide




## Scripting

ऑटोकेड की कई कमाण्ड को एक साथ लिख कर उनको क्रमानुसार एकजीक्यूट करें तो इसे स्क्रिप्टिंग कहेंगे। स्क्रिप्ट एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। स्क्रिप्ट लिखने के लिए नोटपेड ऐडीटर का प्रयोग करेंगे। इसके लिए कमाण्ड प्रॉम्प्ट पर **Notepad** लिखकर एंटर करेंगे इससे नोटपेड ऐडीटर खुल जायेगा एवं जहां पर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट लिखकर सेव करेंगे एवं सेव करते समय फ़ाइल का एकस्टेंशन .scr लगाना जरूरी है।

उदाहरण के लिए हमने चित्र में एक **Drawing** बनाई है। जिसके सेन्टर के कोर्डिनेट्स 5,4 हैं।



अब यदि हम इस Fan को लगातार रोटेट करना चाहें तो उसकी स्क्रिप्ट कुछ इस तरह होगी।




उक्त स्क्रिप्ट में हमने रोटेट कमाण्ड का प्रयोग किया है। सलेक्ट ऑब्जेक्ट में हमने ऑल दिया है जिससे सभी ऑब्जेक्ट सलेक्ट हो जायेंगे। यानि कि पूरी Drawing सलेक्ट होगी। ध्यान रहे ऑल के बाद आपको दो स्पेस देने हैं क्योंकि कमाण्ड ऑब्जेक्ट सलेक्ट करने के बाद फिर से सलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछता है और हम ब्लैंक एंटर करते हैं इसकी जगह हम ऑल के बाद एक अतिरिक्त स्पेस लगायेंगे। फिर उसके बाद बेस पॉइंट में **5,4** लिखेंगे और अंत

में रोटेशन एंगल देंगे। **Fan** को सिर्फ एक बार रोटेट करने के लिए ही है। यदि हम चाहते हैं कि **Fan** लगातार रोटेट करता रहे तो उसके लिए हम अगली लाइन में **Rscript** लिखेंगे इससे यह लगातार रोटेट करेगा। **Rscript** का मतलब है **Repeat script**.

स्क्रिप्ट को लिखने के बाद किसी खास नाम से सेव करना पड़ेगा व सेव करते समय एक्सटेंशन .scr लगाना ना भूलें। अब स्क्रिप्ट तैयार है। इस स्क्रिप्ट को चलाने के लिए स्क्रिप्ट कमाण्ड देंगे।


कमाण्ड लाइन पर स्क्रिप्ट लिखने से यह स्क्रिप्ट फ़ाइल का नाम पूछेगा। स्क्रिप्ट फ़ाइल का नाम देने पर यह **Fan** लगातार रोटेट करने लगेगा।



Command : script ↵


## Script 2

नीचे दिये गये चित्र में एक बस दी गई है उसके A पॉइन्ट के कोर्डिनेट्स 1,7 है आपको ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी है जिससे की बस चलते हुए X दिशा में आगे की तरफ बढ़े



### Script 3

नीचे एक ड्रॉइंग दी गई है। इस ड्रॉइंग में सर्कल अलग-अलग रंग में दिये गये हैं आपको स्क्रिप्ट लिखनी है जिससे सर्कल का कलर एक खास समय के बाद बदलना चाहिए, किन्तु बीच का फेन रोटेट न हो।



इस स्क्रिप्ट को लिखने से पहले बीच के फेन को किसी लेयर में बनायेंगे एवं उस लेयर को लॉक कर देंगे। जब हम स्क्रिप्ट की कमाण्ड **Rotate all** के द्वारा सभी ऑब्जेक्ट को सलेक्ट करेंगे तो केवल बाहर के सर्कल ही सलेक्ट होकर रोटेट होंगे व बीच का भाग लॉक्ड लेयर में होने के कारण रोटेट नहीं होगा। एवं इसकी स्क्रिप्ट निम्न प्रकार रहेगी।

### Rotate all 5,4 90

### rscript

### Script 5

इस स्क्रिप्ट में हमें एक स्लाईड शो बनाना है जिसमें हम अलग-अलग स्लाईड फाईल को एक निश्चित समय के बाद स्क्रीन पर दिखा है।

(इसके लिए पहले सारी स्लाईड फाईल बनायेंगे। माना स्लाईड के नाम one.sld, two.sld, three.sld, four.sld हैं।)

Vslide one.sld

Delay 1000

Vslide two.sld

Delay 1000

Vslide three.sld

Delay 1000

Vslide four.sld

Delay 1000

rscript

अब स्क्रिप्ट को चलाने पर सारी स्लाईड फाईल एक के बाद एक स्क्रीन पर 1000 मिली सैकण्ड के अंतराल पर दिखाएगा। यहां पर delay के बाद समय मिली सैकण्ड में लिखेंगे।

## Script 7

हमें एक घड़ी बनाने व उसको रोटेट करने के लिए स्क्रिप्ट लिखनी है जिसमें घड़ी को दोनों सुईयों रोटेट करानी है।

clock.scr

highlight 0

lwdisplay

on

circle

5,4

5

chprop

all

color

red  
lw  
2  
  
color yellow  
-bhatch properties solid s 1

COLOR GREEN  
text 3,6 .5 0 SCOPE

pline  
5,8.5  
w  
0.2  
0.2  
@0.4<270

chprop  
last

color  
magenta

array  
1

p  
5,4  
12  
360  
y  
color  
red  
pline  
5,4  
w  
0.5  
0  
@3.5<0

color  
green  
pline  
5,4  
w


0.35  
0  
@3<90

script  
rotate.scr

rotate  
1

5,4  
-3  
rotate  
crossing  
1,3  
6,5  
r  
1

5,4  
-30  
delay 100  
rscript



## Ploded Slide

### Script 6

उक्त उदाहरण में स्लाईड One एक स्लाईड फाईल one.sld को लोड करेगा और स्क्रीन पर दिखाएगा इसके 10 सैकण्ड बाद दूसरी स्लाईड फाईल टु लोड होगी किन्तु कम्प्युटर की स्पीड और डिस्क राईट टाईम के कारण यहां वास्तविक 10 सैकण्ड से अधिक समय लगायेगा। उस समस्या से बचने के लिए हम प्री लोडेड स्लाईड का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्लाईड फाईल नेम के आगे Asterisk का उपयोग करेंगे।

V Slide one

V Slide two

delay 10000

V Slide

V Slide two

Delay 10000

V Slide

V Slide three

Delay 10000

Rscript

## रिज्यूम

यदि आपने किसी स्क्रिप्ट को एक्जिट प्रेस करके रोक दिया है या किसी ईरर के कारण स्क्रिप्ट से बाहर आ गये हैं तो रिज्यूम कमाण्ड देकर स्क्रिप्ट को वापस से चला सकते हैं।

## **Object snap**

यदि हमारे पास नीचे दिये गये अनुसार दो लाईनें हैं और यदि हम इन लाईनों को फ्री हेण्ड मिलाये तो



यदि हम मिलाये गये पॉर्टिस को जूम करके ध्यान से देखे तो



हो सकता है कि पॉर्ट ठीक से ना मिले हो और उनके बीच कोई गैप रह गया हो।

इसी प्रकार यदि नीचे दी गई लाईनों को बीच से मिलाना है या तो सीधे मिड पर विलक नहीं किया जा सकता है उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट स्नेप का उपयोग ऑब्जेक्ट के किसी भाग पर कर्सर को जम्प कराने के लिए करना होता है। यदि हम लाईन A व B के एण्ड पॉइन्ट मिलाना चाहते हैं तो इसके लिए कमाण्ड सिक्चेन्स नीचे दिया गया है।

---

A

---

B


Command: l ↴

**LINE**

Specify first point: end  
of

Specify next point or [Undo]: end  
of

Specify next point or [Undo]:



इससे दोनों लाईने लाईन C द्वारा मिल जायेगी। यदि END मिलने के बाद हम एण्ड पॉइन्ट से थोड़ा दूर भी विलक करेंगे तो यह सीधा एण्ड पॉइन्ट पर जम्प करेगा। इस प्रकार यदि हम लाईन के लिए मिड पॉइन्ट को सलेक्ट करना चाहे तो

मिड osnap का प्रयोग करेंगे।


Command: l ↵

**LINE**

Specify first point: mid  
of


Specify next point or [Undo]: mid  
of

Specify next point or [Undo]:



अन्य आॅप्शन इस प्रकार है

center: किसी सर्कल या आर्क का सेंटर सलेक्ट करने के लिए  
cen osnap का प्रयोग करेंगे।



Command: L

LINE

Specify first point: cen


of

Specify next point or [Undo]: cen

of


Specify next point or [Undo]:

**Quadrant**: किसी सर्कल के चारों पॉइन्ट A, B, C, D को quadrant पॉइन्ट कहते हैं। इन पॉइन्ट्स को सलेक्ट करने के लिए qua osnap का प्रयोग करें।



**Intersections** : किसी दो लाईन, आर्क या सर्कल के inter sections को सलेक्ट करने के लिए

नीचे दिये गये चित्र में A व B पाईन्ट क्रमशः आर्क व सर्कल के इन्टरसेक्शन पॉइंट हैं। इनको मिलाने के लिए Int osnap का प्रयोग करेंगे।



Command: L

LINE

Specify first point: int


of

Specify next point or [Undo]: int


of

Specify next point or [Undo]:


**Extensions** : किसी लाईन या आर्क को एक्सटेंशन को सलेक्ट करने के लिए ext osnap का प्रयोग करेंगे।




**Insertion** : किसी टेक्स्ट के **इन्सर्शन** पॉइंट या ब्लॉक के **इन्सर्शन** पॉइंट को सलेक्ट करने के लिए Ins osnap का प्रयोग करेंगे।




**Perpendicular** : **लम्बवत्** दिशा में सलेक्ट करने के लिए per osnap का प्रयोग करेंगे।




**Tangent:** स्पर्श रेखीय सलेक्शन के लिए tan osnap का प्रयोग करेंगे।



**Nearest:** किसी लाईन, आर्क, सर्कल, इलिप्स, इलिप्टिकल आर्क, मल्टीलाईन, पॉलीलाईन, RAYS, SPLINE और एकस लाईन के सबसे नजदीकी पॉइन्ट को सलेक्ट करने के लिए nea osnap का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए नीचे दिये गये X चित्र में A व B पाईन्ट को मिलाना है। तो A पाईन्ट को सलेक्ट करने के लिए nea osnap का प्रयोग करेंगे व B पॉइन्ट को सलेक्ट करने के लिए Per osnap का प्रयोग करेंगे।



(X)




(Y)


**Apparent Intersection** : किन्हीं दो आॅब्जेक्ट के इंटरसेक्शन पॉइंट को सलेक्ट करने के लिए, जो है तो अलग प्लेन में किन्तु देखने में एक ही प्लेन में बने हुए प्रतीत होते हैं।

Fig

## Osnap Command



(X)



(Y)

उपरोक्त चित्र X में आठ लाईने दी गई हैं। जिनको हमें चित्र Y की तरह मिड पॉइंट से मिलाना हैं। यदि हम बार-बार मिड लिखकर लाईन को मिलायेंगे तो आठ बार मिड लिखना पड़ेगा। इसके लिए हम Osnap कमाण्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

Fig


os कमाण्ड देने पर उक्त डायलॉग बॉक्स आ जायेगा। हम जिस स्नेप को चैक करके रखेंगे। कर्सर ले जाने पर वहीं पॉइंट सलेक्ट हो जायेगा। **osnap** को ऑन या ऑफ़ करने के लिए F3 की का प्रयोग करते हैं। विलयर ऑल विलक करने पर सभी सही मार्क हट जायेंगे व सलेक्ट ऑल करने सभी पर विलक मार्क लग जायेगा। बाई डिफाल्ट सभी **osnap** ऑन होते हैं।

## Fig

## Ray

अनन्त लम्बाई की लाईन बनाने के लिए ऐ कमाण्ड का उपयोग किया जाता है। Ray कमाण्ड देने पर पहले स्टार्ट पॉइंट पूछा जायेगा फिर थू पॉइंट पूछा जायेगा। जिससे चित्र के अनुसार Ray बन जायेगी।

Ray (enter)




## Array

किसी ऑब्जेक्ट की व्यवस्थित रूप से कई कॉपियां बनाने के लिए Array कमाण्ड का उपयोग करते हैं। ऑटोकेड 2015 के अनुसार Array तीन प्रकार के होते हैं।

1. रेक्टेंगुलर Array
2. पाथ Array
3. पोलर Array

**(1) Rectangular array :** किसी ऑब्जेक्ट की कई कॉपियों को आयतानुसार या मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित करने के लिए Array कमाण्ड का उपयोग करते हैं।

उदाहरण के लिए चित्र A में एक ऑब्जेक्ट दिया गया है। इसे हम चित्र b की भाँति कॉपी करना चाहते हैं।



उपरोक्त चित्र B में दो रो व तीन कॉलम दिये गये हैं। अतः इस तरह की ARRAY बनाने के लिए कमाण्ड सिक्खेंस नीचे दिया गया है।

```
Command: -ar<enter>
-ARRAY
Select objects: Specify opposite corner: 7 found
```

Select objects:

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: r

Enter the number of rows (---) <1>: 2

Enter the number of columns (|||) <1> 3

Enter the distance between rows or specify unit cell (---): 3

Specify the distance between columns (|||): 4

सबसे पहले Array कमाण्ड ऑब्जेक्ट सलेक्ट करने के लिए कहेगा जिसको Array करना है फिर उसके बाद **ऐरे** का प्रकार जिसमें ऐटेन्युलर Array के लिए R देना होगा फिर नम्बर ऑफ़ रो में 2 दें व कॉलम की संख्या 3 देंगे फिर दो रो के बीच की दूरी व अंत में दो कॉलम के बीच की दूरी देते ही या चित्र 2 की भाँति Array हो जायेगा।

सलेक्ट किया गया ऑब्जेक्ट Array का Lower Left object रहता है और बाकी के ऑब्जेक्ट दाँयी तरफ (X+ve) व ऊपर की (Y+ve) दिशा में बनते हैं। यदि आप रो को नीचे की दिशा में देना चाहते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन रो में नेगेटिव वेल्यू देनी होगी इसी प्रकार यदि नम्बर ऑफ़ कॉलम को बायी दिशा में बनाना है तो डिस्टेंस बिटवीन कॉलम में नेगेटिव वेल्यू देनी होगी।

यदि नम्बर ऑफ कॉलम की वेल्यू 1 है तो नम्बर ऑफ रो को 1 से ज्यादा वेल्यू देनी होगी एवं इसी प्रकार यदि नम्बर ऑफ रो की वेल्यू 1 है तो नम्बर ऑफ कॉलम की वेल्यू 1 से ज्यादा देनी होगी। यदि हमने नम्बर ऑफ रो व नम्बर ऑफ कॉलम दोनों की वेल्यू 1 दे दी तो यह निम्न प्रकार से Error दिखायेगा।

Command: -AR

-ARRAY

Select objects: 1 found

Select objects:


Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: r

Enter the number of rows (---) <1>: 1


Enter the number of columns (|||) <1> 1

One-element array, nothing to do.

(नोट : ध्यान रहे डिस्टेंस बिटवीन रो व कॉलम में ऑब्जेक्ट की लम्बाई चौड़ाई भी शामिल रहती है।)





अर्थात् यदि  $1 \times 1$  के स्कायर को यदि Array करते हैं और डिस्टेंस भी 1 ही रखते हैं तो सोरे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मिले हुए आयेंगे।



## (2) Path Array

→At page number 109

**(3) Polar Array :** किसी पॉइन्ट को केन्द्र मानकर उसके चारों तरफ कॉपी करके पोलर Array बनाते हैं। चित्र 1 में एक ऑब्जेक्ट दिया गया है आपको इसको चित्र 2 की भाँति व्यवस्थित करना है।



Command: -ar

-ARRAY

Select objects: 1 found

Select objects:

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: p

Specify center point of array or [Base]: cen

of

Enter the number of items in the array: 8

Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>:

Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>:

सबसे पहले ऑब्जेक्ट A सलेक्ट करेंगे फिर टाईप ऑफ़ Array में P (पोलर) देंगे अन्यथा ऑप्शन इस प्रकार रहेंगे।

**Center point** : वह पॉर्टिंग जिसकों केन्द्र मानकर ऐरे करना है उक्त चित्र में O को यह पॉर्टिंग माना गया है जो कि सर्कल का सेन्टर पॉर्टिंग भी है।

**Base** : किसी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष नया रेफरेंस पॉर्टिंग लेने के लिए 1 जो कि सेन्टर पॉर्टिंग से एक फिक्स दूरी पर रहेगा।


**Number of items** : ऑब्जेक्ट की कितनी कॉपिया चाहिए यहां पर वह बेल्यू दी जाती है।

**Angle to fill** : यहां पर यदि क्लॉक वाईज़ ऐरे करना है तो एंगल की नेगेटिव बेल्यू व ऐन्टी-क्लॉक वाईज़ ऐरे के लिए एंगल की पोजिटिव बेल्यू देनी होगी।


यदि आपको एंगल बिटवीन आईटम स्पेसीफाई करना है तो एंगल टू फिल को 0 भी दे सकते हैं यदि आप एंगल टू फिल 0 स्पेसीफाई करते हैं तो एक प्रॉम्प्ट एंगल बिटवीन आईटम प्रदर्शित होगा।

Angle between items : 45 (ENTER)

**Rotate Arrayed object** : यहां पर Y (Yes) या N (No) देना होगा। Y या N देने पर क्या फ़र्क आता। यह चित्र 3 से भली भाँति समझ में आ जायेगा।



Value of rotate arrayed objects :Y



Value of rotate arrayed objects :N

**Path Array :** किसी पाथ या पाथ के किसी एक भाग पर समान रूप से किसी ऑब्जेक्ट को पाठ करने के लिए पाथ ऐरे का प्रयोग करते हैं।

**Array Path :** नीचे चित्र दो ऑब्जेक्ट A व B दिये गये हैं इसके चित्र 2 की भाँति ऐरे

..... व पाथ करना है।

इसका कमाण्ड इस प्रकार रहेगा।

Array path (enter)

:

:

:


इसमें पहले ऑब्जेक्ट A को सलेक्ट करेंगे फिर पाथ कर्सर में पाथ B को सलेक्ट करेंगे फिर नम्बर ऑफ आईटम एलोंग A पाथ सलेक्ट करेंगे। जिस पर पॉइंट तक ऐरे करना है उक्त उदाहरण में हमने दूसरा वाला एण्ड पॉइंट सलेक्ट किया है।

अन्य ऑप्शन :

## Revcloud


यदि आप अपनी ड्रॉइंग के किसी भाग पर रिव्यू स्टेज में ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं तो उस भाग के चारों तरफ **रिवीज़न** क्लाउड बना सकते हैं। **रिवीज़न** क्लाउड पोलीमेश की ऐरे से जुड़ा हुआ क्लोज़्ड ऐरिया होता है।

उदाहरण के लिए नीचे एक ड्रॉइंग दी गई है जिसके बीच वाले भाग पर रिवीजन क्लाउड बनाना है।



Revcloud (enter)

इसमें पहले शोर्ट पॉर्ट लेन्ड करेंगे फिर क्रॉस हेयर को माऊस की सहायता से गाइड करते हुए मूव करेंगे जिससे **रिवीज़न** क्लाउड बनेगा। वापस स्टार्ट पॉर्ट पर माऊस से कर्सर पर **Revcloud** क्लोज़ हो जायेगा।



### Option :

**Arc length :** रिवीज़न क्लाउड में आर्क की मिनिमम व मेक्सिमम लैंथ सेट कर सकते हैं किन्तु ध्यान रहे मेक्सिमम लैंथ मिनिमम लैंथ की अधिक से अधिक तीन गुनी बड़ी हो सकती है।

**Object :** अभी हमने माऊस की सहायता से क्रॉस हेयर को ड्राइव करके **रेव क्लाउड** बनाया है किन्तु यदि आप चाहते हैं कि किसी आब्जेक्ट को **रेव क्लाउड** में परिवर्तित किया जाये तो उसके लिए यह ऑप्शन सही रहेगा जैसे कि चित्र 4 को **रेव क्लाउड** में परिवर्तित करके चित्र 1 की भाँति कर दिया गया है।



Command: REVcloud.J

```
Minimum arc length: 0.5000 Maximum arc length: 0.5000 Style: Normal
Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: o
```


Select object:

Reverse direction [Yes/No] <No>:


Revision cloud finished.



**Style :** स्टाईल ऑप्शन की सहायता से दो तरह के रेव क्लाउड बनाये जा सकते हैं। नोरमल व केलीग्राफ़िक, इन दोनों स्टाईल में अन्तर को निम्न चित्र द्वारा भली भाँति समझा जा सकता है।



Style = Normal




Style = Calligraphy

## Wipeout


नीचे एक ड्रॉइंग दी गई है जिसमें हमें कुछ भाग को प्लॉटिंग के समय हार्ड्करना है यानि छिपाना है।

हम चाहते हैं कि वह भाग प्लॉटिंग में न आये किन्तु जब भी हम चाहे हमें दिखता रहे। उसके लिए हम जिस भाग को छिपाना चाहते हैं उस भाग पर wipeout बना सकते हैं। इसका कमाण्ड wi यह है।



(A)

उपरोक्त चित्र A में एक डिजाईन दिया गया है। हम इसके लेफ्ट सार्फ के भाग को छिपाना चाहते हैं। तो इसके लिए wi command देकर लेफ्ट वाले भाग पर नीचे दिये गये चित्रानुसार फ्रेम ड्रॉ कर देगे।



Command: WIPEOUT

Specify first point or [Frames/Polyline] <Polyline>:

Specify next point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Close/Undo]:


Specify next point or [Close/Undo]:

Specify next point or [Close/Undo]:

इस प्रकार आप देखेंगे कि लेप्ट वाले डिजाइन पर एक फ्रेम बन गया है एवं उसके अन्दर का भाग छिप गया है।

### अन्य ऑप्शन

**Frames :** इस ऑप्शन के द्वारा Wipeout की बातची फ्रेम को दिखाई देने या नहीं दिखाई देने के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें ऑन व ऑफ़ दो मोड होते हैं। यदि हमने फ्रेम ऑफ़ किया है तो उक्त Wipeout की बातची भी चित्र के अनुसार स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगी।




(A)

**Polyline :** यदि हमने पहले ही पॉलीलाईन के द्वारा कोई ऐसा ऐरिया बना लिया है जिसको Wipeout में परिवर्तित करना है। इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। इससे यह पॉलीलाईन ऐरिया भी Wipeout में परिवर्तित हो जायेगा।


**Erase Polyline :** यदि हम पॉलीलाईन को वेपआउट में परिवर्तित करते हैं तो अंत में इरेज पॉलीलाईन ऑप्शन आयेगा। यहां पर Yes या No करना है। Yes करने पर पॉलीलाईन डिलीट हो जायेगा और No करने पर पॉलीलाईन ऐसे ही यथावत् रहेगी।

## Region


किसी लाईन व आर्क से बना हुआ क्लोज्ड लूप, इलिप्स या सर्कल, spline से बना हुआ क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड पॉलीलाईन द्वारा यह क्षेत्र बनाया जा सकता है। अन्य शब्दों में कहे तो रीजन वह 2 D क्षेत्र है जिसकी स्वयं की पोलीस्केल प्री पोजीशन जैसे कि ..... आन सेंटर ऑफ़ मेम आदि होती है। आप यदि चाहे तो अलग रिजन को **कम्बाईंड** कर एवं **काम्पलेक्श** रीजन भी बना कर सकते हैं। नीचे एक चित्र दिया गया है जिसमें तीन अलग-अलग ऑब्जेक्ट हैं A B C हैं।



पहले रीजन कमाण्ड देंगे फिर तीनों ऑब्जेक्ट A B C को सलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात् यूनियन कमाण्ड देंगे जिससे ऑब्जेक्ट निम्न प्रकार दिखाई देंगे।



यदि हम यूनियन की जगह सबट्रैक्ट कमाण्ड लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट A को सलेक्ट करेंगे फिर एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट B व C को सलेक्ट करेंगे। इससे ऑब्जेक्ट चित्र M की भाँति दिखाई देगा।



इसी प्रकार यदि हम इंटरसेक्ट कमाण्ड देकर पहले ऑब्जेक्ट A व फिर ऑब्जेक्ट B को सलेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट N की भाँति दिखाई देगा अर्थात् दोनों ऑब्जेक्ट

A

B




C

A व B का कॉमन भाग दिखाई देगा।

## Boundary


किसी बंद क्षेत्र को पॉलीलाइन या रीजन में बदलने के लिए बाउन्ड्री कमाण्ड का प्रयोग करते हैं।

command : -bo (enter)



यदि हम BO लिखकर X स्थान पर विलक करेंगे। यह अपने चारों तरफ की बाउन्ड्री को विश्लेषण करेगा और जहां तक उसे बंद क्षेत्र मिलेगा वहां तक के क्षेत्र अलग से बन जायेगा।

एवं मूव कमाण्ड की सहायता से इस बाउन्ड्री कमाण्ड द्वारा बनाये गये क्षेत्र को चित्रानुसार अलग कर सकते हैं।



### अन्य ऑप्शन

**Island detection** : इस ऑप्शन के द्वारा किसी बंद क्षेत्र के अंदर मौजूद अन्य बंद क्षेत्र को पहचानने के लिए किया जाता है।

**Object type** : इस ऑप्शन के द्वारा हम बाउन्ड्री से बने ऑब्जेक्ट को पोलीलाईन या रीजन में से क्या बनाना है **यह** निश्चित कर सकते हैं।

**Boundary set** : नीचे दिये चित्र को देखिए –

इसमें पांच ऑब्जेक्ट दिये गये हैं अब **बाउन्ड्री कमाण्ड** देने के बाद **बाउन्ड्री सेट** के व्यू ऑप्शन पर विलक कीजिए इसके बाद आप लेआउट A D E को सलेक्ट करेंगे। इसके बाद X स्थान पर इंटरनल पॉइंट विलक करेंगे। इससे A D व E का एक बंद क्षेत्र बन जायेगा अर्थात् A D व E बाउन्ड्री सेट में जायेंगे किन्तु B C पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि बाउन्ड्री सेट में करंट व्यू

पोर्ट ऑप्शन ही रखें तो यह करंट व्यू पोर्ट में सभी ऑब्जेक्ट को बांडरी सेट मानेगा।


## Point Style

बाई डिफाल्ट पॉर्ट की स्टाइल एक डॉट की तरह होती है जिसे हम अलग-अलग तरह से सेट कर सकते हैं। इसके लिए कमाण्ड है ddptype

Command: DDPTYPE

PTYPE Regenerating model.

Regenerating model.



कमाण्ड देने पर एक डायलॉग बॉक्स आ जायेगा जिसमें अलग-अलग प्रकार के पॉर्ट स्टाइल दिये होते हैं। इनमें से हम अपनी आवश्यकतानुसार पॉर्ट की स्टाइल व साईज सेट कर सकते हैं।

## Divide

किसी ऑब्जेक्ट को समान भागों में मार्क करने के लिए डिवाईड कमाण्ड का उपयोग किया जाता है।

डिवाईड कमाण्ड देने के बाद ऑब्जेक्ट सलेक्ट करेंगे जिसे divide करना है फिर नम्बर ऑफ़ सेगमेन्ट देंगे जितने भागों में डिवाईड करना है।

(नोट : ध्यान रहे कि यह कमाण्ड ऑब्जेक्ट को पॉईंट से मार्क करता है। यदि पॉईंट व आर्क का कलर एक ही होगा तो पॉइंट नजर नहीं आयेंगे। इसके लिए आप पॉईंट या डिवाईडेड ऑब्जेक्ट का कलर परिवर्तित कर सकते हैं या फिर ddptype कमाण्ड द्वारा पॉईंट का स्टाईल भी परिवर्तित कर सकते हैं। पॉईंट स्टाईल परिवर्तित करने के बाद ऑब्जेक्ट कुछ निम्न प्रकार दिखाई देगा।)

**Command:** divide↵

**Select object to divide:**

**Enter the number of segments or [Block]: 6**



### अन्य ऑप्शन

**Block :** यदि आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को पॉईंट द्वारा डिवाईड ना करके किसी ब्लॉक द्वारा किया जाये तो ब्लॉक ऑप्शन का उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे नीचे दिये गये ऐसे का एक ब्लॉक बनाया गया है व ब्लॉक का नाम arrow है। अब इस ब्लॉक द्वारा ऑब्जेक्ट को डिवाईड करने के लिये कमाण्ड सिक्वेंस निम्न प्रकार रहेगा।



**Command:** divide↵

**Select object to divide:**


**Enter the number of segments or [Block]: b**

Enter name of block to insert: arrow

Align block with object? [Yes/No] <Y>: y

Enter the number of segments: 6

इससे ऑब्जेक्ट निम्न प्रकार से डिवाईँड हो जायेगा।



## Measure

आपने डिवाईँड कमाण्ड में देखा कि किसी ऑब्जेक्ट को बराबर भागों में कैसे बांटते हैं। यदि हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को किसी खास दूरी पर बांटा जाये तो इसके लिए measure कमाण्ड का प्रयोग करते हैं। नीचे चित्र में एक ऑब्जेक्ट दिया गया है इसको 2 यूनिट की दूरी पर मार्क लगाकर बांटना है। इसके लिए me कमाण्ड देकर एण्टर करेंगे व नीचे दिये गये कमाण्ड सिक्कवेन्स को प्रयोग करेंगे।

command : -me

---

Command: me ↵  
MEASURE  
Select object to measure:  
Specify length of segment or [Block]: 2



इस प्रकार इस कमाण्ड से यह 2 यूनिट की दूरी पर पॉईंट से मार्क लगा देगा। अंतिम हिस्सा 2 या 2 से कम रहेगा। इसी प्रकार आप यदि किसी ब्लॉक के छारा इस ऑब्जेक्ट को विभाजित करना चाहें तो डिवाइड कमाण्ड की तरह की पॉईंट की जगह ब्लॉक से विभाजित कर सकते हैं।

**Fig Command: me**

**MEASURE**

**Select object to measure:**

**Specify length of segment or [Block]: b**

**Enter name of block to insert: arrow**


**Align block with object? [Yes/No] <Y>: y**

**Specify length of segment: 2**




## Select


सलेक्ट कमाण्ड किसी ऑब्जेक्ट को सलेक्ट करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। यहां पर ऑब्जेक्ट सलेक्शन के कई तरीके बताये जा रहे हैं। इसके लिए कमाण्ड प्रॉम्प्ट पर सलेक्ट लिखकर एंटर करेंगे। एंटर करते ही क्रॉस हेयर कर्सर छोटे बॉक्स में तब्दील हो जायेगा जिसे पिक बॉक्स कहते हैं।



सलेक्ट कमाण्ड से पहले सलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा। आपकों पिक बॉक्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर विलक करना है जिसकों सलेक्ट करना है। फिर इसी प्रकार अगले ऑब्जेक्ट पर विलक करेंगे। जिस ऑब्जेक्ट पर विलक करेंगे वह ऑब्जेक्ट हाईलाईट हो जायेगा।




यदि हम ऑब्जेक्ट की जगह किसी ओर खाली जगह पर विलक करे तो यह खत ही विडों बनाना शुरू कर देगा जो माऊस के मूर्मेंट के साथ ही बढ़ेगी व अब हमे दूसरा कॉर्नर विलक किया तो इस पूरी विडों के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट पूरे पूरे आ रहे हैं उनको सलेक्ट कर लेगा। इस प्रकार हमने देखा कि लाईन 1, 2 व 4 सलेक्ट हो गई हैं किन्तु लाईन 3 व 5 नहीं हुई हैं क्योंकि ये दोनों लाइन विडों से बाहर हैं।



यदि हम राईट दू लेप्ट सलेक्शन करे तो यह क्रॉसिंग ऑप्शन कहलायेगा।

अर्थात् उक्त चित्र में सलेक्शन के समय पहले A पर व फिर B पर विलक करें तो यह उन सभी लाईन्स को सलेक्ट कर ले जो पूरी तरह अंदर हैं या क्रॉसिंग को पार कर रही हैं इस प्रकार लाईन 1,2,3,4, व 5 सलेक्ट हो जायेगी किन्तु लाईन 4 पूरी तरह से बाहर है। अतः यह सलेक्ट नहीं होगी।



## अन्य आप्शन

**window :** यदि हम ऑब्जेक्ट सलेक्ट बाई से दाँयी तरफ करते हैं तो विन्डो की तरह कार्य करता है किन्तु यदि हम चाहे कि राईट दू लेफ्ट सलेक्शन करने पर इसका व्यवहार विन्डो जैसा ही रहे ना कि क्रॉसिंग जैसा तो सलेक्ट ऑब्जेक्ट के सामने डब्ल्यू लिखेंगे व अब यहाँ दाँयी से बाई तरफ सलेक्ट करें या बाई से दाँयी तरफ सलेक्ट करें। विन्डो की तरह ही व्यवहार करेगा।


**Crossing :** यदि हम ऑब्जेक्ट सलेक्ट दाँयी से बाई तरफ करते हैं तो क्रॉसिंग की तरह कार्य करता है किन्तु यदि हम चाहे कि लेफ्ट दू राईट सलेक्शन करने पर इसका व्यवहार क्रॉसिंग जैसा ही रहे ना कि विन्डो जैसा तो सलेक्ट ऑब्जेक्ट के सामने C लिखेंगे व अब यहाँ बाई से दाँयी तरफ सलेक्ट करें या दाँयी से बाई तरफ सलेक्ट करें। क्रॉसिंग की तरह ही व्यवहार करेगा।

**Last** : आपकी ड्रॉइंग में सभी ऑब्जेक्ट में से सबसे अंत में बने हुए ऑब्जेक्ट को सलेक्ट करेगा।

**Box** : इसमें भी 2 पॉर्ट देने होंगे यह भी L - R सलेक्ट करने पर विन्डो व R-L सलेक्ट करने पर क्रॉसिंग की तरह ऐक्ट करेगा।



**All** : यह मॉडल स्पेस या कमाण्ड ले आउट में बने सभी ऑब्जेक्ट्स को सलेक्ट करेगा।

**Fence** : इस ऑप्शन के द्वारा कई ऑब्जेक्ट के ऊपर से सलेक्शन फेंसिंग बनाई जाती है। जिन-जिन ऑब्जेक्ट के ऊपर से फेंसिंग पास होगी वो सभी सलेक्ट हो जायेंगे।



उक्त उदाहरण में लाईन 1, 2 व 6 सलेक्ट हो जायेगी व लाईन 3, 4, 5 सलेक्ट नहीं होगी।

**Window Polygon** : अलग-अलग पोर्ट्स द्वारा बने हुए पोलीगन के पूरे अंदर आ रहे ऑब्जेक्ट को सलेक्ट करेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि W पोलीगोन आप लेप्ट से राईट दिशा में बना रहे हैं या राईट से लेप्ट दिशा में बना रहे हैं। यह क्रॉस वाले ऑब्जेक्ट को सलेक्ट नहीं करेगा।



**Cpolygon** : डब्ल्यू पोलीगन की तरह की काम करेगा किन्तु इसमें क्रॉस होने वाले ऑब्जेक्ट भी सलेक्ट होंगे।

**Fig**

**Group** : किसी भी ग्रुप के सभी ऑब्जेक्ट को सलेक्ट करेगा।

**Fig**

चित्र में काफी सारे ऑब्जेक्ट दिखाये गये हैं इनमें से हमने काफी सारे ऑब्जेक्ट को सलेक्ट कर लिये हैं ~~किन्तु यदि हम चाहते हैं कि कुछ सलेक्टेड ऑब्जेक्ट को सलेक्ट कर लिये हैं~~ किन्तु यदि हम चाहते हैं कि कुछ सलेक्टेड ऑब्जेक्ट D सलेक्ट हो जाये तो सलेक्ट ऑब्जेक्ट के सामने R लिख देंगे कि उन सलेक्टेड के सामने R लिख देंगे कि उन सलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर विलक करेंगे जिनको ..... करना है। इस प्रकार विलक करने से ऑब्जेक्ट करंट ..... सेट से बाहर हो जायेंगे।

**Add:** ऊपर रिमूव ऑप्शन देने के बाद अब यदि हम चाहते हैं कि वापस से कुछ ऑब्जेक्ट को करंट सलेक्शन सेट में एड करना है तो एड ऑप्शन का प्रयोग करेंगे।

**Previous :** सबसे लास्ट वाले सलेक्शन सेट को सलेक्ट करने के लिए प्रिव्यूज ऑप्शन का प्रयोग करेंगे।

**Auto :** यह सेक्शन का डिफरेंट मैथड है।

**Single :** केवल एक बार ही सलेक्ट करने के लिए पूछेगा।

**Sub Layout :** यह ऑप्शन 3 डी ऑब्जेक्ट में काम आता है। इसके द्वारा किसी 3 डी **सोलिड** के ..... आदि को सलेक्ट करने के लिए काम आते हैं।

## Fig

**Object :** यदि हमने सब **ऑब्जेक्ट** मैथड सलेक्ट कर लिये आगे हम चाहते हैं कि पूरे ऑब्जेक्ट ही सलेक्ट हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ये सलेक्शन मैथड हर उस कमाण्ड के साथ काम आयेगा जहां पर सलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछा जाता है किन्तु कमाण्ड ही सलेक्ट करने होता है। वहां पर ऑब्जेक्ट पीच के अलावा दूसरे ऑप्शन ~~पीच के अलावा दूसरे ऑप्शन~~ काम नहीं आयेगा। ..... कमाण्ड एक बार कोई ऑब्जेक्ट ..... हो जाये उसके फौरन बाद प्रीव्यू ऑप्शन काम नहीं करेगा। इसी प्रकार यहद हम ऑफ़सेट कमाण्ड में यदि L लिख कर एंटर करे तो यह ऑब्जेक्ट को सलेक्ट नहीं करेगा।

## Reverse

यह कमाण्ड किसी लाईन, पाली लाईन, या ..... या ..... के **वर्टिकल** को रिवर्स करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। खास तौर पर

ऐसे लाईने जिनमें साथ में टेक्स्ट हो या ऐसी चौड़ी पोलीगन जिनके एण्ड पॉइंट अलग-अलग चौड़ाई के हैं।



**Command: reverse ↵**

**Select line, polyline, spline or helix to reverse direction:**  
**Select objects: 1 found**

**Select objects:**

**Object direction has been reversed .**




## Zoom

करंट व्यू पोर्ट में किसी भी ड्रॉइंग को छोटा या बड़ा करके देखने के लिए जूम कमाण्ड का उपयोग किया जाता है।

नीचे दिये गये चित्र में एक ड्रॉइंग दिखाई गई है इसमें जूम कमाण्ड देकर यदि पॉर्ट 1 व पॉर्ट 2 के बीच ..... बनाते हैं तो यह उतने हिस्से को पूरी ड्रॉइंग पर दिखा देगा।

### अन्य ऑप्शन

All: नीचे दिये गये चित्रानुसार ड्रॉइंग की लिमिट्स, ऑब्जेक्ट की साईज से ज्यादा है। यदि हम जूम ऑल कमाण्ड उपयोग में यह पूरी ड्रॉइंग व पूरी लिमिट्स एवं सहित स्क्रीन पर दिखा देगा।




Command: z ↴


ZOOM

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or

[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: all



जूम सेंटर में हमे एक सेंटर पॉर्ट व ..... कलर हाईट बतानी होगी। यह सेंटर पॉर्ट से कुल दी गई हाईट तक का व्यू दिखाएगा **उदाहरण** के लिए **center** : नीचे दी गई ड्रॉइंग में दो सर्कल दिये गये हैं। अंदर वाले सर्कल का डीआईए मीटर 1 है और बाहर वाले सर्कल का डीआईए मीटर 2 है।



इस प्रकार यह सर्कल के सेंटर का केन्द्र मान कर कुल 1 युनिट हाईट तक का व्यू दिखाएँगा अर्थात् अंदर वाला सर्कल पूरा स्क्रीन पर नजर आयेगा।

**Command:** z..

**ZOOM**


**Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or**

**[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: c**

**Specify center point: cen**

of

Enter magnification or height <0.9502>: 1



इसी प्रकार यदि ..... पर 2 देंगे तो दोनो सर्कल निम्न प्रकार से **निर्भय प्रकार से** दिखाई देगा।

## ZOOM


Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or

[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: c

Specify center point: cen

of

Enter magnification or height <1.0000>: 2



**Dynamic :** इस आप्शन में एक व्यू बॉक्स आ जायेगा जिसको माउस की सहायता से मूव कर छोटा या बड़ा कर साईज सेरिंग या इनलोंग करते हैं। फिर उस व्यू बॉक्स को रिक्यूनेड जगह पर लेकर आर विलक करने से वह व्यू बॉक्स की अंदर वाला ड्रॉइंग ऐरिया पूरी स्क्रीन पर आ जायेगा।


**Extend :** यह पूरी ड्रॉइंग को पूरी स्क्रीन पर जूम कर लाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है।

Command: z+J

## ZOOM

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or

[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: e



**Previous :** यदि ड्रॉइंग को दो या दो से अधिक बार जूम किया है व आप करंट पोजिशन से पहले वाली ~~जॉर्जीशन से पहले वाली~~ पोजिशन मे ड्रॉइंग को व्यू करना चाहते हैं तो यह आप्शन प्रयोग करे

तो इसमें हमें स्क्रीन फेक्टर देना होगा।

**Fig**

**Fig**

**Fig**

**Fig**

यदि हम स्केल फेक्टर के साथ एक्स लगाते हैं। यह कमाण्ड पोजीशन से ड्रॉइंग को छोटा या बड़ा करके दिखाएगा। यदि हम स्केल फेक्टर बिना एक्स लगाये प्रयोग में लेते हैं तो यह ..... पोजिशन से छोटा या बड़ा करके ऑब्जेक्ट को दिखायेगा।

**Window :** किसी **रेकर्टेंगुलर** विन्डो के द्वारा जूम करने का ऐरिया ..... ..... करने के लिए जूम विन्डो ऑप्शन काम में लेते हैं।

**Fig**

**Fig**

**Object :** यदि आप एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट को सलेक्ट कर उनका जूम करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को प्रयोग में ले सकते हैं।

**Real Time :** रियल टाईम जूम में एक लैंस चित्र आयेगा जिसमें एक तरफ + व दूसरी तरफ — का सार्वान्व आयेगा। इसी निशान के अनुसार लेप्ट माऊस बटन प्रेस कर ऑब्जेक्ट को ..... जूम इन और जूम आउट किया जा सकता है।

**Layer**

नीचे दी गई ड्रॉइंग को ध्यान से देखिए

**Fig**

यहां पर इस ड्रॉइंग में एक बिल्डिंग का पूरा प्लान दिया गया है इसमें बिल्डिंग प्लान, लेआउट, इलेक्ट्रीकल ले आउट, वाटर सर्फिंग लाईन, टेलिफोन वायर्स, विन्डोज **डाइमेन्शन्स** आदि सभी कुछ इस ड्रॉइंग में कोई भी लेयर नहीं बनायी गई है। अब यदि हम **सोचें** कि सारे फर्नीचर्स, सोफा, डोर का कलर बदलना है तो हमें सब चीजे अलग-अलग सलेक्ट करने में काफी टाईम लगेगा।

इस सब समस्या का समाधान हम लेयर बनाकर कर सकते हैं।

लेयर क्या है -

इसको हम आगे दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं -

**Fig**

**Fig**

**Fig**


**Fig**

**Fig**


इन ड्रॉइंग में A B C D E में सारी अलग-अलग पेपर पर बना दी गई है। यदि ये पेपर पूरी तरह से पारदर्शी हो तो तब हमें प्लान व फर्निचर प्लान की आवश्यकता हो तो हम (A) पेपर पर B पेपर को रख देंगे यदि ... ..... की भी आवश्यकता होगी तो एक पेपर को भी उनके ऊपर रख देंगे। अर्थात् जिस जिस चीज की आवश्यकता होगी उस पेपर को A पर रख देंगे जिसकी आवश्यकता नहीं होगी उसको हटा देंगे। ऑटोकेड में लेयर्स भी कुछ इसी तरह के कोनसेप्ट पर काम करती है। बाई डिफाल्ट हम जो भी काम करते हैं वह जीरो नामक लेयर पर होता है। अलग-अलग चीजें बनाने के लिए हम अलग-अलग लेयर्स बनाते हैं और लेयर्स से संबंधित **ड्रॉइंग्स** बनाते हैं।

नई लेयर कैसे बनाए

- (1) नई लेयर बनाने के लिए लेयर कमाण्ड देते हैं।
- (2) लेयर कमाण्ड से लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर आ जायेगा।



- (3) इसमें या तो **ALT+N** प्रेस करे या **न्यू** लेयर पर क्लिक करें।
- (4) इसमें यह लेयर नेम के लिए पूछेगा यहां आपको लेयर नेम फर्निचर देना है और ऊपर की तरफ लगे सही के निशान से फर्निचर लेयर को करंट लेयर बनाना है। (**ALT+C**) से किसी सलेक्टेड लेयर का करंट लेयर बना सकते हैं।



(नोट : आप जो भी ड्रॉइंग बनाते हैं वह करंट लेयर में ही बनती है)

- (5) इस लेयर में फर्नीचर बनाने के बाद पहले की तरह एक लेयर टेक्स्ट नाम से बनाये और उसे करंट लेयर बनाने के बाद उसमें टेक्स्ट लिखें।
- (6) अब 0 लेयर को वापिस से करंट लेयर बना दे।
- (7) अब यदि हमें फर्नीचर लेयर की आवश्यकता नहीं है तो लेयर नेम के सामने बनी बल्बनुमा आकृति पर विलक करे इससे बल्ब का कलर डार्क हो जायेगा यानि कि लेयर ऑफ हो चुकी है।
- (8) अब वापस से फर्नीचर लेयर को आन करें
- (9) ऑन/ऑफ बटन के बाद वाला बटन लेयर की **फ्रीज या थॉ** करने के काम आता है। इसको प्रेस करने से सलेक्टेड लेयर फ्रीज होने के बाद उसके **कन्टेंट्स** स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते हैं व उनको **प्लॉट** भी नहीं किया जा सकता है।

**on/off** या **Freeze/** में अन्तर

- (1) किसी भी करंट लेयर को ऑफ किया जा सकता है किन्तु करंट लेयर को **फ्रीज** नहीं किया जा सकता है।
- (2) फ्रीज लेयर के डाटा बेस पर किसी भी कमांड का फर्क नहीं पड़ता है किन्तु ऑफ लेयर पर कमांड का फर्क पड़ता है

इस अंतर को समझने के लिए आप एक लेयर को फ्रीज करें व दूसरी को ऑफ करें। अब

**Command: e ↵**

**ERASE**

**Select objects: all**

**7 found**

**Select objects:**

कमांड दे अब आप वापस में ऑफ वाली लेयर को ऑन करें व फ्रीज लेयर को **थॉ** करें। आप देखेंगे की ऑफ वाली लेयर के **कन्टेंट्स** ..... हो चुके हैं किन्तु **फ्रिज** लेयर के **कन्टेंट्स** अभी भी वैसे ही हैं इससे आप समझ सकते हैं कि **फ्रिज** लेयर पर किसी भी कमांड का कोई फर्क नहीं पड़ता है।

यदि आप ड्रॉइंग में फॉट जूम व पेस्ट करना चाहते हैं तो दूसरी बड़ी लेयर्स को **फ्रिज** कर सकते हैं। इससे सारी ड्रॉइंग ..... नहीं होती हैं।

## लेयर को लॉक/अनलॉक कैसे करें

फ्रियज के पास वाला बटन जिसमें जैसा चिन्ह है लेयर को लॉक या अनलॉक करने के लिए होता है। इससे हम सलेक्टेड लेयर को लॉक/अनलॉक कर सकते हैं तो उस लेयर की किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाईड नहीं किया जा सकता है।

## लेयर का कलर कैसे बदले

लॉक बटन के बाद आगे आपको एक बॉक्स दिखाई देगा यहां पर विलक करके कलर ..... लाई जा सकती है। उसे प्लेट में से कलर सलेक्ट करके सलेक्टेड लेयर के सभी ऑब्जेक्ट का रंग परिवर्तित किया जा सकता है।

## लेयर की लाईन का प्रकार बदलना

अगला ऑप्शन आप कलर की तरह ही सलेक्टेड लेयर की लाईन टाईप बदलने के लिए ही कर सकते हैं।

## लेयर का लाईन वेट बदलना

इस प्रकार किसी लेयर के सभी ऑब्जेक्ट का लाईन वेट भी आप ..... के लाईन वेट ऑपन से बदल सकते हैं।

## लेयर की पारदर्शिता बदलना

किसी लेयर की ट्रांस प्रीयड बदलने के लिए **ट्रांसप्रीयड** ऑपन प्रयोग में लेते हैं। इसमें एक डायलॉग बॉक्स आयेगा जिसमें वेल्यू बदल कर आप लेयर की **ट्रांसप्रीयड** बदल सकते हैं। यह वेल्यू का 0 से 90 प्रतिशत तक दे सकते हैं अर्थात् यदि आपने किसी लेयर की ट्रांस प्रीयड 90 प्रतिशत दी है तो इसके नीचे अलग-अलग **ट्रांसप्रीयड** के साथ दिखाया गया है।

## **Fig**

## **Fig**

**प्लॉट स्टाईल :** इस आप्शन से हर लेयर की **प्लॉट** स्टाईल बदल सकते हैं।

**Plot :** इस ऑप्शन से यह निश्चित कर सकते हैं कि किस लेयर के ऑब्जेक्ट **प्लॉट** होने चाहिए किसके नहीं। ..... ऑप्शन पर विलक करने से उस पर क्रॉस का मार्क आ जायेगा। अब वह उस लेयर के .....

प्लॉट क्रमांक देने पर प्लॉट नहीं होंगे। इस उदाहरण में यदि हम प्लॉट कमाण्ड देते हैं तो लेयर 0 व लेयर ..... ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं होंगे व अन्य लेयर स्कोप व लेयर एंगल के ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जायेंगे।

**VP Freeze :** इस आप्शन के द्वारा करंट लेयर में व्यू पोर्ट में सलेक्टेड लेयर को **फ्रीज** किया जा सकता है इस आप्शन से **दूसरे** व्यू पोर्ट में विजिबल्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

## Fig

## Fig

**New VP Freeze :** इस आप्शन में सलेक्टेड लेयर को नये व्यू पोर्ट में फ्रिज करेगा और पिछले व्यू पोर्ट में दिखाएगा।

**Description:** लेयर या लेयर फेल को समझाने के लिए।


### किसी लेयर को कैसे हटाए

इसके लिए पहले लेयर को सलेक्ट कर प्रॉपर्टी मैनेजर के एक्स साईन पर **विलक** करेंगे तो वह लेयर हट जायेगी किन्तु यदि उस लेयर में कोई ब्लॉक **डेफिकेशन** है तो उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार 0 लेयर, डिफ्रंट लेयर व 0 वर्तमान लेयर को भी डिलीट नहीं किया जा सकता है।

## Rotate

किसी का किसी Object को बेस पॉर्ट के आधार पर घुमाने के लिए किया जाता है इसका Shortcut है Ro

नीचे दिये गये चित्र में एक drawing दी गई है इसे हमें रोटेट करना है कि Circle का Center Point वहीं पर रहे। इसके लिए रोटेट कमाण्ड देगे सलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछने पर ऑब्जेक्ट को सलेक्ट करेंगे। फिर बेस पॉर्ट के सेन्टर पॉर्ट को लेंगे। इसके बाद रोटेशन **एंगल** पूछने पर 20 डिग्री देगे। नीचे इसका कमाण्ड सिक्चेन्स दिया गया है।



Command: ro↓

ROTATE

Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0


Select objects: Specify opposite corner: 3 found

Select objects:

Specify base point: cen

Of


Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: 20



### Other Options

#### Copy

यदि हम किसी **object** को रोटेट करते हैं तो वह स्वयं **Rotate** हो जाता है। इस **option** की सहायता से पुराना **Object** अपनी जगह ही रहता है। एवं उस ओब्जेक्ट की एक नयी **copy** बनकर **Rotate** हो जाती है।



Command: ro ↵

ROTATE

Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0

Select objects: Specify opposite corner: 3 found

Select objects:

Specify base point: cen

of


Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: c

Rotating a copy of the selected objects.

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: 45

## Reference

नीचे एक ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसको **O Point** को **Base** मानकर 20 डिग्री रोटेट किया गया है। यदि हमें इस angel को 30 डिग्री करना है तो हम **Rotation angle** 10 डिग्री देंगे किन्तु यदि यही लाइन 20.985642 डिग्री पर रोटेट की गई हो तो हमें नया 30.181521 करना हो तो हमें गणना करनी पड़ेगी या फिर हम **Reference Option** काम में ले सकते हैं।



Command:

ROTATE

Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0

Select objects: Specify opposite corner: 2 found

Select objects:

Specify base point:

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <21>: r

Specify the reference angle <0>: 20.985642


Specify the new angle or [Points] <0>: 30.181521

उक्त Example में हमने देखा कि 20.985642 को Reference मानते हुए Object रोटेट हो गया है व नया angle 30.181521 हो गया है।

## Plot

किसी Object को प्रिंट कैसे करें –

किसी भी Drawap को प्रिंटर, प्लॉट या फिर File में प्रिंट करने के लिए यह option काम में आता है। Plot कमाण्ड देने पर Plot dialog box screen पर आ जायेगा।



Ok Button पर क्लिक करते ही print आ जायेगा किन्तु पहले हमें कुछ Plot Settings करनी पड़ेगी जैसे Printer name, paper size, print scale आदि।

## Options

**L Printer/Plotter :** सबसे पहले आपको इस Option के द्वारा आपको वह printer select करना पड़ेगा जिसके द्वारा आपको प्रिंट निकालना है। यदि आपका Printer/Plotter का Driver computer में लोड है तो वह इस लिस्ट में आ जायेगा। आप उसको select कर लें।

**2. Paper size :** जिस size के paper पर आपको प्रिंट निकालना है वह size आप इस **लिस्ट से select** कर लें। यह printer/Plotter के Driver के अनुसार अलग हो सकती है।

**3. Plot Area :** Drawing का कितना भाग print करना है। यह इस ऑप्शन के द्वारा set किया जा सकता है।

- **Display :** इस ऑप्शन से आप screen पर current viewport व current layout पर दिख रही पूरी Drawing को Plot कर सकते हैं।

- **Extents** : पूरी की पूरी Drawing को पूरे paper में plot करने के लिए इस option का प्रयोग करते हैं।
- **Limits** : आपने Drawing की जो limits set कर रखी है उस लिमिट के अंदर बनी पूरी Drawing प्रिंट हो जायेगी। यदि ड्राईंग का कुछ भाग लिमिट के बाहर है तो वह Plot नहीं होगा।
- **Window** : यदि आपकों पूरी Drawing Plot नहीं करनी है एवं आप Plot किये जाने वाले क्षेत्र को एक window द्वारा select करना चाहते हैं तो window option select करने पर यह आपकों window बनाकर सलेक्ट करने के लिए कहेगा। आप उस क्षेत्र को सलेक्ट कर लें।

4. **Plot offset** : यदि आप print किये जाने वाली Drawing को X या Y Axis में Move करना चाहते हैं तो इस आप्शन को प्रयोग में ले सकते हैं जैसे यदि हम चाहते हैं कि Drawing X Axis में 2 unit व Y Axis में 1 Unit move होकर plot हो तो X के सामने 2 व Y के सामने 1 लिख देंगे। इसके सामने Center the plot Option है यदि इस आप्शन Select को सलेक्ट कर रखा है आप्शन को सलेक्ट कर रखा है तो X व Y Option Disable हो जायेंगे एवं Drawing paper के मध्य में Plot होगी।

5. **Plot Scale** : **Object** किस Scale में Print करना है वह आप **यहाँ** पर **Specity** कर दीजियें।


- **Fit to paper** : इस Option को **Check** करने से Drawing selected paper size के अनुसार Plot होगी व उसका Scale Factor नीचे आ जायेगा।
- **Scale** : यदि Fit to paper नहीं करनी है तो Fit to paper को अनचैक करेंगे। फिर जिस Scale पर Drawing Plot करनी है वह स्केल या तो लिस्ट में से सलेक्ट कर लें या फिर कर्टम में जाकर अपनी खुद की स्केल फेक्टर लिख सकते हैं। यदि आपके पास 2 यूनिट की लाईन है एवं आप पेपर पर 2 यूनिट का ही साईज प्रिंट चाहते हैं तब आप पेपर पर स्केल लिस्ट में 1:1 सलेक्ट करें किन्तु यदि आप पेपर पर 1 यूनिट की लाईन प्रिंट करना चाहते हैं तो स्केल लिस्ट में 1:2 करे या फिर 2 यूनिट की लाईन को पेपर पर एक यूनिट का प्लोट करना चाहते हैं तो स्केल लिस्ट में से 2:1 सलेक्ट करें। यदि आपके द्वारा चाही गई स्केल आपकी लिस्ट में नहीं है तो नीचे खुद की स्केल दे सकते हैं या फिर स्केल लिस्ट को एडिट कमाण्ड के द्वारा स्केल लिस्ट को परिवर्तित भी कर सकते हैं।

**Preview** : ड्रॉइंग को प्रिंट करने से अपने आप प्रिव्यू पर क्लिक करके देख लें कि वह पेपर पर किस प्रकार प्रिंट होगी। प्रिव्यू से बाहर आने के लिए Esc प्रेस करें।


### Plot Options :

- \* **Plot in background** : इस आप्शन द्वारा यह निर्धारित कर सकते हैं कि प्लोट लाईन **बीच लाईन** में होगी या नहीं।
- \* **Plot Object Line Weight** : इस **आप्शन** द्वारा यह निर्धारित कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में दी गयी लाईन की मोटाई जितनी है उतनी ही मोटी लाईन प्रिंट करनी है या आप लाईन की मोटाई नहीं दिखाना चाहते हैं तब इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं।
- \* **Plot Transparency** : यदि ड्रॉइंग में मौजूद ऑब्जेक्ट में **ट्रांसप्रैरेंसी** (पारदर्शिता) दी गई है तो इस आप्शन द्वारा यह निर्धारित कर सकते हैं कि वह ट्रांसप्रैरेंसी प्लोट में आयेगी या नहीं।

**Plot Stamp on** : यदि आप चाहते हैं कि आपकी ड्रॉइंग में प्लॉटिंग के समय उसका नाम, स्केल, पेपर साईज आदि सूचना भी प्रिंट हो तो इस ऑप्शन के चैक बटन को चैक करेंगे। चैक करने पर उसके सामने एक बटन आ जायेगा उस बटन पर क्लिक करने से प्लोट स्टांप का डायलॉग बॉक्स आ जायेगा।



### Plot Stamp Fields:



इस प्लोट स्टांप डायलॉग बॉक्स द्वारा यह निर्धारित कर सकते हैं कि ड्रॉइंग के साथ में क्या सूचना प्रिंट करनी है।

### Drawing Orientation :

इस आप्शन में दो तरह के ओरीयनेटेशन होते हैं यदि आप ड्रॉइंग को खड़े पेपर पर प्रिंट करना चाहते हैं **Portrait** लेंगे व आड़े पेपर पर प्रिंट करने के लिए **Landscape** लेंगे।

### प्लोट आप्शन द्वारा PDF, JPG या PNG कैसे बनाएं


यदि आप अपनी ड्रॉइंग की **PDF** फाईल बनाना चाहते हैं तो प्लॉट डायलॉग बॉक्स के प्रिंटर या प्लोटर आप्शन में **DWG to PDF.Pc3** ऑप्शन को सलेक्ट करें। इससे यह **PDF** फाईल का नाम पूछेगा वहां पर **PDT** फाईल का नाम देकर **PDT** फाईल बना सकते हैं। यह **PDF** फाईल सभी लेयर के साथ बनेगी। एक एडोब रीडर में भी ड्रॉइंग की लेयर को **सलेक्ट** कर सकते हैं।

**JPG** : प्लोट आषान में **JPG** या **PNG** के लिए भी ऑप्शन है। Publish to web jpg.pc3 व Publish to web PNG.pc3 ऑप्शन सलेक्ट करते हैं तो आप JPG या PNG भी बना सकते हैं। ग्राफिक फाईल बनाने के कमाण्ड लाईन पर निम्न कमाण्डस भी दे सकते हैं।


**jpgout Drawing File** को **JPG** फाईल में बदलने के लिए  
**pngout Drawing File** को **PNG** फाईल में बदलने के लिए  
**tiffout Drawing File** को **TIF** फाईल में बदलने के लिए  
**bmpout Drawing File** को **BMP** फाईल में बदलने के लिए  
**wmfout Drawing File** को **WMF** फाईल में बदलने के लिए



## **Qselect**

**Quick select** : अलग-अलग प्रॉपर्टी व ऑब्जेक्ट टाईप के आधार पर सलेक्शन सेट बनाने के लिए इस कमाण्ड का प्रयोग करते हैं। Qselect कमाण्ड देने पर एक डायलॉग बॉक्स इस प्रकार आयेगा।



उदाहरण के लिए आप वह सभी सर्कल सलेक्ट करना चाहते हैं जिनकी त्रिज्या 2 से ज्यादा है तो इसके लिए **ऑब्जेक्ट** टार्फप में सर्कल सलेक्ट लेंगे व प्रोपर्टीज़ में रेडियस सलेक्ट करेंगे। ऑपरेटर में > व value में 1.5 देंगे। इससे वह सभी सर्कल हो जायेंगे जिनकी रेडियस 1.5 से ज्यादा है।





**Object Type Option** : इस आप्शन से यह **निश्चित** कर सकते हैं कि Q सलेक्ट कमाण्ड पूरी ड्रॉइंग पर लागू होगी या फिर C सलेक्शन सेट पर लागू होगी।

**Select object** : **Apply to** के सामने ही सलेक्ट ऑब्जेक्ट का बटन बना होता है इस पर क्लिक करने से Q सलेक्ट का डायलॉग बॉक्स अस्थाई रूप से बंद हो जायेगा जिससे कि आप उन ऑब्जेक्ट को सलेक्ट कर सके जिन पर Q सलेक्ट कमाण्ड लगानी है।

**Object type** : आपकी करंट ड्राईंग में जितने भी तरह के ऑब्जेक्ट हैं उन सबकी लिस्ट यहां पर आयेगी।

**Properties** : आपने जो भी ऑब्जेक्ट **सलेक्ट** किये हैं उन सबकी क्या प्रोपर्टीज़ होती हैं वो सब इस लिस्ट में आ जायेंगी। उस लिस्ट में से प्रॉपर्टी **सलेक्ट** कर आप फिल्टर कर सकते हैं।

**Operator** : फिल्टर की रैंज सलेक्ट करने के लिए <,>,<=, >= आदि ऑपरेशन का प्रयोग कर सकते हैं।


**Value** : फिल्टर की वेल्यू देने के लिए वेल्यू बॉक्स को प्रयोग में लेते हैं।

## Poly line

**Line** या **Arc** या दोनों के आगे से आगे जुड़े हुए सिम्पल सिगमेंट्स को पोली लाईन करते हैं अर्थात् पोली लाईन एक बार क्लिक से ही पूरी सलेक्ट हो जाती है।


**PL** कमाण्ड देने के बाद यह स्टार्ट पॉइंट पूछेगा फिर **Next point** यदि हमें आगे **arc** बनानी है तो A press कर देंगे फिर **आर्क** का End point पूछेगा या **arc** की अन्य विधिया भी यहां पर प्रयोग में ले सकते हैं इस तरह से **आर्क** सिगमेंट भी साथ में तैयार होते हैं। फिर L प्रेस करने पर आगे लाईन लगातार हो जायेगी। यदि हमें कहीं पर **Width** देनी है तो W प्रेस करेंगे। **W** प्रेस करने पर यह स्टार्ट अप व **एंडिंग Width** पूछेगा। यदि स्टार्ट अप व **एंडिंग Width** अलग-अलग होगी तो टैप एण्ड सिगमेंट बनेगा। यदि हाफविड्थ ऑप्शन के लिए H प्रेस करेंगे तो हाफविड्थ पूछेगा यदि हमने **Half Width 1** दी है कुल 2 विड्थ की मोटाई की लाईन या आर्क आयेगा। इसी

प्रकार अंत में C प्रेस करके इँडिंग को क्लोज कर सकते हैं। यह पूरा का पूरा सिंगमेंट सिंगल ही होगा। यदि हम इस सेगमेंट को Explode करे तो इसकी भी Width गायब हो जायेगी।



## Explode

- (1) यहां हमने पॉलीगन कमाण्ड से एक हेक्सागोन बनाया है।




(2) हमें इसकी लाईन 2 को हटाना है। अब यदि हम इरेज कमाण्ड देकर लाईन 2 पर विलक करेंगे तो पूरों ऑब्जेक्ट ही इरेज हो जायेगा। क्योंकि यह पूरा एक पॉलीलाईन सिंगमेंट है।

(3) इसके लिए हमें इस पॉली लाईन सिंगमेंट को अलग-अलग भागों में विभक्त करना पड़ेगा।

(4) इसके लिए x कमाण्ड देकर ऑब्जेक्ट को सलेक्ट कर लें।

(5) अब देखिए देखने में तो फिर भी कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है किन्तु यदि अब हम इसकी किसी एक लाईन **पर** विलक करेंगे तो केवल वही लाईन सलेक्ट होगी न कि पूरा ऑब्जेक्ट।

(6) अब इरेज कमाण्ड देकर **लाईन 2** को सलेक्ट करे आप देखेंगे की लाईन 2 हट गई है।



(7) इसी प्रकार किसी अन्य पॉली लाईन ऑब्जेक्ट का Explode कमाण्ड द्वारा अलग-अलग लाईन या उसके Components में विभक्त किया जा सकता है।

(8) इस कमाण्ड द्वारा लाईन विड्थ वाली पॉलीलाईन को Explode कमाण्ड द्वारा अलग-अलग लाईन या उसके Components में विभक्त किया जा सकता है।

(9) Multi Line Text, Text में कनवर्ट हो जायेगा।

(10) Leader या dimension line- lines, solid (Arrow heads) व text आदि में बदल जायेगा।

(11) यदि हमने किसी सर्कल को ब्लॉक बनाकर X व Y की अलग स्केल में इन्सर्ट कर रखा है तो वह ellipse में बदल जायेगी।

(12) मल्टीलाईन्स अलग-अलग लाईन में बदल जायेगी।


(13) Region अलग-अलग लाईन, व आर्क व में बदल जायेगा।

(14) Block को Explode करे तो वह अलग-अलग कम्पोनेट्स में बदल जायेगा।

(15) Nested Block को Explode करने पर केवल उपरी लेवल पर बंटेगा। अगले लेवल पर Explode करने के लिए वापस से explode कमाण्ड देनी पड़ेगी।

## Polygon

इस कमाण्ड द्वारा हम 3 से लेकर 1024 भुजाओं तक का पॉलीगोन बना सकते हैं। नीचे दिये गये चित्र को देखिए।



इस समष्टभुज के केन्द्र से किसी भी भुजा के सेन्टर P Point की दूरी दी गई है यदि इस पॉलीगोन के सेंटर को किसी इमेजिनरी (काल्पनिक) सर्कल की कल्पना करे तो यह पॉलीगोन उसकी बाह्य त्रिज्या पर होगा।

Command: POL

POLYGON Enter number of sides <6>:

Specify center of polygon or [Edge]: C

Point or option keyword required.

Specify center of polygon or [Edge]: 5,4

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: C

Specify radius of circle: 2

(1) पहले pol कमाण्ड देंगे।


(2) फिर यह नम्बर ऑफ़ आईटम पूछेगा वहाँ हम 6 देंगे।

(3) सेंटर ऑफ़ पॉलीगोन में सेंटर पॉइंट देना है यहाँ हमने इप को सेंटर P+ माना है।

(4) अब Inscribed and Circumscribed about circle option में C करेंगे क्योंकि हमें उस काल्पनिक सर्कल जिसकी त्रिज्या 2 है कि परिधि पर इस पॉलीगोन को बनाना है।

(5) अंत में Radius पूछेगा तो 2 दे देंगे और इस तरह पॉलीगोन तैयार हो जायेगा।

#### किसी काल्पनिक वृत्त के अंदर वाला पॉलीगोन बनाना



Command: POL ↴

POLYGON Enter number of sides <6>:


Specify center of polygon or [Edge]: 5,4

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <C>: I


Specify radius of circle: 2

किसी पॉलीगोन की भुजा का नाप देकर उस पॉलीगोन को बनाना

उदाहरण के लिए नीचे चित्र में पॉलीगोन दिया गया है। जिसकी सभी भुजाओं की नाप 2 यूनिट है।



इसे बनाने के लिए Edge Option का प्रयोग करेंगे Edge Option में दो Point A व B बनाने होंगे। कमाण्ड सिक्वेंस इस प्रकार रहेगा।



Command:

POLYGON

Enter number of sides <6>: 6


Specify center of polygon or [Edge]: E

Specify first endpoint of edge: 5,4


Specify second endpoint of edge: @2<0

## Mirror

किसी भी ऑब्जेक्ट की मिरर कॉपी करने के लिए मिरर कमाण्ड का प्रयोग करते हैं।




चित्र 1 में एक आर्क सिगमेंट है हमें इसको चित्र 2 की तरह मिरर करना है।




इसके लिए पहले मिरर कमाण्ड देंगे फिर ऑब्जेक्ट को सलेक्ट करके एंटर करेंगे।

10. अब यह मिरर लाईन पर दो पॉर्फिट पूछेगा पहले पॉर्फिट A पर फिर पॉर्फिट B पर विल्क करके क काल्पनिक मिरर लाईन बनायेंगे।
11. पॉर्फिट A व B द्वारा बन रही काल्पनिक मिरर लाईन के दूसरी ओर मिरर किया हुआ ऑब्जेक्ट बनता है।
12. अंत में यह पूराने ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए पूछेगा यहां पर यदि हम यस करते हैं तो केवल मिरर की हुई कॉपी ही रहेगी और यदि नो करते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट रहेंगे।



Erase source objects? [Yes/No] <N>:



Erase source objects? [Yes/No] <N>: Y

## OOPS

### रिमूव किये गये ऑब्जेक्ट को वापिस कैसे लाएं


यदि आपने कोई ऑब्जेक्ट गलती से रिमूव कर दिया है और आप उसे वापिस लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकों कमाण्ड प्रॉम्प्ट पर OOPS लिखकर एंटर करना पड़ेगा इससे अंत में रिमूव किया हुआ ऑब्जेक्ट वापिस आ जायेगा।

## Recovery

### फाईल के करण्ट होने पर फाईल को सही कैसे करें

इसके लिए रिकवर कमाण्ड काम में लिया जाता है। रिकवर कमाण्ड देने पर एक फाईल का नाम पूछा जायेगा जिसकों रिकवर करना है नाम देने के बाद फाईल रिकवर होकर खुल जायेगी। इस कमाण्ड की सहायता से dwg, dwt, dws file को रिकवर किया जा सकता है।

## Recover



Drawing recovery.

Drawing recovery log.

Validating objects in the handle table.

Valid objects 240 Invalid objects 0

Validating objects completed.

Salvaged database from drawing.

Auditing Header

Auditing Tables

Auditing Entities Pass 1

Pass 1 200 objects audited  
Auditing Entities Pass 2

Pass 2 200 objects audited  
Auditing Blocks

1 Blocks audited

Auditing AcDsRecords

Total errors found 0 fixed 0

Erased 0 objects

Opening an AutoCAD 2007/LT 2007 format file.  
Regenerating model.

AutoCAD menu utilities loaded.

Command: ↴

**Autodesk DWG. This file is a Trusted DWG**

## Audit

यह कमाण्ड इँविंग की ऐरर चैक करेगा और उन ऐरर को सही करेगा। यदि सभी ऐरर इस कमाण्ड द्वारा फिक्स नहीं हो पा रही हैं तो फिर रिकवर कमाण्ड देना पड़ेगा।

Command: audit

Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y

Auditing Header

Auditing Tables  
Auditing Entities Pass 1

Pass 1 200 objects audited  
Auditing Entities Pass 2

Pass 2 200 objects audited  
Auditing Blocks

1 Blocks audited

Auditing AcDsRecords


Total errors found 0 fixed 0

Erased 0 objects

## Purge

### अनावश्यक ब्लॉक लेयर लाईन टाईप आदि को कैसे हटायें

यदि आपने कोई ब्लॉक या लेयर आदि अपनी ड्रॉइंग में बनाये हैं एवं अब आपको लगता है इनमें से कुछ आईटम को आवश्यकता नहीं है एवं ये ऑब्जेक्ट मैमोरी में अनावश्यक रूप से पड़े हैं और ऐसे अनावश्यक व काम में नहीं आने वाले आईटम को **purge** कमाण्ड द्वारा हटा सकते हैं। इस कमाण्ड को देने पर एक डायलॉग बॉक्स आता है।



इस डायलॉग बॉक्स में से आपको पर्ज किये जा सकने वाले आईटम सलेक्ट करने हैं। सलेक्ट करने के बाद आप पर्ज पर विलक कर दें।

जैसा कि आपने डायलॉग बॉक्स में देखा कि पर्ज कमाण्ड द्वारा ब्लॉक्स, लेयर, लाइन टार्फ, मल्टी लाइन स्टाइल्स, टेबल स्टाइल्स, प्लॉट स्टाइल्स, टेक्स्ट स्टाइल्स, ग्रुप्स, शेप्स आदि को ड्रॉइंग से पर्ज कर के हटा सकते हैं।

(यदि इनमें से कोई आईटम आपकी ड्रॉइंग में प्रयोग में आ रहा है तो आप उसकों पर्ज कमाण्ड ढारा नहीं हठा सकते हैं।)

## Function Keys

### F1

यदि आपको कोई कमाण्ड समझ में नहीं आ रही है या आप किसी कमाण्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो इस कमाण्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यह कमाण्ड मदद के लिए है।

### F2

यह Toggle स्थिति है। इससे आप ग्राफिक्स रक्कीन व हिस्ट्री रक्कीन के बीच Toggle कर सकते हैं।

### F3

Osnap ऑन/ऑफ़ करने के लिए।

### F4

3D व्यू में Osnap को ऑन/ऑफ करने के लिए।

### F5

आईसोमेट्रिक व्यू में आईसोप्लेन को लेफ्ट, टॉप, राईट Toggle करने के लिए।

### F6

3D व्यू में डायगेमिक व्यू ऑन/ऑफ करने के लिए।

### F7

ग्रिड्स को ऑन/ऑफ़ करने के लिए।

### F8

ऑर्थो को ऑन/ऑफ़ करने के लिए।

## F9

रचेप को ऑन/ऑफ़ करने के लिए।

## F10

पोलर ऑन/ऑफ़ करने के लिए।

## F11


ऑब्जेक्ट रचेप को ऑन/ऑफ़ करने के लिए।

## F12

डायनेमिक इनपुट को ऑन/ऑफ़ करने के लिए।


### Menu bar को ऑन या ऑफ कैसे करें

यदि आप ऑटोकेड स्क्रीन में कमाण्ड्स के लिए मेन्यू बार को आप ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो इसके लिए **Menu bar** कमाण्ड देकर वेल्यू 0 या 1 देनी होगी। 0 वेल्यू देने से मेन्यू बार ऑफ हो जायेगा व 1 देने पर मेन्यू बार ऑन हो जायेगा।



Command: menubar ↵

Enter new value for MENUBAR <0>: 1



### Cursor का size कैसे बदलें

इसके लिए कमाण्ड है Cursorsize फिर आप इसकी वेल्यू 1 से 100 तक बदल कर Cross hair Cursor का साईज बदल सकते हैं।

### Pick Box का साईज कैसे बदलें

किसी ऑब्जेक्ट को सलेक्ट करने के लिए पिक बॉक्स आता है उसका साईज बदलने के लिए कमाण्ड देकर आप 0 से 50 वेल्यू देकर पिक बॉक्स का साईज बदल सकते हैं।

### Pick add

यदि पिक एड की वेल्यू 0 दे रखी है तो आप एक ऑब्जेक्ट सलेक्ट करने के बाद जब दूसरे ऑब्जेक्ट पर विलक करेंगे तो पहले वाला ऑब्जेक्ट डिसलेक्ट हो जायेगा अब आपको सलेक्शन में एड करने के लिए **शिप्ट** का प्रयोग करना पड़ेगा या फिर पिक एड की वेल्यू 1 देनी पड़ेगी।

### Pick First

यदि हम पहले कोई ऑब्जेक्ट सलेक्ट करते हैं व फिर कोई कमाण्ड देते हैं तो वह कमाण्ड केवल उस ऑब्जेक्ट पर लागू होती है किन्तु पिक फर्स्ट की वेल्यू 0 दें तो अब आप पहले ऑब्जेक्ट सलेक्ट कर उस पर कमाण्ड लागू नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि पिक फर्स्ट की वेल्यू

1 है तो पहले आप ऑब्जेक्ट सलेक्ट करें व फिर डिलीट की दबाये तो वह ऑब्जेक्ट डिलीट हो जायेगा परन्तु यदि पिक फर्स्ट की वेल्यू 0 है तो पहले ऑब्जेक्ट सलेक्ट कर डिलीट दबाने से ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होगा।

### Highlight


जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सलेक्ट करते हैं तो वह हाईलाईट हो जाता है किन्तु यदि आपने हाईलाईट की वेल्यू 0 कर रखी है तो ऑब्जेक्ट सलेक्ट तो होगा किन्तु हाईलाईट नहीं होगा। सलेक्टेड ऑब्जेक्ट हाईलाईट हो इसके लिए हाईलाईट वेरिएबल की वेल्यू 1 देनी होगी।

### Aperture


ऑब्जेक्ट स्नेप से पॉर्फिन्ट सलेक्ट करने पर वह कितनी दूरी से Osnap करेगा यह एपरेचर कमाण्ड द्वारा सेट कर सकते हैं। यह वेल्यू 1 से 50 तक बदली जा सकती है यदि यह वेल्यू 1 होगी ऑब्जेक्ट के लिए पॉर्फिन्ट को Osnap द्वारा सलेक्ट करने के लिए उस पॉर्फिन्ट के बिल्कुल पास कर्सर ले जाना होगा किन्तु यदि वेल्यू 50 है तो काफी दूर से भी उस पॉर्फिन्ट को सलेक्ट कर सकते हैं।

### **Boundary Hatch**


यदि किसी ऑब्जेक्ट में हैचिंग करनी हो तो उसके लिए बाउन्ड्री हैच कमाण्ड काम में लेते हैं। बाउन्ड्री हैच का शॉर्ट कट है BH। BH कमाण्ड देने पर नीचे दिए गए चित्र जैसा डायलॉग बॉक्स आयेगा।



यदि आपको चित्र X में चित्र Y के अनुसार हैचिंग करनी है।




X



Y

पहले पिक पॉइंट लेंगे फिर चित्र X में अंदर की तरफ़ क्लिक करेंगे इससे वह अपने आस-पास की सीमाओं को देखते हुए बंद ऐरिया सलेक्ट कर लेगा।

फिर Swatch पर क्लिक करने पर **अलग-अलग Pattern** स्क्रीन पर निम्न प्रकार आ जायेंगे



इन **पैटर्न** में से जो **पैटर्न** आपको चाहिये वह **पैटर्न** सलेक्ट कर करके ओके कर दें।

फिर ok करने से हैचिंग चित्र में आ जायेगी।

## **Other Option**

### **Type & Pattern**

#### **Type -**

इसके अन्तर्गत तीन टाईप हैं

- (1) Predefined : प्रीडिफार्ड पैटर्न acad.pat फाइल में स्टोर होते हैं।
- (2) User defined : यूजर डिफार्ड पैटर्न करंट लाइन टाईप के **अनुसार** होते हैं।
- (3) Custom Pattern : जो किसी कस्टम **पैटर्न** फाइल में डिफार्ड किये होते हैं।

#### **Pattern :**


इस ऑप्शन में अलग-अलग तरह के Predefined पैटर्न हैं। उनमें से किसी भी पैटर्न को आप सलेक्ट कर सकते हैं।

#### **Color :**

Hatch का Color सलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करें।

#### **Swatch :**

Swatch option से सलेक्टेड पैटर्न का प्रिव्यू देखा जा सकता है। Pattern सलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करें। Swatch पर क्लिक करने से हैच पैटर्न का डायलॉग बॉक्स आ जायेगा।



इसमें से देखकर आप इच्छित पैटर्न सलेक्ट कर सकते हैं।

### Angle & scale :

इस ऑप्शन से आप सलेक्टेड पैटर्न का एंगल व उसकी स्केल बदल सकते हैं यदि आपको लगता है कि हैचिंग लाइन लाइन बहुत पास - पास हैं तो आप स्केल बढ़ाकर उनको Resize कर सकते हैं।


### Hatch Option:

**Use current origin :** इस ऑप्शन के द्वारा वर्तमान ओरिजिन को ही हेच ओरिजिन माना जाता है।


**Specified origin:** इसमें हम स्वयं हेच का ओरिजिन सलेक्ट कर सकते हैं।

### Boundaries :


Add pick point :- जिस ऑब्जेक्ट के अन्दर पिक करेंगे उसमें एक बंद क्षेत्र का सीमाओं के अनुसार निर्धारण करेगा जैसे कि यदि A के अन्दर विलक करेंगे तो



यह उसके अन्दर के बाद क्षेत्र B, C,D F, E को अंदर से सलेक्ट नहीं करेगा और हैचिंग इस प्रकार होगी




Select Object : किसी बंद क्षेत्र को सीधे ही सलेक्ट करेगा जैसे यदि चित्र 5 में A ऑब्जेक्ट को सलेक्ट करे तो यह अंदर के ऑब्जेक्ट B C व D को कोई क्षेत्र नहीं मानते हुए पूरे ऑब्जेक्ट में ही हैचिंग करे देगा।



### **Remove Boundaries :**


नीचे दिए गए चित्र को देखिए .....



इसमें हमने एड पिक पॉईंट से A ऑब्जेक्ट के भीतर विलक किया है जिससे कि B C व D बंद होने के कारण उनको सीमा मान लिया गया है यदि अभी OK किया जाए तो चित्र के अनुसार हैचिंग हो जायेगी




किन्तु हमें C व E की सीमा को समाप्त करना है जिससे कि C व E के अन्दर भी हैचिंग हो जायेगी इसके लिये रिमूव बाउन्ड्री आप्शन सलेक्ट करके C व E को सलेक्ट करेंगे इससे C व E की सीमा समाप्त होने के कारण हैचिंग इस प्रकार होगी।




## Associative


**ऐसोसिएटिव** हैचिंग पूरी तरह से सिंगल हैचिंग होती है तथा एक बार में पूरी बनी हैचिंग एक साथ सलेक्ट होती है। यदि हैचिंग **ऐसोसिएटिव** नहीं करेंगे तो बाद में उसकी हैचिंग प्रोपर्टीज़ नहीं मिल पायेगी जैसे नीचे दिये गये चित्र को देखिए।



अब यदि हम ऑब्जेक्ट A में हैचिंग को डबल क्लिक कर उसके रकेल .5 कर दें तो **ऐसोसिएटिव** हैच अपनी हैच प्रॉपर्टी के कारण अपने आप .5 रकेल में हो जायेगा





किन्तु Exploded हैच में हैच प्रॉपर्टीज नहीं होती है इस कारण व अपने आप एडजेस्ट नहीं हो जायेगा। अतः Exploded हैच पर डबल क्लिक करेंगे तो केवल सिंगल लाइन ही सलेक्ट होगी। इस अंतर का नीचे दिए गये चित्र से अच्छी तरह से समझ सकते हैं।



## Draw order

अब आप्शन के द्वारा यह निर्धारित कर सकते हैं कि हैचिंग अन्य बाउन्ड्री के ऊपर रहेगी या नीचे की तरह नीचे दिये गये चित्र में यह अंत स्पष्ट हो जायेगा।





## Layer


आपकी ड्रॉइंग में कौन-कौन सी लेयर बनी हुई हैं वह सब इस लिस्ट में आ जायेगी। जिस लेयर में आपको हैचिंग करनी है वह लेयर आप इस लिस्ट सलेक्ट कर सकते हैं।

## Transparency

इस ऑप्शन के द्वारा आप हैचिंग की पारदर्शिता तय कर सकते हैं।

## Inherit Property

नीचे दो चित्र दिये गये हैं A में हैचिंग की गई है व B में नहीं



यदि हम **B** में भी **A** जैसी की जैसी हैचिंग करना चाहते हैं तो हम इनहेटिट प्रॉपट्री ऑप्शन का प्रयोग करेंगे या Select hatch object:

पूछेगा फिर टारगेट यानि जहां यह हैचिंग करनी है टारगेट में **B** सलेक्ट कर लेंगे।

Command: bh

HATCH

Select hatch object:

Inherited Properties: Name <ANSI34>, Scale <0.4000>, Angle <0>


Pick internal point or [Select objects/remove Boundaries]: Selecting everything...

Selecting everything visible...

Analyzing the selected data...

Analyzing internal islands...

Pick internal point or [Select objects/remove Boundaries]:




## Publish

किसी ड्रॉइंग को प्लॉट करने या **PDF** और **DWF** आदि फ़ॉरमेट में बदलने के लिए पब्लिश कमाण्ड का प्रयोग कर सकते हैं।


इस कमाण्ड के द्वारा बहुत सारी ड्रॉइंग को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। या **PDF** और **DWF** आदि में बदल सकते हैं।

पब्लिश कमाण्ड देने पर डायलॉग बॉक्स निम्न प्रकार से आयेगा।



मान लिजिये आपके पास 4 ड्रॉइंग फाईल्स A B C D हैं। आप चारों को एक साथ मिलाकर PDF में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए

1. पहले पब्लिश कमाण्ड दे जिससे पब्लिश डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर आ जायेगा।
2. इससे डायलॉग बॉक्स के बीच वाले भाग में राईट विलक करके एड शीट सेट ले। इससे फाईल सलेक्शन डायलॉग बॉक्स आयेगा यहां से ड्रॉइंग फाईल को सलेक्ट करें।
3. इस तरह से सारी फाइले या शीट सेट को एड कर ले।
4. इन सबकों शीट सेट के रूप में शीट लिस्ट ऑप्शन द्वारा सेम कर सकते हैं। इससे DSD फाईल आयेगी।
5. इसके बाद आप पब्लिश टू ऑप्शन में से PDF सलेक्ट करें (परन्तु यदि आपकों प्लोटर पर भेजना है तो पब्लिश टू प्लोटर करें)
6. इसके बाद आप पब्लिश ऑप्शन इनफोरमेशन में से पब्लिश ऑप्शन बटन पर विलक करें। इससे पब्लिश ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आ जायेगा।




7. पब्लिश ऑप्शन में सबसे पहले वही लोकेशन दें जहां आपको अपनी PDF फाईल सेव करनी है।
8. टाईप - यदि आपकों सारी शीट्स एक ही PDF में अलग-अलग पेज पर बनी हैं तो टाईप में मल्टी शीट फाईल लें वहीं से सिंपल सेव फाईल ले।
9. नेम में PDF फाईल का नाम दीजिए।
10. यदि आप चाहते कि ड्रॉइंग में बनी लेयर्स की इनफॉरमेशन PDF में भी जाये तो लेयर इनफॉरमेशन के सामने इन्वलूड सलेक्ट करें।
11. यदि आपकों फाईल के लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन की आवश्यकता है तो इसे प्रोटेक्शन दे दीजिए व पब्लिश ऑप्शन में ओके दीजिए।
12. अब आप वापस पब्लिश डायलॉग बाक्स आ जायेंगे।
13. यदि आप ड्रॉइंग में प्लॉट स्टांप भी जोड़ना चाहते हैं तो प्लॉट स्टांप चैक बॉक्स पर क्लिक करें।
14. यदि आप चाहते हैं कि पब्लिश होने के बाद ड्रॉइंग संबंधित व्यूअर में खुल जाये तो (Open in Viewer when done) चैक बॉक्स को क्लिक करें।
15. अंत में पब्लिश बटन पर क्लिक कर दीजिए।
16. इस प्रकार आपकी ड्रॉइंग की PDF फाईल तैयार हो जायेगी।

## Line Type


आप जो ड्रॉइंग बनाते हैं वह बाई डिफाल्ट लाईन से बनती है किन्तु यदि आप किसी दूसरी तरह की लाईन से काम करना चाहते हैं तो आपको लाईन टाईप कमाण्ड का उपयोग करना होगा इसका शॉर्टकट है LT।

लाईन टाईप कैसे सेट करें

1 सबसे पहले LT कमाण्ड दीजिए इससे लाईन टाईप मैनेजर का डायलॉग बॉक्स आ जायेगा।




2 किसी भी लाईन को प्रयोग में लेने के लिए उसे लोड करना पड़ता है इसके लिए लोड ऑप्शन पर विलक करें। लोड करते ही यहाँ पर सभी लाईनों की सूची आ जायेगी।



3 जिस जिस लाईन टाईप की आवश्यकता है उन सभी को लोड कर लें।

4 लोड करने पर सभी लोड की गई लाईन टाईप मैनेजर में आ जायेगी।



5 अब आपको इनमें से जिस लाईन से काम करना है उस लाईन टाईप को सलेक्ट करें।

6 लाईन टाईप मैनेजर में करंट ऑप्शन पर विलक करें व उस लाईन टाईप को करंट लाईन टाईप बनायें।

- 8 अब OK कर दीजिए
- 9 अब आप जो भी ड्रॉइंग बनायेंगे इस करंट लाईन टाईप से ही बनेगी।

(नोट : यह लाईन टाईप स्टेपडर्क के अनुसार ही बनी है इसमें \_ व . के बीच की दूरी पहले से ही फ़िक्स है किन्तु यदि हमने ड्रॉइंग की लिमिट्स को काफ़ी बड़ा या काफ़ी कम किया हुआ है तो उस समय लाईन टाईप में – व . के बीच का गैप ठीक से नजर नहीं आयेगा। **अतः** यदि आपने लिमिट्स बदली हुई हैं तो आपको लाईन टाईप की स्केल भी बदलनी पड़ेगी। इसके लिए LT स्केल देकर एंटर को इससे यह लाईन टाईप का स्केल फेक्टर पूछेगा वहां पर स्केल फैक्टर दीजिए।)

Command: LTSCALE

Enter new linetype scale factor <1.0000>: 10


Regenerating model.

## Line Weight


लाईन की मोटाई निर्धारित करने के लिए लाईन वेट कमाण्ड का प्रयोग कर सकते हैं एवं इसका शॉर्टकट है lw.

Command :lw <enter>

लाईन वेट कमाण्ड देने पर लाईन वेट सेटिंग का डायलॉग बॉक्स आ जायेगा।




- 1 सबसे पहले आप यूनिट फोर लिस्टिंग में वह यूनिट सेट करें जिससे आप लाईन वेट देना चाहते हैं यहां पर दो तरह की यूनिट दी गई है MM व inches
- 2 फिर आप लाईन वेट में से अपनी चाही गई लाईन का इच्छित लाईन वेट सेट कर सकते हैं।
- 3 डिस्पले लाईनवेट चैक बॉक्स को चैक रखने से लाईन की मोटाई को ड्रॉइंग में दिखाएगा और अनचैक रखने पर लाईन की **मोटाई** को स्क्रीन पर नहीं दिखाएगा।
- 4 बाई **डिफॉल्ट** लाईन वेट 25 MM होता है यदि वेल्यू बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं।
- 5 अब OK कर दीजिए
- 6 अब आप जो भी काम करेंगे उक्त मोटाई की लाईन से ही होगा।
- 7 लाईन वेट को शो या हाईड करने के लिए नीचे स्टेटस बार में शो या हाईड लाईन वेट बटन क्लिक कर सकते हैं।




## Limits

बाईं डिफॉल्ट ऑटो केड की ड्रॉइंग स्क्रीन साईज 12, 9 की होती है यानि कि X एक्सिस में 12 व 9 Y एक्सिस में आपको इसमें एक आयत बनाना है जो 6 गुणा 4 का है जो आप आसानी से लाईन या (Rectangle) कमाण्ड द्वारा **बना** सकते हैं।



चूंकि ड्रॉइंग ऐरिया का साईज  $12 \times 9$  का है अतः  $6 \times 5$  का आयत आसानी से बन जायेगा किन्तु यदि मैं कहूं कि यहां पर  $60 \times 50$  का आयत लाईन कमाण्ड द्वारा बनाईये तो जैसे ही आप पहले  $60$  यूनिट की लाईन खीरेंगे तो वह ड्रॉइंग ऐरिया को क्रॉस कर जायेगी।



इसमें बायी तरफ के सबसे नीचे के पॉईंट के कोर्डिनेट है 0.0 व दायी तरफ सबसे ऊपर के कोर्डिनेट है 12,9 यदि मैं बायी तरफ वाली कोर्डिनेट का ऐसा ही रहने दू और ऊपर की तरफ वाले 12 **X** 9 कोर्डिनेट्स को 120 **X** 90 का कर दू तो 60 x 50 का आयत आसानी से बनाया जा सकता है।

Command: LIMITS

Reset Model space limits:

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:

Specify upper right corner <12.0000,9.0000>: 120,90

लिमिट्स कमाण्ड देने पर सबसे पहले लोअर लेफ्ट कॉर्नर के कॉर्डिनेट्स पूछेगा यहां पर 0,0 ही रहने दें व एंटर प्रेस करें फिर अपर राईट कॉर्नर के कॉर्डिनेट्स पूछेगा यहां पर 120,90 लिख कर एंटर करें। अब आपका ड्रॉइंग ऐरिया 120 X 90 का सेट हो गया है किन्तु स्क्रीन पर अभी भी 12 X 9 का ही दिख रहा है। अतः आप पूरे 120 X 90 के क्षेत्र को स्क्रीन पर लाने के लिए Zoom कमाण्ड देकर ऑल प्रेस करें इससे पूरा 120 X 90 का क्षेत्र ड्रॉइंग स्क्रीन पर आ जायेगा। अब आप यहां पर लाईन कमाण्ड की सहायता से आसानी से 60 X 50 का आयत बना सकते हैं।

अतः किसी भी ड्रॉइंग को बनाना शुरू करने से पहले आप उस ड्रॉइंग का कुल नाप X व Y ऐक्स में देख ले फिर लिमिट्स कमाण्ड द्वारा उसका ड्रॉइंग ऐरिया सेट करें उसके बाद ड्रॉइंग बनाना शुरू करें। ध्यान रहे जितनी बड़ी ड्रॉइंग बनानी है लिमिट्स उससे कुछ ज्यादा सेट करें। यदि हम लिमिट्स लिखकर ऑन करके एंटर करते हैं। फिर सेट किये गये ड्रॉइंग ऐरिया के बाहर विलक करने पर विलक नहीं होगा। यानि आप उस ऐरिया के बाहर विलक करके कोई ऑब्जेक्ट नहीं **बना** सकते हैं।

(नोट : यह लिमिट्स 12 X 9 ऑटोकेड की डिफॉल्ट टेम्पलेट acd.dat को मान कर दी गई है।)

## Scale

किसी भी आब्जेक्ट की साईज़ का अनुपातिक रूप से छोटा या बड़ा करने के लिए स्केल कमाण्ड का प्रयोग करते हैं।

इसमें scale कमाण्ड देकर एंटर करेंगे फिर ऑब्जेक्ट सलेक्ट करेंगे इसके बाद बेस पॉइंट विलक करेंगे और फिर स्केल फेक्टर देंगे।

Command: sc



SCALE

Select objects: Specify opposite corner: 2 found

Select objects:

Specify base point:

Specify scale factor or [Copy/Reference]: 2



बेस पॉर्फिट वह पॉर्फिट है जो स्केल लाईन का सेंटर पॉर्फिट रहेगा व फिक्स रहेगा। यदि स्केल फेक्टर 1 से अधिक है तो ऑब्जेक्ट का साईज उसी अनुपात में बड़ा हो जायेगा यदि छोटा करना है तो स्केल फेक्टर 0-1 बीच देना।

### अन्य ऑप्शन

#### Copy :

यदि हम किसी ऑब्जेक्ट की स्केल बदलते हैं तो वही ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा हो जायेगा एवं यदि आप चाहते हैं कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही रहे तो स्केल को कॉपी ऑप्शन का प्रयोग करेंगे इससे ऑब्जेक्ट की एक और कॉपी होकर साईज बदल जायेगा।

#### Reference:

नीचे एक लाईन दी गई है जिसकी लम्बाई 2 है तथा इसकी साईज 6 करना चाहते हैं तो स्केल फेक्टर 3 देकर स्केल परिवर्तित कर सकते हैं।

किन्तु यदि लाईन की लम्बाई 2.1532 है और हमें लम्बाई 3.5317 करनी है तो ऐसी स्थिति में स्केल फेक्टर की गणना करना मुश्किल हो जाता है। यहां पर रेफरेंस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। रेफरेंस देने पर यह रेफरेंस लेंथ और न्यू लेंथ पूछेगा।

रेफरेंस लेंथ में अभी वास्तविक लम्बाई 2.1532 जो कि अभी है व न्यू लेंथ में वह लम्बाई 3.5317 देनी पड़ेगी जो हमे चाहिए।

## Multiline :

यदि आप एक साथ एक से ज्यादा लाईनें खींचना चाहते हैं तो उसके लिए मल्टीलाईन कमाण्ड काम में लेते हैं।

इसके लिए शॉर्टकट है ml

ml enter करने पर स्टार्ट पॉइंट पूछेगा।

Command: ml

MLINE

Current settings: Justification = Top, Scale = 1.00, Style = STANDARD


Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:

Specify next point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Close/Undo]:

Specify next point or [Close/Undo]:




फिर नेकटस पॉइंट पूछेगा लाईन कमाण्ड की तरह की आप मल्टीलाईन बना सकते हैं किन्तु बाईं डिफाल्ट यह 2 लाईने एक साथ बनायेगा।

## अन्य ऑप्शन


### **Justification :**

इस ऑप्शन से यह तय किया जायेगा कि पॉर्ट खेस करने पर मल्टीलाईन किस तरह बने।




इस ऑप्शन में पॉर्ट खेस करते समय कर्सर के नीचे ही पूरी मेन्यू बनेगी।

जीरो मल्टीलाईन के सेंटर को खेस पॉर्ट बनेगी।




इस ऑप्शन में पॉर्फिट स्पेसीफाई करते समय कर्सर के ऊपर की तरफ ही पूरी लाइन बनेगी।



### Scale :

इस मल्टीलाइन की ऑवरऑल वीड्य को कंट्रोल करता है। यदि स्केल 2 दे देंगे तो मल्टीलाइन की स्केल डबल हो जायेंगे।



यदि स्केल 0 देंगे तो यह सिंपल लाईन बनेगी। यदि स्केल -ve होगी तो मल्टी लाईन की विड्थ के एण्ड पॉर्फिट फिलप हो जायेंगे। अर्थात् यदि हमने जस्टीफिकेशन टॉप कर रखा है। तो फिर बोटम जस्टीफाईड बनेगी।


### **Style :**

बाई डिफाल्ट मल्टीलाईन की स्टाईल स्टेण्डर्ड है जिसमें दो कन्टीनियूस सफेद कलर की लाईने आती हैं यदि आप कोई अन्य मल्टी लाईन की स्टाईल बना रखी है तो यहा पर उसका नाम देकर उस तरह की मल्टी लाईन बना सकते हैं।


(मल्टी लाईन की स्केल बनाने के लिए मल्टी लाईन स्केल कमाण्ड का प्रयोग करते हैं।)


### **ML Style**

मल्टीलाईन की नई स्टाईल बनाने या पुरानी मल्टी लाईन की स्टाईल मोडीफाई करने के लिए mlstyle कमाण्ड देने पर एक डायलॉग बॉक्स आता है।




इसमें यदि मल्टीलाईन की नई स्टाइल बनानी है तो न्यू बटन पर क्लिक करेंगे व पुरानी मल्टी लाईन की स्टाइल को मोडिफाई करना है तो मोडिफाई पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने से नये मल्टी लाईन स्टाइल का नाम पूछेगा नाम देने के बाद एक न्यू मल्टीलाईन का डायलॉग बॉक्स आ जायेगा।






उदाहरण के लिए यदि हमें नीचे दी गई तरह की मल्टीलाईन का स्टाइल बनाना है तो

- 1 एड बटन पर विलक करेंगे
- 2 ऑफ़सेट में 0 देंगे
- 3 कलर शौप में करना है तो कलर ऑप्शन टाईप केचर लोड करेंगे
- 4 लाईन टाईप पर विलक करेंगे व नई लाईन टाईप केचर लोड करेंगे
- 5 केचर लाईन को सलेक्ट कर OK करेंगे
- 6 वापस से एड बटन पर विलक करेंगे
- 7 ओफ़सेट में -2 देंगे व कलर यदि बदलता है तो बदलेंगे
- 8 लाईन टाईप पर विलक कर नई लाईन टाईप.....लोड कर सलेक्टर करेंगे
- 9 वापस से एड पर विलक कर ऑफ़सेट -2 देकर कलर व लाईन टाईप पहले की तरह बदलें
- 10 अब डायलॉग बॉक्स इस प्रकार दिखाई देगा



- 11 अब **OK** करेंगे व मल्टीलाईन स्टाईल डायलॉग बाक्स में .....  
.. करेंगे ।
- 12 अब मल्टीलाईन कमाण्ड से मल्टीलाईन बना सकते हैं ।



## अन्य ऑप्शन

### **Description:**

यहां पर मल्टी लाईन डिकार्फेशन दिया जाता है।

### **Caps :**

### **Line d star :**

इस चैक बॉक्स द्वारा यह तय किया जाता है कि मल्टी लाईन शुरू में अंत में लाईन से बंद होगी या नहीं।

### **Fig**

### **Fig**

### **Fig**

आउटर व ऑप्शन से यह तय किया जाता है कि लाईन के प्रारंभ में व अंत में आर्क लगेगी या नहीं। इनर आर्क ऑप्शन द्वारा यह तय किया जाता है कि अंदर वाली मल्टीलाईन लगेगी या नहीं।

## **Fig**

### **Angle :**

मल्टी लाईन के स्टार्ट व एण्ड में प्रथम व अंतिम पॉइंट के बीच का एंगल सलेक्ट करने के लिए

### **Fill :**

यदि आप चाहते कि मल्टीलाईन के बीच कोई कलर फ़िल किया जाये तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं।

### **Display :**

मल्टीलाईन के जोड़ों के बीच में लाईन आये या नहीं यह निर्धारित करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है।

## **PARAMETRIC**

### **Constraints:**

Constraints का अर्थ है किसी चीज को कंट्रोल करना या बोंड करना।

Constraints दो तरह के होते हैं -

- (1) Geometrical Constraints
- (2) Dimensional Constraints

(1) Geometrical Constraint – ज्योमेट्रिक Constraint में विभिन्न ऑब्जेक्ट को उनकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी के साथ या उनको आपके में ज्योमेट्रिकल ऐडियेशन के अनुसार करते हैं।

जैसे कि नीचे एक साथ दी गई है और



और हम इस लाईन को हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं इसके लिए हम दो प्रकार से इसे ज्योमेट्रिकल **Constraint** लगाकर **हॉरिजॉन्टल** कर सकते हैं।

(1) सलेक्टेड ऑब्जेक्ट ढारा


Command : GCHOR ↴

Select an object



Command: gchor ↴  
GCHORIZONTAL

Select an object or [2Points] <2Points



## (2) पॉइंट मैथड द्वारा

Command : GCHOR $\leftarrow$




Command: GCHOR $\leftarrow$

Select an object or [2Points] <2Points>:

Select first point: (select point A)

Select second point: (select point B)



दो पॉर्ट को सलेक्ट करते हैं तो लाईन हॉरिजॉन्टल हो जायेगी। इसी प्रकार आगे दिये गये चित्र में दो सर्कल ऊपर नीचे दिये गये हैं हम इनके केन्द्र बिन्दुओं को हॉरिजॉन्टली एकस ऐक्सस में करना चाहते हैं तो भी कमाण्ड GCHOR द्वारा 2 पॉर्ट मैथड से कर सकते हैं।

Command : GCHOR ↴

GCHORIZONTALre


Select an object or [2Points] <2Points>:

Select first point: cen

of

Select second point: cen

of




अब दोनों सर्कल केन्द्र बिन्दु के अनुसार आपस में हॉरिज़ोन्टल जुड़ गये हैं। अब यदि हम एक सर्कल को मूव करेंगे तो दूसरा सर्कल भी उसी के साथ ऊपर या नीचे मूव होगा अर्थात् अब ये सदैव हॉरिज़ोन्टल रहेंगे।

## (2) Dimensional Constraint

हॉरिज़ोन्टल की तरह ही वर्टिकल **Constraint** लगाया जाता है। जहां हॉरिज़ोन्टल से ऑब्जेक्ट या पॉईंट एकस ऐक्सिस के 11 हो जाय है वहीं O; **Constraint** में पॉईंट ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में 11 हो जाते हैं।

Command : GCVER (enter) ↴

:



Command : GCVER (enter) □

## Fig

Command : GCVER (enter) □

: (enter)

वेलिड पॉर्ट और ऑब्जेक्ट निम्न प्रकार हैं

- (1) Line
- (2) Polyline segments
- (3) Two valid Constraint point
- (4) Ellipse
- (5) Multiline text
- (6) Text

GCCOINCIDENC –

इस कमाण्ड द्वारा किन्हीं दो बिन्दुओं को एक स्थान पर या किसी बिन्दु एक कर्व या कर्व के ..... पर मिलाया जाता है। जहां पर एक सर्कल व एक लाईन दी गई है। यह कमाण्ड देकर पहले लाईन का ए पॉर्ट सलेक्ट करते हैं फिर स्केल का सेंटर पॉर्ट सलेक्ट करते हैं।

## Fig

## Fig

## **Fig**

तो यह इस प्रकार मिल जायेगा

वेलिड **Constraint** पॉर्ट और ऑब्जेक्ट इस प्रकार है

- (1) Line
- (2) Ellipse
- (3) Polyline segments
- (4) Circle
- (5) Arc
- (6) SP line

## **Perpendicular Constraint**


GC Per –

इस कोन्सट्रैंट के द्वारा लाईनों को एक दूसर से 90 डिग्री पर किया जाता है। इस कमाण्ड में यदि पहले A व फिर B को सलेक्ट करें तो B लाईन फिक्स रहेगी व A उसके अनुसार 90 डिग्री पर आ जायेगा। 3

## **Fig**

(नोट : सभी 6 कोन्सट्रैंट में जब दो ऑब्जेक्ट या पॉर्ट सलेक्ट करते हैं तो पहला ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही रहता है व दूसरा ऑब्जेक्ट व पहले के अनुसार पोजिशन बदलता है।)

G per (enter)



वेलिड ज्योमेट्रिक व ..... और पॉर्फिट की सूची

- (1) Line
- (2) Ellipse
- (3) P Line
- (4) Ellipse

**Fig**


कोलीनियर

GCCOL

यह कमाण्ड दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को एक ही आधार रेखा में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नीचे कुछ ..... दिये गये हैं।

यदि हम इन तीन Ellipse को एक ही सीधी रेखा में लाना चाहते तो इसके लिए Ellipse कमाण्ड देकर मल्टीलाईन ऑब्जेक्ट करेंगे एक के बाद एक

तीनों Ellipse सलेक्ट करेंगे इससे पहले Ellipse की आधार रेखा में तीनों Ellipse आ जायेंगा।




वैलिड Constraint पॉर्फिट और ऑब्जेक्ट की सूची

- (1) Line
- (2) M text
- (3) P Line
- (4) Ellipse**

### GC Par

यह कमाण्ड सलेक्टेड लाईन्स को समानान्तर करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जहां दो लाईनें दी गई हैं **उनको** आपस में समानान्तर करना हैं इसके लिए पहले जीसी PER कमाण्ड देकर पहले लाईन A को व फिर B को सलेक्ट किया जाता है। इससे लाईन A के 11 को जायेगी।




.....Constraint के वैध ऑब्जेक्ट हैं।

- 1) Line
- 2) M Text
- 3) P Line
- 4) Ellipse

### सकेन्द्रीय


### GC CON

इस कमाण्ड द्वारा किन्हीं दो आर्क, सर्कल या इलिप्स को एक ही केंद्र में लाया जाता है। जैसे कि यहां पर दो सर्कल दिये गये हैं इनको सकेन्द्रीय बनाना है इसके लिए GC कोन कमाण्ड देकर पहले A सर्कल को व फिर B सर्कल को सलेक्ट करेंगे। इससे यह दोनों सर्कल सकेन्द्रीय बन जायेगा।




## GCEQU :-


इस कमाण्ड द्वारा किसी आर्क या सर्कल की रेडियस को समान कर सकते हैं या दो लाईनों की लम्बाई को एक समान किया जा सकता है।




यहां दो सर्कल दिये गये हैं हमें इन दोनों सर्कल की रेडियस को समान करना है कि B की रेडियस तो वही रहे किन्तु A की रेडियस B के अनुसार बदल जाये। इसके लिए GCEQU कमाण्ड देकर पहले B सर्कल को सलेक्ट करेंगे व फिर सर्कल A को इससे B की रेडियस तो वही रहेगी किन्तु A की रेडियस B जितनी हो जायेगी।



इसी प्रकार




यदि GCEQU कमाण्ड देकर पहले A व फिर B लाईन को सलेक्ट करे तो फिर B लाईन को सलेक्ट करे तो A लाईन की लम्बाई तो वही रहेगी किन्तु B की लम्बाई A लाईन जितनी हो जायेगी।



- 1) Arc
- 2) Circle
- 3) Line
- 4) Polyline segment
- 5) Polyline Arc

## GC Fix :

इस कमाण्ड द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के बिन्दु पर लगाकर फिक्स कर सकते हैं या फिर पूरे ऑब्जेक्ट को फिक्स कर सकते हैं। यहा एक लाईन दी गई है अब यदि GC Fix कमाण्ड देकर पॉइंट A को सलेक्ट करें तो पॉइंट A को लॉक होकर फिक्स हो जायेगा अब इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट A के अराउण्ड मूव कर सकते हैं किन्तु पॉइंट A अपनी जगह ही रहेगा।



किन्तु यदि हम GC Fix में ऑब्जेक्ट को सलेक्ट करते हैं तो **पूरे** ऑब्जेक्ट ही लॉक हो जायेगा व अब आप इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते हैं।

नीचे फिक्स किये जा सकने वाले पॉइंट व ऑब्जेक्ट की सूची दी गई है


- 1) Line
- 2) SP Line
- 3) Polyline segment

- 4) Arc
- 5) Circle
- 6) Ellipse
- 7) Polyline Arc

## GCSMooth

### GCSMO

इस कमाण्ड के द्वारा हम किसी एक P लाईन को दूसरे SP लाईन या आर्क या P लाईन आर्क के साथ आगे निरंतरता बनाये रख सकते हैं। उदाहारण के लिए नीचे एक स्पलाईन A व दूसरा स्पलाईन B दिया गया हैं।



यदि GCSMO कमाण्ड देकर पहले A एसपी लाईन A के पॉईंट पर विलक करेंगे कि SP लाईन B के पॉईंट Q पर विलक करेंगे इससे यह इस प्रकार मिल जायेगा।

ध्यान रहे इसमें सलेक्ट किया जाने वाला पहला ऑब्जेक्ट SP लाईन ही होना चाहिए व दूसरा ऑब्जेक्ट कोई लाईन, आर्क या पोलीलाईन आर्क भी हो सकता है।

## Summery

### **GCSYM :**

इस ऑप्शन के द्वारा दो ऑब्जेक्ट को किसी समरी लाईन के आधार पर **समरीक** किया जाता है।

### **Fig**

उदाहरण के लिए दो सर्कल A व B दिये गए हैं व एक आधार रेखा दी गई है यदि GCSYM कमाण्ड देकर पहले A का फिर B को व अंत में लाईन को सलेक्ट करे तो A व B एक ही समरी में आ जायेंगे।

### **Fig**

इस कमाण्ड द्वारा लाईन के बीच के उंगल का समरीक किया जाता है ना कि एण्ड पॉर्ट को। इसी प्रकार सर्कल या आर्क की रेडियस व सेन्टर को **समरीक** किया जाता है ना कि आर्क के एण्ड पॉर्ट को।

वैध **समरीक कोन्ट्रोल** ऑब्जेक्ट की सूची इस प्रकार है -

- 1) Line
- 2) Arc Ellipse
- 3) Polyline segments
- 4) Circle
- 5) Polyline Arc

### **Tangent बनाना**

### **GC Tan**

दो ..... के बीच **टेनजेंट** बनाना।

### **Fig**

यहां दो सर्कल A व B दिये गये हैं यदि हम जीसी टेन कमाण्ड देकर पहले A का फिर B को सलेक्ट करते हैं तो एक फिक्स रहेगा व B उसके **टेन्जाशियल** हो जायेगा।

### **Fig**

इस प्रकार इस सर्कल में एक लाईन दी गई है यदि GC Tan कमाण्ड देकर पहली लाईन व फिर सर्कल को सलेक्ट करे तो सर्कल जा कर लाईन के या लाईन के **एक्साटेन** जोन के **टैगानेशन** हो जायेगा।

- 1) Line
- 2) Circle
- 3) Arc
- 4) Ellipse
- 5) Polyline arc
- 6) Polyline segments

## Dimensional constraints

### Horizontal Dimensional constraints

इस constraints द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के विभिन्न पॉर्फ्ट्स की A दिशा में दूरी निर्धारित की जा सकती है या फिर अलग-अलग ऑब्जेक्ट के दो पॉर्फ्ट्स के बीच की दूरी निर्धारित की जा सकती है।

इसके लिए कमाण्ड लाईन पर GC HOR लिखे व लाईन A के पॉर्फ्ट व Q पॉर्फ्ट पर विलक करें। यह दोनों पॉर्फ्ट्स P व Q के बीच की दूरी बतायेगा। इस प्रकार आप बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं।

**Fig**

**Fig**

अब लाईन के P व Q पॉर्फ्ट के बीच की दूरी फिक्स हो गई है यह हम Dimensional डबल विलक करके वेल्यू को बदलेंगे तो बदल जायेगी। इसके बैथ ऑब्जेक्ट और पॉर्फ्ट है।

Line

Arc

किसी ऑब्जेक्ट के दो Constraint पॉर्फ्ट

**Polyline Segment**

वर्टिकल Dimensional फिक्स कैसे करें

DCVEV

Same as DCHOR	change x to y
---------------	---------------

**Fig**

### Aligned Dimensional Constraint:

दो अलग-अलग ऑब्जेक्ट के दो बिन्दु के बीच की दूरी को Constraint कर सकते हैं।

यहां दो लाईने A व B दी गई हैं इनमें A के P व B के R के बीच Dimensional Constraint लगाने के लिए लिये कमाण्ड DC ALI देंगे फिर पहले P को सलेक्ट करेंगे कि R को दोनों के बीच Aligned कंसट्रैट आ जायेगा।

वैध अलिगेनेड कंसट्रैट की लिस्ट इस प्रकार है -

- 1) Line
- 2) Arc
- 3) P Line segments

किसी ऑब्जेक्ट पर दो Constraint पॉइंट

दो अलग-अलग लाईन

एक लाईन व एक कंसट्रैट पॉइंट

### Radius Dimensional Constraints

#### DC Radius

किसी सर्कल या आर्क के रेडियस को कंसट्रैट करने के लिए इस Dimensional Constraint का उपयोग करते हैं।

इसके लिए डीसीरडियस कमाण्ड देकर सर्कल या आर्क को सलेक्ट करेंगे इसके बाद Dimension लाईन लोकेशन के लिए पूछेंगा। 1 Dimension लोकेशन के बाद टेक्टस पूछेंगा या हम ऐसे ही एंटर कर देंगे तो इसकी वाइटिविक रेडियस आ जायेगी यदि हम कोई अन्य वेल्यू देकर एंटर करेंगे तो सर्कल की रेडियस भी नहीं हो जायेगी।

#### DCRadius Constraint के वैध लिस्ट

- 1) Circle
- 2) Arc
- 3) Diameter Dimensional Constraint
- 4) DC Diameter
- 5) Same as Previous

## Angle Dimensional Constraints

### DC Angle

इस कमाण्ड के द्वारा लाईनों या पोलीलाईन्स के सिगमेंट्स की बीच के एंगल को फिक्स कर सकते हैं व किस आर्क या कोई तीन पॉइंट के बीच के एंगल को भी फिक्स करने के काम आता है। यहां दो लाईन दी गई हैं।

### Fig

डीसी आर्क कमाण्ड देने के बाद पहले एक लाईन व बाद में दूसरी लाईन सलेक्ट करके उसके बाद **Dimension** लाईन लोकेशन पूछेगा। लोकेशन देने के बाद या एंगल की वेल्यू पूछेगा यदि ऐसे ही एंटर करेंगे तो दोनों लाईनों के बीच का वास्तविक एंगल आ जायेगा। यदि बदलना चाहते हैं तो एंगल की नई वेल्यू देकर एंटर करें।

### Fig

यदि दो लाईनों की जगह इस आर्क को सलेक्ट करेंगे तो यह इस प्रकार दोनों एण्ड पॉइंट के बीच का एंगल फिक्स करेंगा।

### Fig

यहां चित्र में एक द्राईएंगल दिया गया है। इसके B वर्टेक्स को देखते हुए चित्र 2 की तरह एंगल कंसट्रेन्ट करना है इसके लिए DC एंगल देकर 3 P देकर एंटर करेंगे फिर वर्टेक्स B सलेक्ट करेंगे फिर A B पर कोई भी पॉइंट व फिर A C पर कोई भी पॉइंट सलेक्ट करेंगे। इसके बाद **Dimension** लोकेशन देंगे फिर अंत के एंगल देंगे।

### पहले से की हुई डाइमेन्शन को डाइमेन्शनल कंसट्रेट में कनवर्ट करना

### DC Convert

### Fig

उदाहरण के लिए यहां पर एक डेमिनशन की हुई लाईन है हम इसे डाइमेन्शनल कंसट्रेट **Constraint** में कनवर्ट करना चाहते हैं तो डीसी कोन कमाण्ड देकर इस डाइमेन्शन को सलेक्ट करेंगे। सलेक्ट करते ही यह नोरमल डाइमेन्शन डाइमेन्शन ..... कंसट्रेट में कनवर्ट हो जायेगा।

### Dimensional Constraints को hide या show करना

इसके लिए डीसी डीआईएस कमाण्ड देकर ऑब्जेक्ट को सलेक्ट करें यह शौ या हाईड के लिए पूछेगा यदि आप कंस्ट्रेशन हाईड करना चाहते हैं तो एच प्रेस करे अन्यथा एस प्रेस कर एंटर करे। इस प्रकार किसी भी Dimensional Constraints को hide या show कर सकते हैं।

### Dimensional Constraints को Delete करना

यदि आप किसी डाइमेन्शनल को रिमूव करना चाहते हैं तो कमाण्ड प्रॉम्प्ट पर डेलकोन कमाण्ड देकर एंटर करे फिर आपका वह ऑब्जेक्ट सलेक्ट करना है। जिसका कंस्ट्रेशनल आप हटाना चाहते हैं ऐसा करते हैं उस ऑब्जेक्ट को सभी ..... व Dimensional Constraints हट जायेंगे।

### Parameter Manager

ड्रॉइंग में मौजूद सभी बोल्यूवेबल ..... पारामेट्रिजह के साथ होते हैं।

अन्य ऑप्शन

(1) Filters

इस ऑप्शन में नये पैरामीटर ग्रुप बना सकते हैं।

(2) ग्रुप बनाने के लिए फिल्टर ऑल पर राईट किलक करेंगे और मेन्यू से न्यू ग्रुप फिल्टर सलेक्ट करने के बाद ग्रुप का नाम देंगे। ग्रुप बनाने के बनने के बाद ऑल पर किलक करके राईट साईड से वेरिएबल को ..... करके ग्रुप के नाम पर ड्रोप करने से यह ऐरिएबल उस ग्रुप में चला जायेगा।

Name :-

इस भाग में हुये वेरिएबल का नाम दिखाई देता है जिसे डबल किलक करके बदला जा सकता है।

Expresion :-

यहां पर वेल्यू दिखाई देगी यदि हम यहां पर फोरमेट लगाना चाहे तो डबल किलक करके फोरमेट भी लगा सकते हैं।

Fig

उदाहरण के लिए चित्र में A में एक लाईन दी गई है जिसमें .कोंस्ट्रेट लगा है व डाइमेन्शन है। इसी प्रकार एक सर्कल B बना है जिसे रेडियस

डाइमेन्शन कॉसट्रेशन लगा हुआ है। यदि हम चाहते हैं कि लाईन की लम्बाई सर्कल की रेडियस का 1.5 गुना हो जाये तो डी 2 की एक्सप्रेंशन पर डबल विलक करके वेल्यू रेडियस गुणा 1.5 कर देंगे इससे लाईन की लम्बाई हो जायेगी।

**Value :-**

इस भाग में फाईनल वेल्यू आयेगी। यदि एक्सप्रेंशन में कोई फोरमूला या ..... लगी है तो उसकी वेल्यू इस भाग में आयेगी नहीं तो कॉसट्रेशन वाले भाग की वेल्यू ही यहां आयेगी।

### **Construction line**

**X line**

अनंत लम्बाई की लाईन खींचने के लिए एक्स लाईन कमाण्ड काम में लेते हैं।

एक्स एल करने पर यह एक पॉर्ट धूँधेगा फिर यहां पर Throught पॉर्ट धूँधेगा। Throught पॉर्ट में जहां भी विलक करेंगे ए पॉर्ट से Through द्वारा पास होकर अनंत लम्बाई की लाईन बन जायेगी।

**XL (enter)**

### **अन्य ऑप्शन**

**HOR**

हॉरिजान्टल एक्स लाईन खींचने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करें।

**Vev**

वर्टिकल ..... खींचने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करें।

**Ane**

यदि किस Ane पर एक्स लाईन खींचते हैं तो Ane ऑप्शन देंगे। इसमें पहले एक्स लाईन का एंगल पूँछेगा फिर Through पॉर्ट पूँछेगा। एक अन्य ऊर्ती एंगल पर एक्स लाईन बनेगी।

**Bisect**

किसी सलेक्टेड एंगल के वर्टिक्स व दो लाईनों के बीच के **बीसेक्ट** से एक्स लाईन बनायेंगे।

## **Offset**

किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के एक्स लाइन बनाने के लिए ऑफसेट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है।

## **Arc**

आर्क बनाने के लिए A शोर्ट कट का उपयोग कर सकते हैं। आर्क के विभिन्न मैथड निम्न हैं।

3 Point

Start, center, end

Start, center, angle

Start, center, length

Start, end, angle

Start, end, dincchon

Start, end, radias


Center, Start, end

Center, Start, angle

Center, Start, length

Countinue

आर्क कमांड को नीचे दिये गये चित्र की तरह रिबन से भी ले सकते हैं।



पहले A प्रेस करके एंटर करेंगे बाई डिफाल्ट यह तीन पॉइंट पूछेगा तीनों पॉइंटों से पास होता हुआ आर्क ड्रा कर देगा।


**Command: A..J**

**ARC**

**Specify start point of arc or [Center]:**


**Specify second point of arc or [Center/End]:**

**Specify end point of arc:**




**Start Center End point**

इस ऑप्शन को प्रयोग में लेने के लिये रिबन में आर्क के start center end पर विलक करेंगे। इसमें तीन पॉईंट विलक करने होंगे। पहले स्टार्ट पॉईंट A फिर उस आर्क का सेंटर पॉइंट X अंत में end point B.



इस प्रकार यह आर्क A से B की तरफ anticlockwise बनेगा। यदि आपको इसकी विपरीत दिशा में आर्क बनाना है तो पहले B पॉइंट पर विलक करेंगे फिर X पॉइंट पर और अंत में A पॉईंट पर विलक करेंगे। इस प्रकार यह आर्क चित्रानुसार बन जायेगा।



Start Point

Fig

Start point

Center point

इसमें तीन पॉईंट विलक करने होंगे। पहले स्टार्ट पॉईंट फिर उस आर्क का सेंटर एण्ड अंत में एण्ड पॉईंट

## **Fig**

Start Center Arc

## **Fig**

Start point

Center point

## **Fig**

Angle : 180 (Enter)

इसमें पहले आर्क का स्टार्ट पॉईंट फिर सेंटर पॉईंट फिर इनकल्यूड एंगल देंगे यदि यह 180 डिग्री होगा तो **अर्धवृत** बनेगा।

Start, Center, length

इस ऑप्शन में पहले आर्क का स्टार्ट पॉईंट निर्धारित करना है फिर सेंटर पॉईंट और अंत ऑफ हार्ड देनी पड़ती है।

## **Fig**

अन्य ऑप्शन **भी** इसी तरह काम में लेंवे।

### **प्रिंट हैण्ड आर्क द्वारा ड्रॉइंग बनाना**

पहले A करके एंटर करेंगे फिर 3 पॉईंट से पहली आर्क बना ले फिर यदि दो बार एंटर करेंगे तो आर्क अपने पिछले एंड पॉईंट से आगे से शुरू होगा वह एंड पॉईंट पूछेगा तो माउस द्वारा पोजिशन सेट करते हुए एंड पॉईंट विलक कर दें। इस प्रकार डबल एंटर करने पर आर्क आगे से continuously चालू रहेगी आपके केवल माउस द्वारा पोजिशन सेट करके आर्क बनाना है व प्रैविट्स के लिए नीचे बनी ड्रॉइंग बना कर दें।

## **Fig**

## **Fig**

चित्र 2 में A व B सिग्मेंट तो आप 3 नी से बना सकते हैं किन्तु B व C को **एंटर एंटर** करके कन्टीन्यू नहीं कर सकते ऐसा करने से A B सिग्मेंट उसी फोलों में आगे कन्टीन्यू हो जायेगा। इसके लिए A B सिंग्मेंट

बनाने के बाद वापस से आर्क कमाण्ड लेंगे व 3 पॉर्फट से B C सिंगमेंट पॉर्फट 1,2 व 3

## **Fig**

पर विलक करके बनाये 1 फिर सी डी सिंगमेंट के लिए 3 पॉर्फट मेंथड

## **Fig**

प्रयोग में लेकर 1,2,3 पर विलक करें

## **Fig**

वापस से डी ई को उसी तरह बनाये व फिर एफ ठीक इसी तरह बनाये। एफ जी भी इसी तरह से बनेगा इसके बाद जी पर एंटर एंटर करें।

## **Fig**


व जी व ए को कन्टीन्यू मेंथड से मिलाये इस प्रकार आपका फ्रि हेण्ड ड्रॉइंग की आर्चिंग करनी है

## **Fig**

**Ribbon** को क्लोज कैसे करें

Command : Ribbonclose


इसके लिए कमाण्ड प्राम्पट पर रिबन क्लोज कमाण्ड लिख कर एंटर करे पूरा रिबोन स्क्रीन से हट जायेगा।



## Ribbon को वापस कैसे लाएं

**Ribbon** के हट जाने के बाद वापस लाने के लिए **Ribbon** लिख कर एंटर प्रेस करे इससे **Ribbon** वापस आ जायेगा।

Command : Ribbon



## कमाण्ड को कैसे हटाये व हट जाने पर कैसे वापस जायें

कमाण्ड विन्डो को हटाने व वापिस लाने के लिए शोटकर्ट है 89। यह टोगल स्वीच है एक बार करने से कमाण्ड विन्डो हट जायेगा व दुबारा करने से वापस आ जायेगा।

### सभी कमाण्ड के शोर्टकट कैसे देखें

सभी कमाण्ड्स के शोर्टकट एक PGP (Program Parametar) फाईल में स्टोर होते हैं। फाईल का पूरा नाम है acad.pgp इसके लिए Tools Menu जाकर customize option में edit program parametar पर क्लिक करें। यहां क्लिक करते ही फाईल सामने आ जायेगी जिसमें सभी शोर्टकट लिखे हैं।

कमाण्ड के नये शोर्टकट कैसे बनाएं

कमाण्ड के नये शोर्टकट बनाने के लिए कमाण्ड है aliasedit यह कमाण्ड देते ही alias editor इस प्रकार आ जायेगा।



1

इस डायलॉग बॉक्स में एड पर क्लिक करें। इससे न्यू कमाण्ड एलिस बॉक्स आयेगा।




- 2 एलिय में शोर्टकट लिखे फिर उस कमाण्ड से कौन सी कमाण्ड चलनी चाहिए वह कमाण्ड नीचे वाली लिस्ट से सलेक्ट करे फिर ओके करे।
- 3 अब ओके करके दोनो डायलॉग बॉक्स बंद कर दे।
- 4 अब कमाण्ड प्रॉम्प्ट पर यदि के के कमाण्ड देंगे तो ऐसिया कमाण्ड चलेगी।

## View Ports

**Fig**

**Fig**

यहां दी गई ड्रॉइंग को ध्यान से देखिए। यदि में A ड्रॉइंग को जूम करता है तो A पूरी स्क्रीन पर आ जायेगी और B आऊट ऑफ फोकस हो जायेगी यानि के दिखे नहीं यह हम A भाग व B भाग को एक साथ स्क्रीन पर जूम करके देखना चाहते हैं तो हम स्क्रीन को दो भागों में बांट कर वी पोर्ट बना सकते हैं और उन वी पोर्ट में ड्रॉइंग के अलग-अलग भागों का जूम भी कर सकते हैं। इसके लिए वी पोर्ट कमाण्ड दे और वी पोर्ट कमाण्ड देने पर व्यू पोर्ट डायलॉग आयेगा।



इसमें कुछ स्टेपर्ड व्यू पोर्ट दिये हुए हैं। इसमें से कोई भी एक सलेक्ट करके ओपे करने पर स्क्रीन उसी के अनुरूप बंट जायेगा। अब सभी वी पोर्ट में अलग-अलग जूम करके काम कर सकते हैं। यदि हम किसी व्यू पोर्ट को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वापिस से वी पोर्ट कमाण्ड देकर स्टेपर्ड व्यू पोर्ट वाले एप्लाई दू ऑप्शन में डिस्प्ले की जगह करंट व्यू पोर्ट सलेक्ट करेंगे ऐसा करने से करंट वाला व्यू पोर्ट और आगे बंट जायेगा। इस तरह एक स्क्रीन पर अधिकतम 64 व्यू पोर्ट बन सकते हैं।


## Sys Windows

यदि आपने कई फाईलों ऑपन कर रखी हैं एक आप इनको हॉरिजान्टल या वर्टीकली या केस चैक स्टाईल में देखना चाहते हैं तो कमाण्ड प्रॉम्प्ट पर एसवाईएस विडोज कमाण्ड देकर उंटर करेंगे।


## SYSWINDOWS

Enter an option [Cascade/tile Horizontal/tile Vertical/Arrange icons]: C




री करने पर निम्न प्रकार फाईले ..... हो जायेगा



एच करने पर होरीजॉन एंगल में हो जायेगी




वी करने पर होरीजॉन एंगल में हो जायेगी




## किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कैसे बदले

किसी ऑब्जेक्ट की **प्रॉपटीज** बदलने के लिए सीएच कमाण्ड दे इसको स्क्रीन पर प्रॉपर्टी ..... आ जायेगी।



अब स्क्रीन के किसी भी ऑब्जेक्ट को सलेक्ट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के अनुरूप पेरामीटर **प्रोपर्टी** ..... में आ जायेंगे। जिनकी वेल्यू को यहां पर बदल देंगे तो ऑब्जेक्ट भी उसी के अनुसार बदल जायेगा। उदाहरण के लिए नीचे एक सर्कल दिया गया है जिसका रेडियस 2 है व कलर **येलो** (पीला) व सेंटर पॉइंट 5, 4 है। ?त्र




अब हम चाहते हैं कि सर्कल की प्रॉपर्टीज़ बदल जाये व रेडियस 3 कलर **रेड** व सेंटर पॉइंट 6,4 पर हो जाये।

(1) पहले कमाण्ड प्रॉम्प्ट पर सीएच लिख कर एंटर करे इससे .....  
.. आ जायेगी।

(2) फिर सर्कल को सलेक्ट करे

- (3) फिर रेडियस के सामने 3 लिखे
- (4) सेंटर एक्स में 6 लिखे
- (5) सेंटर वाई में 4 लिखे
- (6) कलर ऑप्शन में कलर रेड सलेक्ट करे अब प्रॉपर्टी ..... इस प्रकार दिखाई देगा व ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी भी इस प्रकार बदल जायेगी।



### Text की ..... कैसे करें

यदि आप टेक्स्ट की केवल स्पेलिंग ही बदलना चाहते हैं तो इसके लिए इडी कमाण्ड देकर टेक्स्ट को सलेक्ट करने से टेक्स्ट के साथ में कर्सर आ जायेगा जिससे आप टेक्स्ट में स्पेलिंग परिवर्तित कर सकते हैं किन्तु यदि आप स्पेलिंग के अलावा अप्य मोडिफिकेशन भी टेक्स्ट में करना चाहते हैं जैसे टेक्स्ट हाईट बदलना, विडथ फेक्टर बदलना तो उकसे लिए आपको सी एच कमाण्ड देकर ही बदलना होगा।

### Text की स्टाईल कैसे बनाए

टेक्स्ट की स्टाईल बनाने के लिए आपको कमाण्ड प्रॉम्प्ट पर स्टाईल कमाण्ड देना होगा इससे एक डायलॉग बॉक्स इस प्रकार स्क्रीन पर आ जायेगा।


- (1) नई स्टाईल बनाने के लिए न्यू करेंगे
- (2) फिर स्टाईल नेम के सामने नये स्टाईल का नाम देकर ओके करेंगे।
- (3) फिर टेक्स्ट का फॉट, फॉट स्टाईल, साईज, हाईट, इफेक्ट, विडथ फेक्टर ..... एंगल आदि बदल कर सेट करंट कर देंगे।

- (4) अब नया टेक्स्ट स्टार्फल बन गया है जिससे डी टी कमाण्ड में प्रयोग में ले सकते हैं।


## A Text

### Arc aligned text

यहां पर आर्क ए दी गई है। हम इस आर्क की गोलाई के अनुसार टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। इसके लिए




ए टेक्स्ट कमाण्ड देंगे उससे यह आर्क को सलेक्ट करने के लिए पूछेगा। आप आर्क ए को सलेक्ट करें। आर्क सलेक्ट करते ही एक डायलॉग बॉक्स इस प्रकार आयेगा।



अब टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखे व अन्य प्रॉपर्टीज़ को सेट करें फिर ओके कर दीजिए।

### Arc aligned text

इस प्रकार आयेगा



### अन्य ऑप्शन

(a) इससे टेक्स्ट लेपट/जर्टीफाईड होगा।

### **Fig**

(b) इससे टेक्स्ट ..... जर्टीफाईड होगी।

### **Fig**

(c) इससे टेक्स्ट फिट होकर आयेगा।

### **Fig**

(d) इससे टेक्स्ट सेंटर जर्टीफाईड होगी।

### **Fig**

इससे टेक्स्ट आर्क के ऊपर होगा।

### **Fig**

इससे टेक्स्ट आर्क के नीचे होगा।

### **Fig**

### Dynamic Text

स्क्रीन पर टेक्स्ट लिखने के लिए डी टी कमाण्ड का प्रयोग करते हैं। डी टी लिखने पर पहले स्टार्ट पॉईंट पूछेगा फिर टेक्स्ट की हाईट व फिर रोटेशन एंगल पूछेगा। अंत में आपको टेक्स्ट लिखना है जो **ड्रोइंग** स्क्रीन पर आयेगा।

Dt (enter)

Start point : :

Height : :

Rotationl : o (enter)

: SCOP

यदि हम रोटेशन एंगल 90 देंगे तो टेक्स्ट इस प्रकार आयेगा

SCOPE COMPUTERS

अन्य ऑप्शन

**Justification** : टेक्स्ट कहां से कहा तक कितना आयेगा यह सब जर्टीफिकेशन में तय किया जाता है। इसमें कुल 14 पॉर्फ्ट्स आयेंगे

**Align** : इस ऑप्शन में दो पॉर्फ्ट पूछेगा एवं लिखा जाने वाला टेक्स्ट इन्हीं दो पॉर्फ्टों के बीच ही आयेगा।

Command: dt ↴

TEXT

Current text style: "Standard" Text height: 0.2000 Annotative: No

Specify start point of text or [Justify/Style]: j

Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]: a

Specify first endpoint of text baseline:


Specify second endpoint of text baseline:

SCOPE


A

B

इसमें हर केरेक्टर की हाईट उस केरेक्टर की चौड़ाई के साथ बदलती रहेगी जैसे अब हम एस लिखेगे तो पॉर्ट के




बीच केवल एस ही आयेगा जैसे ही सी लिखेगे तो दोनों पॉर्ट के बीच एससी आयेगा एवं उसी के अनुरूप हाईट भी कम हो जायेगी।




फिर ओ


लिखने पर हाईट और कम होगी





इस


प्रकार टेक्स्ट में जितने ज्यादा केरेक्टर होंगे टेक्स्ट की हाईट उसी के अनुपात में कम होती चली जायेगी।





**Fit :** इस ऑप्शन में भी दो पॉर्ट घूमे जायेंगे किन्तु साथ में हाईट भी पूछेगा एवं इस के साथ हाईट फिक्स रहेगी। जैसे हम ट्रैकर्ट में लिखेगे ए दी गई हाईट में ए व बी पॉर्ट के बीच आ जायेगी।





फिर जैसे ही सी लिखेगे हाईट समान रखते हुए दोनों पॉइंट A B के बीच एस सी आ जायेगा।

## Fig

फिर पूरा टेक्स्ट इस प्रकार आयेगा।



यानिकी इस ऑप्शन के टेक्स्ट की हाईट फिक्स रहेगी।

**Center** : इस ऑप्शन से एक सेंटर पॉर्ट फूलेगा फिर बाकी का पूरा टेक्स्ट उस पॉर्ट के दोनों तरफ बराबर आयेगा।

## Fig

यदि हम P पॉर्ट को सेंटर लेते हैं तो टेक्स्ट इस प्रकार आयेगा।

**Right** : इस ऑप्शन में टेक्स्ट का एण्ड पॉर्ट फूलेगा व सारा टेक्स्ट उसके **लेफ्ट** में आयेगा यदि P पॉर्ट व रेस्ट पॉर्ट दे तो टेक्स्ट इस प्रकार से आयेगा।

## Fig

**TL** : इसका पूरा नाम टोप लेफ्ट है। इसमें टोप लेफ्ट पॉर्ट पूलेगा व सारा टेक्स्ट उस दिये गये पॉर्ट का टोप लेफ्ट पॉर्ट मानते हुए लिखा जायेगा।

## Fig

यदि P पॉर्ट को टोप लेफ्ट पॉर्ट ले तो टेक्स्ट इस प्रकार आयेगा।

**TC** : इसका पूरा नाम टोप सेंटर है। इस ऑप्शन में टेक्स्ट का टोप सेंटर पॉर्ट पूलेगा व सारा टेक्स्ट उस पॉर्ट को टोप सेंटर पॉर्ट मानते हुए रक्कीन पर आयेगा।

यदि P पॉर्ट का टोप सेंटर माने तो सारा टेक्स्ट इस प्रकार आयेगा।

TR : Top right

ML : middle left

MC : middle center

MR : Middle right

BL : bottom left

BC : Bottom center

BR : Bottom right

आदि ऑप्शन की इसी प्रकार काम में लिये जा सकते हैं।


**Style :** हमने पहले स्टार्फ़िल कमाण्ड से जो टेक्स्ट की स्टार्फ़िल बनायी थी यहां पर स्टार्फ़िल का नाम देकर उस तरह का टेक्स्ट लिख सकते हैं।

### Text को मिरर कैसे करे

किसी भी टेक्स्ट को मिरर करने के लिए नीचे दिए गये चित्र को देखिए



यदि हम इसे मिरर करे तो यह इस प्रकार मिरर हो जायेगा।



Command: MIRRTEXT ↵

Enter new value for MIRRTEXT <0>: 1




## Quich text क्या है



Q टेक्स्ट में टेक्स्ट एक बॉक्स की तरह दिखाई देता है।


Q Text (enter)

यदि Q टेक्स्ट की वेल्यू 1 करेंगे तो टेक्स्ट की जगह एक बॉक्स आयेगा। अब यदि आप वापिस से टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो Q टेक्स्ट की वेल्यू 0 दीजिए। इसके बाद ड्रॉइंग ..... के लिए RE कमाण्ड देना जल्दी है।



## Multiline Text

मल्टीलाईन टेक्स्ट लिखने के लिए शोर्टकट है **एमटी 1** इसमें **एमटी** लिखकर स्टेटस करेंगे दो कमाण्ड पूछेगा दोनों कमाण्ड देने पर टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट बॉक्स इस प्रकार आयेगा जहां पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं।



## Formatting Box के Option

यदि Q टेक्स्ट की वेल्यू 1 करेंगे तो टेक्स्ट की जगह एक बॉक्स ओयगा। अब यदि आप वापिस से टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो Q टेक्स्ट की वेल्यू 0 दीजिए। इसके बाद ड्रॉइंग ..... के लिए I E कमाण्ड देना जरूरी है।

**Style :** इस ऑप्शन द्वारा टेक्स्ट का स्टाइल सेट किया जाता है।

**Font :** यह फॉण्ट बदलने के काम आता है।

**Text hight:** टेक्स्ट की हाईट ..... करने के काम आती है।

B : bold

I : Italic

U : Underline

O : Over line

Undo

Redo

**Color :** टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है।

**Ruler :** रूलर को आन या ऑफ़ करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है।

**Column :** टेक्स्ट के कॉलम में लिखने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है।

**Multi justification :** मल्टी जस्टीफिकेशन का टेक्स्ट का जस्टीफिकेशन करने के लिए काम में आता है।

**Paragraph setting :** पैराग्राफ की विभिन्न सेटिंग जैसे टेब, स्टोप, पैराग्राफ ..... पैराग्राफ ..... लेफ्ट एण्ड राईट ..... पैराग्राफ की लाईन ..... आदि निर्धारित करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं।

**Left :** सलेक्टेड टेक्स्ट को लेफ्ट में जस्टीफाई करने के लिए बटन पर क्लिक करें।

**Right :** सलेक्टेड टेक्स्ट को राईट में जस्टीफाई करने के लिए बटन पर क्लिक करें।

**Center :** सलेक्टेड टेक्स्ट को सेन्टर में जस्टीफाई करने के लिए बटन पर क्लिक करें।

**Justify :** सलेक्टेड टेक्स्ट को दोनो तरफ से बराबर जस्टीफाई करने के लिए बटन पर क्लिक करें।

**Distribute** : टेक्स्ट को सभी केरेक्टर को बराबर स्पेच में डिस्ट्राइब्ल करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है।

**Line space** : टेक्स्ट लाईनों के बीच की स्पेसिंग यहां निर्धारित की जा सकती है।

**Numbring** : लाईनों को नंबरिंग देने या बुलेट देने या लोवर या अपर कर्व देने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है।

**Insert field** : टेक्स्ट के साथ कोई वाईल्ड इन्सर्ट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है।

**@** : कुछ ऐसे केरेक्टर जो ..... में नहीं है उनको इन्सर्ट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है।

**..... angle** : हर केरेक्टर कितना तिरछा होगा यह ..... एंगल द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

**Traching** : केरेक्टरस के बीच के स्पेस सेट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है।

**Width factor** : केरेक्टर की चौड़ाई को बढ़ाने या कम करने के लिए हम इस ऑप्शन को काम में लेते हैं।

## **Free hand sketching**


फ्री हैण्ड स्केचिंग करने के लिए आप स्केच कमाण्ड प्रयोग में ले सकते हैं।

- (1) फ्री हैण्ड स्केचिंग के लिए स्केच कमाण्ड देकर एंटर करें।
- (2) अब माऊस द्वारा स्क्रीन पर विलक करें।
- (3) इससे स्केच का शोर्ट पॉइंट निर्धारित हो जायेगा।
- (4) अब माऊस को चाही गई दिशा में मूव करने से हरे रंग की स्केच बनने लगेगी।
- (5) जैसे ही वापस विलक करेंगे वह स्केच वर्ही खत्म हो जायेगी किन्तु अभी यह अस्थायी है यदि अभी ऐस्केप प्रेस कर दे तो अस्थाई रूप से बनी स्केच भी हट जायेगी।

(6) अब वापस से विलक करने पर वापस नई स्केच बनने लगेगी। इस प्रकार एक ही बार में कई अलग-अलग स्केच बना सकते हैं।



(7) अंत में एंटर करने से यह हरे रंग ही अस्थाई स्केच का रंग कलर में स्थाई रूप से आ जायेगी।



स्केचिंग विशेष रूप से अनियमित बाउन्ड्री के लिए या फिर **डिजिटेशन** से ट्रेसिंग करने के लिए उपयोग में आती है।

### अन्य ऑप्शन

Type : इस ऑप्शन द्वारा स्केचिंग को टाईप बताई जायेगी। स्केचिंग तीन टाईप की हो सकती है।

1. Line
2. Polyline
3. Spline

बाई डिफाल्ट लाईन टाईप से स्केच बनती है। यदि हम ..... टाईप सलेक्ट करेंगे तो पूरानी स्केच एक सिंगल ..... रहेगी। व ..... टाईप लेने पर स्केच एक स्पेच कर्व में कनवर्ट हो जायेगी।

**Increment:** इस आप्शन द्वारा स्केच में बनाये गये लाईन सिंगल्मेंट की लम्बाई निर्धारित की जाती है। यदि आप इनक्रिमेंट की वेळ्यु अधिक देंगे तो स्केच कुछ इस प्रकार बनेगा।

**Tolerance:** ठोलेरेंस ऑप्शन द्वारा यह निर्धारित किया जाता है प्री हैण्ड स्केच में स्पाईन कर्व कितना क्लोज रिट होगा।

### CAD की Standard file कैसे बनाये

केड की स्टेण्डर्ड फाईल का उपयोग उसको दूसरी फाईल से कम्पोजिशन करने के लिए होता है।

मान लिजिए कि आपके पास एक ऑफिस है जहां पर केड का काम कई अलग लोगों द्वारा किया जाता है। आप चाहते हैं। कि सभी लोग किसी एक प्रोजेक्ट की अलग-अलग फाईल्स के स्टेण्डर्ड को एक समान रखे अर्थात् सभी में लाईन टाईप एक जैसी हो। लेयर की प्रॉपर्टीज भी एक जैसी ही रहे आदि किन्तु यदि किसी एक व्यक्ति ने किसी लेयर की लाईन टाईप बदल दी जाती है तो उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किसने और कहा पर परिवर्तन कर दिया है। इसके लिए आप स्टेण्डर्ड फाईल बना सकते हैं। निम्नलिखित विधि के द्वारा आप स्टेण्डर्ड फाईल बना सकते हैं।

- (1) सबसे पहले एक नई फाईल बनायें
- (2) फिर उसमें अपनी आवश्यकता के अनुरूप ड्राईंग सलेक्ट कर दें अर्थात् जितनी लेयर बनानी है और जो प्रॉपर्टी उसे लेयर की रखनी है रख दे जितने लाईन टाईप बनानी है बना ले।
- (3) अब फाईल को सेव एज करें और फाईल टाईप में dws लें। यह ऑटोकेड स्टेण्डर्ड फाईल होती है।




अब आपकी स्टेंडर्ड .dws फाईल तैयार है।


### किसी फाईल को Standard .dws file से चैक कैसे करें

अब आप किसी दूसरी फाईल को स्टेंडर्ड फाईल के साथ कम्पेयर करा के चैक कराना चाहते हैं तो पहले आपको स्टेंडर्ड का **कन्फ़ीगर** करना होगा। इसके लिए


(1) पहले कमाण्ड STANDARD देनी है इसका शॉर्टकट है STA व इससे कन्फ़ीगर स्टेंडर्ड का डॉयलॉग बॉक्स आयेगा।



(2) अब + के निशान पर क्लिक करेंगे तो यह स्टेंडर्ड फाईल का नाम पूछेगा। यहां आपने जो पहले स्टेंडर्ड फाईल बनायी है उसका नाम भी देना है।



(3) अब डायलॉग बॉक्स के लोवर लेफ्ट कॉर्नर में चैक स्टेण्डर्ड पर क्लिक करें। इससे चैक स्टेण्डर्ड का डायलॉग बॉक्स आ जायेगा।



(4) इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले प्रॉब्लम बतायेगा।

(5) किस चीज को रिप्लेस करना है यह बतायेगा।

(6) फिर ..... का प्रिबीयस दिखायेगा।

(7) यदि आपको प्रॉब्लम फिक्स करनी है तो फिक्स बटन पर क्लिक कर उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं।

(8) अब अंत में इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दें।

3A, \*3DARRAY  
3DMIRROR, \*MIRROR3D  
3DNavigate,\*3DWALK  
3DO, \*3DORBIT  
3DP, \*3DPRINT  
3DPLOT, \*3DPRINT  
3DW, \*3DWALK  
3F, \*3DFACE  
3M, \*3DMOVE  
3P, \*3DPOLY  
3R, \*3DROTATE  
3S, \*3DSCALE  
A, \*ARC  
AC, \*BACTION  
ADC, \*ADCENTER  
AECTOACAD, \*-ExportToAutoCAD  
AA, \*AREA  
AL, \*ALIGN  
3AL, \*3DALIGN  
AP, \*APPLOAD  
APLAY, \*ALLPLAY  
AR, \*ARRAY  
-AR, \*-ARRAY  
ARR, \*ACTRECORD  
ARM, \*ACTUSERMESSAGE  
-ARM, \*-ACTUSERMESSAGE  
ARU, \*ACTUSERINPUT  
ARS, \*ACTSTOP  
-ARS, \*-ACTSTOP  
ATI, \*ATTIPEDIT  
ATT, \*ATTDEF  
-ATT, \*-ATTDEF  
ATE, \*ATTEDIT  
-ATE, \*-ATTEDIT  
ATTE, \*-ATTEDIT  
B, \*BLOCK  
-B, \*-BLOCK

BC, \*BCLOSE  
BE, \*BEDIT  
BH, \*HATCH  
BLENDSRF, \*SURFBLEND  
BO, \*BOUNDARY  
-BO, \*-BOUNDARY  
BR, \*BREAK  
BS, \*BSAVE  
BVS, \*BVSTATE  
C, \*CIRCLE  
CAM, \*CAMERA  
CBAR, \*CONSTRAINTBAR  
CH, \*PROPERTIES  
-CH, \*CHANGE  
CHA, \*CHAMFER  
CHK, \*CHECKSTANDARDS  
CLI, \*COMMANDLINE  
COL, \*COLOR  
COLOUR, \*COLOR  
CO, \*COPY  
CONVTOMESH, \*MESHSMOOTH  
CP, \*COPY  
CPARAM, \*BCPARAMETER  
CREASE, \*MESHCREASE  
CREATEOLID, \*SURFSCULPT  
CSETTINGS, \*CONSTRAINTSETTINGS  
CT, \*CTABLESTYLE  
CUBE, \*NAVVCUBE  
CURVATUREANALYSIS, \*ANALYSISCURVATURE  
CYL, \*CYLINDER  
D, \*DIMSTYLE  
DAL, \*DIMALIGNED  
DAN, \*DIMANGULAR  
DAR, \*DIMARC  
DELETE, \*ERASE  
JOG, \*DIMJOGGED  
DBA, \*DIMBASELINE

DBC, \*DBCONNECT  
DC, \*ADCENTER  
DCE, \*DIMCENTER  
DCENTER, \*ADCENTER  
DCO, \*DIMCONTINUE  
DCON, \*DIMCONSTRAINT  
DDA, \*DIMDISASSOCIATE  
DDI, \*DIMDIAMETER  
DED, \*DIMEDIT  
DELCON, \*DELCONSTRAINT  
DI, \*DIST  
DIV, \*DIVIDE  
DJL, \*DIMJOGLINE  
DJO, \*DIMJOGGED  
DL, \*DATALINK  
DLI, \*DIMLINEAR  
DLU, \*DATALINKUPDATE  
DO, \*DONUT  
DOR, \*DIMORDINATE  
DOV, \*DIM OVERRIDE  
DR, \*DRAWORDER  
DRA, \*DIMRADIUS  
DRAFTANGLEANALYSIS, \*ANALYSISDRAFTANGLE  
DRE, \*DIMREASSOCIATE  
DRM, \*DRAWINGRECOVERY  
DS, \*DSETTINGS  
DST, \*DIMSTYLE  
DT, \*TEXT  
DV, \*DVIEW  
DX, \*DATAEXTRACTION  
E, \*ERASE  
ED, \*DDEDIT  
EL, \*ELLIPSE  
ER, \*EXTERNALREFERENCES  
ESHOT, \*EDITSHOT  
EX, \*EXTEND  
EXIT, \*QUIT

EXP, \*EXPORT  
EXT, \*EXTRUDE  
EXTENDSRF, \*SURFEXTEND  
F, \*FILLET  
FI, \*FILTER  
FILLETSRF, \*SURFFILLET  
FREEPOINT, \*POINTLIGHT  
FSHOT, \*FLATSHOT  
G, \*GROUP  
-G, \*-GROUP  
GCON, \*GEOMCONSTRAINT  
GD, \*GRADIENT  
GENERATESECTION, \*SECTIONPLANETOBLOCK  
GEO, \*GEOGRAPHICLOCATION  
GR, \*DDGRIPS  
H, \*HATCH  
-H, \*-HATCH  
HE, \*HATCHEDIT  
HB, \*HATCHTOBACK  
HI, \*HIDE  
I, \*INSERT  
-I, \*-INSERT  
IAD, \*IMAGEADJUST  
IAT, \*IMAGEATTACH  
ICL, \*IMAGECLIP  
IM, \*IMAGE  
-IM, \*-IMAGE  
IMP, \*IMPORT  
IN, \*INTERSECT  
INSERTCONTROLPOINT, \*CVADD  
INF, \*INTERFERE  
IO, \*INSERTOBJ  
ISOLATE, \*ISOLATEOBJECTS  
QVD, \*QVDRADING  
QVDC, \*QVDRADINGCLOSE  
QLV, \*QLAYOUT  
QLVC, \*QLAYOUTCLOSE

J, \*JOIN  
JOGSECTION, \*SECTIONPLANEJOG  
L, \*LINE  
LA, \*LAYER  
-LA, \*-LAYER  
LAS, \*LAYERSTATE  
LE, \*QLEADER  
LEN, \*LENGTHEN  
LESS, \*MESHSMOOTHLESS  
LI, \*LIST  
LINEWEIGHT, \*LWEIGHT  
LMAN, \*LAYERSTATE  
LO, \*-LAYOUT  
LS, \*LIST  
LT, \*LINETYPE  
-LT, \*-LINETYPE  
LTYPE, \*LINETYPE  
-LTYPE, \*-LINETYPE  
LTS, \*LTSCALE  
LW, \*LWEIGHT  
M, \*MOVE  
MA, \*MATCHPROP  
MAT, \*MATBROWSEROPEN  
ME, \*MEASURE  
MEA, \*MEASUREGEOM  
MI, \*MIRROR  
ML, \*MLINE  
MLA, \*MLEADERALIGN  
MLC, \*MLEADERCOLLECT  
MLD, \*MLEADER  
MLE, \*MLEADEREDIT  
MLS, \*MLEADERSTYLE  
MO, \*PROPERTIES  
MORE, \*MESHSMOOTHMORE  
MOTION, \*NAVSMOTION  
MOTIONCLS, \*NAVSMOTIONCLOSE  
MS, \*MSPACE


MSM, \*MARKUP  
MT, \*MTEXT  
MV, \*MVIEW  
NETWORKSRF,\*SURFNWORLD  
NORTH, \*GEOGRAPHICLOCATION  
NORTHDIR, \*GEOGRAPHICLOCATION  
NSHOT, \*NEWSHOT  
NVIEW, \*NEWVIEW  
O, \*OFFSET  
OFFSETS, \*SURFOFFSET  
OP, \*OPTIONS  
ORBIT, \*3DORBIT  
OS, \*OSNAP  
-OS, \*-OSNAP  
P, \*PAN  
-P, \*-PAN  
PA, \*PASTESPEC


RAPIDPROTOTYPE, \*3DPRINT  
PAR, \*PARAMETERS  
-PAR, \*-PARAMETERS  
PARAM, \*BPARAMETER  
PARTIALOPEN, \*-PARTIALOPEN  
PATCH, \*SURFPATCH  
PC, \*POINTCLOUD  
PCATTACH, \*POINTCLOUDATTACH  
PCINDEX, \*POINTCLOUDINDEX  
PE, \*PEDIT  
PL, \*PLINE  
PO, \*POINT  
POFF, \*HIDEPAlettes  
POINTON, \*CVSHOW  
POINTOFF, \*CVHIDE  
POL, \*POLYGON  
PON, \*SHOWPAlettes  
PR, \*PROPERTIES


PRCLOSE, \*PROPERTIESCLOSE  
PROPS, \*PROPERTIES  
PRE, \*PREVIEW  
PRINT, \*PLOT  
PS, \*PSPACE  
PSOLID, \*POLYSOLID  
PTW, \*PUBLISHTOWEB  
PU, \*PURGE  
-PU, \*-PURGE  
PYR, \*PYRAMID  
QC, \*QUICKCALC  
QCUI, \*QUICKCUI  
QP, \*QUICKPROPERTIES  
R, \*REDRAW  
RA, \*REDRAWALL  
RC, \*RENDERCROP  
RE, \*REGEN  
REA, \*REGENALL  
REBUILD, \*CVREBUILD  
REC, \*RECTANG  
REFINE, \*MESHREFINE  
REG, \*REGION  
REMOVECONTROLPOINT, \*CVREMOVE  
REN, \*RENAME  
-REN, \*-RENAME  
REV, \*REVOLVE  
RO, \*ROTATE  
RP, \*RENDERPRESETS  
RPR, \*RPREF  
RR, \*RENDER  
RW, \*RENDERWIN  
S, \*STRETCH  
SC, \*SCALE  
SCR, \*SCRIPT  
SE, \*DSETTINGS  
SEC, \*SECTION  
SET, \*SETVAR


SHA, \*SHADEMODE  
SL, \*SLICE  
SMOOTH, \*MESHSMOOTH  
SN, \*SNAP  
SO, \*SOLID  
SP, \*SPELL  
SPL, \*SPLINE  
SPLANE, \*SECTIONPLANE  
SPLAY, \*SEQUENCEPLAY  
SPLIT, \*MESHSPILT  
SPE, \*SPLINEDIT  
SSM, \*SHEETSET  
ST, \*STYLE  
STA, \*STANDARDS  
SU, \*SUBTRACT  
T, \*MTEXT  
-T, \*-MTEXT  
TA, \*TABLET  
TB, \*TABLE  
TEDIT, \*TEXTEDIT  
TH, \*THICKNESS  
TI, \*TILEMODE  
TO, \*TOOLBAR  
TOL, \*TOLERANCE  
TOR, \*TORUS  
TP, \*TOOLPALETTES  
TR, \*TRIM  
TS, \*TABLESTYLE  
UC, \*UCSMAN  
UN, \*UNITS  
-UN, \*-UNITS  
UNCREASE, \*MESHUNCREASE  
UNHIDE, \*UNISOLATEOBJECTS  
UNI, \*UNION  
UNISOLATE, \*UNISOLATEOBJECTS  
V, \*VIEW  
VGO, \*VIEWGO

VPLAY, \*VIEWPLAY  
-V, \*-VIEW  
VP, \*DDVPOINT  
-VP, \*VPOINT  
VS, \*VSCURRENT  
VSM, \*VISUALSTYLES  
-VSM, \*-VISUALSTYLES  
W, \*WBLOCK  
-W, \*-WBLOCK  
WE, \*WEDGE  
WHEEL, \*NAVSWHEEL  
X, \*EXPLODE  
XA, \*XATTACH  
XB, \*XBIND  
-XB, \*-XBIND  
XC, \*XCLIP  
XL, \*XLINE  
XR, \*XREF  
-XR, \*-XREF  
Z, \*ZOOM  
ZEBRA, \*ANALYSISZEBRA










Estimated Time 5 Min.



1. Introduction to drawing and book and interface
2. Drawing Objects
3. Setting of Units
4. Operations on the objects
5. Modification of the objects
6. Drawing more objects
7. Dimensioning
8. Layers
9. Blocks
10. Plotting and publishing

11. Parametric constraints

12. Misclenneous